都安宏运水泥制品加工场“5·28”事故调查报告

2021年5月28日，都安宏运水泥制品加工场发生一起水泥管夹人事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，自治县人民政府立即成立由时任自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁*任组长，自治县政府办、应急管理局、工业信息化和商务局、公安局、人力资源和社会保障局、生态环境局、市场监管局、总工会以及安阳镇、保安乡人民政府等单位人员组成，邀请自治县监察委参加的都安宏运水泥制品加工场“5·28”事故调查组(以下简称:调查组)，对此起事故进行调查处理。

调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位概况

都安宏运水泥制品加工场，统一社会信用代码为9245122**********,位于广西河池都安瑶族自治县安阳镇益梨社区**********；法定代表人：黄**；成立于2014年

5月30日；主要经营：水泥管、水泥板加工销售。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年5月28日9时许，都安宏运水泥制品加工场员工唐**和文**到加工场东北侧水泥管制品处共同制作水泥管，制作完工后水泥管进入保养阶段，后唐**到别处捡木头，文**独自在水泥管制品堆放处作业。据2021年5月28日事故发生当日视频监控回放，文**独自在水泥管堆放处作业时，用铁质梯子爬上从东至西往堆放两层的水泥管。当文**爬到上层的水泥管上时，下层的水泥管突然滚动，文**跌落时被两根水泥管夹住，酿成水泥管夹人事故。

（二）事故救援、报告情况

5月28日9时55分许，唐**返回水泥管制品堆放处时，发现文**已被两根水泥管夹住，文**当时侧着脑袋趴在两根水泥管中间一动不动，唐**走到旁边去叫文**，叫了几声文**都没有反应，且看到文**脸色已经发黑。唐**立即通知韦*璜等十三名现场工友前来帮忙，并拨打120急救电话。现场工人用起重机吊开夹着文**的水泥管，把文**救出后将他平放在地上，并在中心现场放置遮阳伞遮住文**。同时韦*先(都安超应水泥制品加工场负责人，该加工场位于都安宏运水泥制品加工场旁)立即打电话给外出采购的韦*波(都安宏运水泥制品加工场安全员)，韦*波接到电话后，立即赶回加工场开展事故应急处置工作。

10时26分，都安县人民医院救护车到加工场。医务人员将文**抬离事故中心现场，并将文**放置在水泥管旁的一块红木

板上，医护人员经心电图检测确认文**已死亡。随后韦*波拨打110电话，报告都安县公安局安阳派出所；同时报告安阳镇人民政府。安阳镇人民政府随即报告自治县应急管理局及自治县人民政府。

收到事故报告后，自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁*立即电话指示，要求自治县人民政府组织应急、工信、安阳镇等单位立即赶赴事故现场开展事故救援和应急处置工作。根据梁*同志的指示精神，自治县应急、工信、市场监管、公安、安阳镇政府第一时间赶赴事故现场，做好事故现场勘察工作，并指导都安宏运水泥制品加工场开展应急救援、应急处置和善后处理工作，同时成立“都安宏运水泥制品加工场‘5·28’事故调查处理工作领导小组”，具体负责事故调查处置工作。

（三）事故造成的人员伤亡、直接经济损失及善后处理情况

1.人员伤亡情况:

死者：文**，男，瑶族，1962年6月1日出生，现年59岁，身份证号码为452730**********，住址为广西河池市都安瑶族自治县保安乡**********。

2.直接经济损失

该事故造成直接经济损失113万元，其中人身伤亡后所支出的费用，包括医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资共计110.5万元；善后处理费用，包括处理事故的事务性费用2万元、现场抢救费用0.5万元。

3.善后处理情况:

2021年5月28日，死者文**家属与都安宏运水泥制品加工

场达成伤亡赔偿协议，由都安宏运水泥制品加工场支付丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等100万元，同时另支付补偿款10.5万元，总计赔偿金额110.5万元，文**家属在收到赔偿费用后将文**尸体运回老家安葬，善后事宜处理完毕。

（四）现场勘察基本情况

都安宏运水泥制品加工场位于广西河池都安瑶族自治县安阳镇益梨社区********，其北侧为都安**汽配汽修店、东侧为琅地、南侧为都安**机动车培训学校、西侧为国道210都安巴谭巴力路段，具体情况见现场方位示意图。

事故发生在都安宏运水泥制品加工场东北侧龙门吊下面的水泥管制品堆放处。该水泥管制品堆放处地面为砂石地面，从南至北并排补固定间隔堆放有五排水泥管，水泥管从东至西往上加层堆放最高至三层，现场水泥管外径宽度均为124厘米、每根重达2吨。从南至北第一至第四排水泥管上方架设有一台龙门吊机，从南至北第一、二排水泥管至第三、四排水泥管间为场内通道，在靠南侧第二排堆放的水泥管中部，一水泥管外侧见遗留有一处红色斑迹。据现场抢救人员反映，事发后，场内人员已将滚夹在死者文**身上的水泥管移开中心现场，并将文**尸体抬离中心现场，具体情况见现场照片。作业现场无安全警示标志。


“2021.5.28”都安瑶族自治县宏运水泥制品加工厂
死亡现场方位示意图
北
图例说明
案发现场
都安宏运
水泥制品
加工厂
都安宏运水泥制品加工厂

（现场方位示意图）


事发地点
事发点

（现场图片一）



（现场图片二）



（现场图片三）

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

违章作业。加工场员工文**爬上两层水泥管高度达2.34米的高处作业，属《高处作业分级》(GB／T 3608-2008)规定的一级高处作业，作业人员未挂安全带，违反了《高处作业分级》(GB3608-93)规定的“高处作业必须遵守高空作业安全规定中三个必有、六个不准、十不登高的基本安全管理规定，不准在安全带未挂牢时作业”的规定。文**违反《高空作业安全防护规定》的有关规定，在没有挂安全带、没有管护人员、也没有在梯子下端须采取防滑措施的情况下，私自爬上上层的水泥管后，下层的水泥管突然滚动，文**跌落时被两根水泥管夹住。据都安瑶族自治县公安局《鉴定文书》（都（公）鉴（尸检）字〔2021〕27号）说明，文**的损伤符合在现场被重物滚夹后形成。

（二）间接原因

1.安全责任落实不到位。一是都安宏运水泥制品加工场对作业场所风险辨识不到位，未按规定对高处作业签发许可，对文**等员工安全技术交底不到位，安全培训教育不到位；二是都安宏运水泥制品加工场没有建立安全生产责任制，没有制定安全培训教育、安全检查等安全管理制度，安全责任落实不到位。

2.安全管理不到位。一是现场安全管理不到位，事故当天都安宏运水泥制品加工场没有及时发现文**在未设作业监护人、

没挂安全带，违章爬上两层水泥管高度达2.34米的高处作业。

3.安全教育培训不到位。都安宏运水泥制品加工场没有按照安全生产法律法规相关规定组织好安全培训教育，员工没有掌握必要的安全生产知识，存在文**等高处作业没挂安全带等违章违规行为。

（三）事故性质

根据对事故发生的原因分析，调查组认为该起事故为一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

（一）生产经营单位及相关人员责任

1.都安宏运水泥制品加工场：未按规定制定各项安全生产责任制、安全生产规章制度、作业规程，未开展安全隐患排查整治，未及时发现文**等高处作业没挂安全带等违法违章行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》 第19条“生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”的规定，建议由自治县应急管理局立案调查处理。

2.文：**都安宏运水泥制品加工场员工，在2.34米高处作业，属《高处作业分级》(GB3608-93)规定的一级高处作业，文生辉未挂安全带，违反了《高处作业分级》(GB／T 3608-2008)规定的“高处作业必须遵守高空作业安全规定中三个必有、六个不准、十不登高的基本安全管理规定，不准在安全带未挂牢时作业”的规定，对事故发生负有主要责任，鉴于文**已经在事故

中死亡，建议对其免于追究责任。

3.黄：**都安宏运水泥制品加工场主要负责人，未督促企业制定各项安全生产责任制、规章制度、作业规程，未履行安全检查职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》 第18条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”的规定，建议由自治县应急管理局立案调查处理。

（二）监管部门责任

1.自治县各监管部门：各部门均按照单位“三定”工作规定对全县各企业开展行业监管工作，该加工场“5·28”事故与各监管部门履职无直接因果关系，对该起事故的发生没有责任。

2.安阳镇人民政府：安阳镇人民政府严格按照“谁管辖谁负责”原则加强辖区安全监管工作，多次到都安宏运水泥制品加工场安全检查工作，落实安全管理责任。都安宏运水泥制品加工场“5·28”事故与安阳镇人民政府履职无直接因果关系。

3.安阳镇益梨社区：该社区严格按照“谁管辖谁负责”原则加强辖区安全监管工作，多次到都安宏运水泥制品加工场安全检查工作，落实安全管理责任。都安宏运水泥制品加工场“5·28”事故与益梨社区履职无直接因果关系。

五、事故防范及整改措施

（一）都安宏运水泥制品加工场应深刻吸取事故教训，按以下工作要求落实整改措施:

1.强化安全生产责任落实。都安宏运水泥制品加工场要认真吸取这起事故的教训，举一反三，防止类似事故的发生；要切实落实安全生产主体责任，按照《中华人民共和国安全生产法》规定建立健全安全生产责任制，组织制定相应的安全管理制度，设置安全生产管理机构或者配备专职或兼职安全生产管理人员，并通过考核督促各级各岗位落实好安全生产责任，各级安全生产管理人员要强化安全生产责任意识，强化高处作业等作业场所风险辨识，按照行业管理规定进行全面的安全技术交底，要督促作业人员严格遵守安全管理制度和岗位安全操作规程，实现安全生产。

2.强化安全生产管理。都安宏运水泥制品加工场要按规定配备作业现场监管人员，加强现场安全巡查检查，加大对违章作业行为查处力度，负有相应职责的安全管理人员应当签发高处作业许可，要强化落实对高处作业人员的书面安全技术交底，采取有效措施，消除事故隐患，严肃查处违章作业行为。

3.强化安全教育培训。都安宏运水泥制品加工场要着力开展安全教育培训工作。加工场主要负责人、安全管理人员必须经过专门培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；加工场应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）自治县各监管部门要进一步加强行业监管责任，在日常检查中发现的问题，要列出问题清单，逐个进行整治，落实安全隐患闭环，确保检查不留死角、不留盲区、不走过场。

（三）安阳镇人民政府、益梨社区要认真分析事故原因，总结经验教训，在辖区范围内开展一次安全生产大检查大排查活动，做好检查有方案、有图片、有记录，防止类似事故再次发生。

附件：都安宏运水泥制品加工场“5·28”事故调查组成员签名名单

都安宏运水泥制品加工场

“5.28”事故调查组

2021年8月24日