余杭仁和安庆汇通汽车部件股份有限公司“6·1”一般机械伤害事故调查报告

余杭区人民政府事故调查组

2024年8月1日

目 录

一、 基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）相关协议签订情况.....3

二、 事故发生情况.....3

（一）事故发生经过.....3

（二）事故现场情况.....6
（三）事故相关人员情况.....7
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（五）专业机构鉴定情况.....8
三、 事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
（五）善后处置情况.....9
四、 事故直接原因.....9
五、 事故相关单位主要问题.....9
六、 对事故有关责任单位及人员处理建议.....10
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....10
（二）事故有关责任人员的行政处罚.....10
（三）事故有关责任单位的行政处罚.....11
七、 事故主要教训和防范措施建议.....11

2024年6月1日17时许，安庆汇通汽车部件股份有限公司员工在位于余杭区仁和街道启航路99号杭州比亚迪汽车有限公司停车场内测试73号车的独立悬挂异响问题时发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约180万元。死者：苏某某，男，汉族，身份证号码：**********，为安庆汇通汽车部件股份有限公司员工。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生

产安全事故报告和调查处理条例》(国第493号)和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省人民政府令第310号)等法律法规,2024年6月1日,余杭区人民政府成立了由区应急管理局牵头,区公安分局、区总工会、仁和街道办事处、桐城市人民政府等部门参加的事故调查组,并邀请区纪委监委、区检察院派员参加,开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,深入事故现场进行勘察,调查询问有关当事人、查阅有关资料等方法,查明事故发生的原因和经过,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施,现将有关调查情况报告如下。

经调查认定,余杭仁和安庆汇通汽车部件股份有限公司“6·1”一般机械伤害事故是一起因生产经营单位未制定安全操作规程、作业人员违章操作造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.安庆汇通汽车部件股份有限公司。法定代表人：徐天石；统一社会信用代码：91340881734982 98X3（1-1）；注册资本：3800万元整；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；成立日期：2002年03月07日；住所：安徽省安庆市桐城经济开发区同祥路；经营范围：汽车、轨道交通零部件和系统研发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2.杭州比亚迪汽车有限公司。法定代表人：田春龙；统一社会信用代码：91330110328238872H；注册资本：10000万元整；公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；成立日期：2015年04月21日；住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路99号-1；经营范围：生产：汽车零部件、新能源汽车零部件、电动车及零部件。 汽车的批发、零售；货物进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；汽车租赁；实业投资；充电桩、充电站及其零部件的销售；充电桩与充电站的建设。（设及许可的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安庆汇通汽车部件股份有限公司，与杭州比亚迪汽车有限

公司签订了《外单位在比亚迪提供工程施工、物资供应、运输、服务等业务安环协议书》和《安全生产承诺书》，对外出售后服务人员苏某某、徐某开展了专项安全教育，明确了苏某某为售后服务现场负责人，但未制定并实施本单位外出售后服务安全操作规程。

2.杭州比亚迪汽车有限公司，制定了《客车整车检测线检验规范》、《整车检验安全操作规程》、《关于杭州制造部规范供应商现场处理异常物料相关作业的通知》和《外来施工单位安全及环境保护告知书》，与安庆汇通汽车部件股份有限公司签订了《外单位在比亚迪提供工程施工、物资供应、运输、服务等业务安环协议书》，对安庆汇通汽车部件股份有限公司售后服务人员开展了专项安全教育，6月1日苏某某、徐某进入公司有专人对接并进行了外来访客出入审批及现场安全教育。

（三）相关协议签订情况

2019年11月26日，深圳市比亚迪供应链管理有限公司（杭州比亚迪汽车有限公司上级供应链管理公司）与安庆汇通汽车部件股份有限公司签订《商用车生产性物料采购通则》，明确由安庆汇通汽车部件股份有限公司向杭州比亚迪汽车有限公司提供用于车辆生产的零部件及售后服务。2021年4月20日比亚迪汽车工业有限公司（杭州比亚迪汽车有限公司母公司）与安庆汇通汽车部件股份有限公司签订《外单位在比亚迪提供工程施工、物资供应、运输、服务等业务安环协议书》明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并适用于比亚迪汽车工业有限公

司下属单位杭州比亚迪汽车有限公司。

二、事故发生情况

（一）事故发生经过

2024年6月1日，安庆汇通汽车部件股份有限公司派员工徐某、苏某某至余杭区仁和街道启航路99号杭州比亚迪汽车有限公司进行售后维修服务，两人到达杭州比亚迪汽车有限公司后与该公司品质部员工对接，经过杭州比亚迪汽车有限公司外来访客出入审批后于16时02分进入杭州比亚迪汽车有限公司厂区，同时预订了维修车间的工位于当天晚上20时进行维修，两人将维修工具放在了预订的工位上。16时51分，徐某、苏某某由杭州比亚迪汽车有限公司人员带领至停车场对73号大型普通客车进行独立悬挂异响问题初步测试，并约好当晚20时再到工位上进行维修。16时56分许，在杭州比亚迪汽车有限公司人员离开后，苏某某、徐某继续自行对73号车辆进行测试。17时许，苏某某在指挥徐某进行车辆升降操作时头部不慎被压在73号车左前轮与车身之间。徐某发现情况后立即呼救，附近的杭州比亚迪汽车有限公司员工看到后随即拨打120急救电话，随后苏某某被送往浙江大学附属医院良渚分院抢救，经抢救无效死亡。

（二）事故现场情况

事发现场情况：事故现场位于余杭区仁和街道启航路99号杭州比亚迪汽车有限公司停车场，发生事故车辆为白色大型普通客车，厂内编码73#，车架号为LC06S24MOR4F00140，车辆停放于5号

厂房与2号厂房之间的停车场第二排西至东第6号停车位。



图1 事发车辆正面情况



图2 事发车辆侧面情况



图3 事发车辆升降控制模块




图4 事发车辆独立悬挂结构图

（三）关人员

1.死者苏某某，男，公民身份号码：**********，安徽省桐城市人，为安庆汇通汽车部件股份有限公司员工，在本次事故中死亡。

2.徐某某，男，公民身份号码：**********，安徽省桐城市人，为安庆汇通汽车部件股份有限公司总经理，主要负责人。

3.徐某，男，公民身份号码：**********，安徽省桐城市人，为安庆汇通汽车部件股份有限公司员工。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，核定事故直接经济损失约180万元。

（五）专业机构鉴定情况

2024年6月2日与浙江共安检测鉴定技术有限公司签订《车辆检验、鉴定委托书》，委托鉴定车架号（LC06S24MOR4F00140）比亚迪大型普通客车空气弹簧及空气悬挂控制系统安全技术性能鉴定，浙江共安检测鉴定技术有限公司出具编号：浙江共安车鉴[2024]ZG031T的《车辆技术性能鉴定报告》，鉴定结论为：车架号（LC06S24MOR4F00140）比亚迪大型普通客空气弹簧技术状况符合GBT13061-2017《商用车空气悬架用空气弹簧技术规范》第4.2条的规定要求，空气悬挂控制系统无异常。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

17时00分许，员工徐某向公司主要负责人徐某某报告事故情况。17时00分许，杭州比亚迪汽车有限公司员工依次拨打120急救电话和110报警电话。随即110联动区应急管理局、仁和派出所和仁和街道办事处等单位部门处置。

（二）事故现场应急处置情况

公司主要负责任人拨打120急救电话、110报警电话和119消防救援电话。杭州比亚迪汽车有限公司立即停止73#普通大型客车测试及维修作业。

（三）医疗救治情况

17时22分许，120救护人员到场救治，将苏某某送往余杭区第一人民医院抢救，于19时40分救治无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事故后现场人员立即拨打了110、120，企业及时启动应急预案。

（五）善后处置情况

事故发生后，安庆汇通汽车部件股份有限公司积极处理善后事宜，6月3日与死者家属达成协议。7日死者遗体在桐城市殡仪馆火化。

四、事故直接原因

苏某某作为现场负责人，安全意识淡薄，冒险靠近下降过程中的车身，将头部伸入车厢与轮胎之间空隙中导致头部被夹是造成事故的直接原因。

五、事故相关单位主要问题

安庆汇通汽车部件股份有限公司，未严格落实安全生产主体责任，未制定并实施本单位外出售后服务安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未能有效树立员工强烈的安全责任意识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[1]的规定。

[1] [1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

苏某某，男，安庆汇通汽车部件股份有限公司员工，自身安全意识淡薄，冒险靠近下降过程中的车身，将头部伸入车厢与轮胎之间空隙中导致头部被夹，对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，故不予追究其责任。

（二）事故有关责任人员的行政处罚建议

徐某某，男，安庆汇通汽车部件股份有限公司总经理、主要负责人，全面负责公司工作，未有效履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位外出售后服务安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[2]的规定，对事故负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]的规定予以行政处罚。

（三）事故有关责任单位的行政处罚建议

安庆汇通汽车部件股份有限公司未严格落实安全生产主体责任，未制定并实施本单位外出售后服务安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施

能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] [2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[3] [3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

以及事故应急措施，未能有效树立员工强烈的安全责任意识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]的规定进行行政处罚。

七、事故主要教训和防范措施建议

（一）安庆汇通汽车部件股份有限公司要汲取事故教训，及时制定并实施安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，提升员工安全生产能力素质和安全意识，确保生产安全。

（二）杭州比亚迪汽车有限公司要深刻汲取事故教训，加强供应商来本单位作业安全管理工作，细化异常物料处理相关工作，依法规范做好安全生产工作。

（三）余杭区人民政府仁和街道办事处要认真汲取事故教训，加强属地企业的安全检查和管理，督促企业严格遵守安全生产法律法规，加大同类型生产作业环节隐患排查力度，防止生产安全事故的发生。

（四）浙江余杭经济开发区管理委员会要认真汲取事故教训，

---

[4][4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

协助并配合属地街道开展对开发区企业的安全检查和管理工作，督促企业严格遵守安全生产法律法规，防止生产安全事故的发生。

余杭仁和安庆汇通汽车部件股份有限公司

“6·1”一般机械伤害事故调查组

2024年8月1日