“8·20”桂城潮味触电死亡事故调查报告

2021年8月20日18时许，位于桂城街道东二新村市场一层的佛山市南海区潮一善餐饮店（店面招牌名为“潮味卤香”）内，装修师傅何育孟（男，45岁，四川人）在为该餐饮店安装通风设备，在接驳电线过程中不慎触电，经120医护人员到场抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“8·20”桂城潮味触电死亡事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场局、供电局、桂城街道办等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“8·20”桂城潮味触电死亡事故。

（二）事故发生时间：2021年8月20日18时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道东二新村市场一层佛山市南海区潮一善餐饮店内。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海区潮一善餐饮店（经

营者陈少芸）。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：暂无统计。

调查组认定，“8·20”桂城潮味触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市南海区潮一善餐饮店（以下简称潮一善餐饮店），店面招牌名为“潮味卤香”，统一社会信用代码：92440605MA556A8T9W；类型：个体工商户；经营者：陈少芸；注册时间：2020年08月20日；经营场所：佛山市南海区桂城街道东二社区新村（土名）“联益坊”地段东二商业酒店外街9号铺（住所申报）；经营范围：正餐服务，快餐服务，外卖送餐服务，餐饮业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者何育孟，男，汉族，1975年11月5日出生；住址：四川省南部县定水镇双河村4组。

经查，潮一善餐饮店雇请死者何育孟到店安装排气扇及洗手盆，何育孟未取得电工作业证。

（三）现场检测情况

事故调查组组织南海区供电局用电检查人员及广东立胜综合能源服务有限公司电气工程师对现场用电设备的情况进行检

测，事故现场线路接驳处绝缘失效，存在漏电隐患，店内四极漏电开关试跳不正常，店内的四极漏电开关比上一级的额定电流大，不符合规范，现场作业人员接线顺序错误，店内现有插座、电源线不符合规范。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

8 月 20 日上午约 9 时许，装修师傅何育孟受潮一善餐饮店的雇请到店内安装通风设备和洗手盆，到达店面后与潮一善餐饮店员工进行沟通，确认安装设备和安装位置，然后开始安装通风设备和洗手盆。直至下午约 18 时许，何育孟在现场未断电、未穿戴绝缘防护用品的情况下，在餐饮店后厨位置进行涉电作业，在接驳电线过程中不慎触电（餐饮店内漏电保护开关不动作），经 120 医护人员到场抢救无效死亡。

经确诊，何育孟因电击伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

何育孟安全意识淡薄，未取得电工作业证从事涉电作业，在现场电路带电运行的情况下，未穿戴绝缘防护用品进行电工作业，导致触电死亡，是导致事故的发生的直接原因。

（三）事故间接原因

佛山市南海区潮一善餐饮店雇请未取得电工作业证的何育孟从事涉电作业，未督促何育孟穿戴绝缘防护用品，在明知现场

电路带电运行的情况下，未制止何育孟的作业行为，是导致事故发生的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，桂城派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道办启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道办相关部门组织经营者与死者家属协商赔偿事宜，双方未达成赔偿协议，死者家属已通过司法途径进行追偿。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于何育孟已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对佛山市南海区潮一善餐饮店（经营者陈少芸），建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分经营者和作业人员安全生产意识薄弱，对于涉电作业的危险性认识不深，在日常管理中未切实提高作业人员的安全意识，导致事故发生。为加强对同类行业的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到桂城街道办进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）各相关行业主管部门要加大农贸市场及餐饮行业的监管力度，提高同类经营主体的安全管理意识，督促农贸市场、餐饮行业深刻吸取近期国内农贸市场、餐饮行业中发生的多起生产安全事故教训，及时开展安全生产大排查，定期检查用电设备的质量情况，切实避免日常经营中的生产安全事故发生。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对施工场所的安全生产教育培训的监

管，督促施工单位认真落实从业人员的安全生产教育培训工作。

（四）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“8·20”桂城潮味触电死亡事故调查组

2021年9月27日