东莞市桥头镇2021年“4·7”一般机械伤害事故调查报告

目录

一、基本情况.....2
二、事故发生经过及事故救援、善后情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）救援及现场处置情况.....错误!未定义书签。8
（三）善后处置情况.....9
三、事故人员伤亡及直接经济损失情况.....9
（一）人员伤亡情况.....9
（二）直接经济损失.....9
四、事故发生的原因和事故性质.....9
（一）事故发生的原因.....9
（二）事故性质.....10
五、相关单位和个人履职情况.....10
六、事故责任认定及处理建议.....13
七、事故防范和整改措施.....14

东莞市桥头镇2021年“4•7”一般机械伤害事故调查报告

2021年4月7日00时27分许，在桥头镇大洲社区桥常路456号东莞市粤盛纤维制品有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡。

为尽快查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，4月8日，东莞市人民政府依法成立了由桥头镇党委副书记黄志明为组长，镇纪检监察办、总工会、应急管理分局、司法分局、公安分局、人社分局、综治办等单位组成的桥头镇“4•7”一般机械伤害事故调查组（下称：事故调查组），开展事故调查工作，查找事故原因。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，初步查清了事故发生经过、原因、应急处置和人员伤亡情况，初步总结了事故的教训。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位及人员基本情况

1、东莞市粤盛纤维制品有限公司，统一社会信用代码：91441900594076933Y，注册资本：1000 万人民币，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2012 年 4 月 24 日，营业期限：2012 年 4 月 24 日至长期，法定代表人：张延安，2021 年 4 月 8 日法定代表人变更为易支边，住所：东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）456 号，经营范围：加工、产销：纤维制品、塑料制品、机械配件、机械设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司员工 60 余人，占地面积约 1 万平方米。

2、张延安，男，52 岁，身份证号：XXX，文化程度：高中，民族：汉族，政治面貌：群众，住址：广东省东莞市桥头镇石竹山水园椰林飘香 15 座 802 室，2013 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 7 日任东莞市粤盛纤维制品有限公司法定代表人，也是公司主要负责人，负责公司的全面工作。

3、杨九斤，男，56 岁，身份证号：XXX，文化程度：小学，民族：汉族，政治面貌：群众，住址：江西省九江市浔阳区环城路一支巷 1 号 101 室，2014 年 3 月任东莞市粤盛纤维制品有限公司打包组组长，负责公司打包组人员的管理和工作安排。

4、谢金六，男，55 岁，身份证号：XXX，文化程度：初中，民族：汉族，政治面貌：群众，住址：湖南省桂阳县浩塘乡朱美村 15 组，2016 年 3 月任东莞市粤盛纤维制品有限公司打包组普工，

负责公司打包工作。

5、唐成昌，男，44 岁，身份证号：XXX，文化程度：小学，民族：壮族，政治面貌：群众，住址：广西昭平县黄姚镇凤立村唐一组 7 号，2021 年 3 月任东莞市粤盛纤维制品有限公司打包组普工，负责公司打包工作。

6、胡桂英，女，49 岁，身份证号：XXX，文化程度：小学，民族：汉族，政治面貌：群众，住址：湖南省嘉禾县龙潭镇龙潭村委会蛟龙潭村 37 号，2014 年 8 月任东莞市粤盛纤维制品有限公司牵伸组组长，负责公司牵伸组人员的管理和工作安排。

7、陈永祥，男，49 岁，身份证号：XXX，文化程度：初中，民族：汉族，政治面貌：群众，住址：广东省东莞市寮步镇海悦花园悦莱商住小区名仕阁 5 单元 405 号房，2019 年 6 月任东莞市粤盛纤维制品有限公司安全管理人员，负责公司的安全管理工作。

8、黎顺民，男，52 岁，身份证号：XXX，文化程度：初中，民族：汉族，政治面貌：群众，住址：湖南省邵阳县五峰铺镇胡桥村上张木组，2018 年 8 月任东莞市粤盛纤维制品有限公司机修师傅，负责公司机械设备维修保养。

9、易支边，男，61 岁，身份证号：XXX，住址：湖北省监利县拓木乡池口村 4-03 号，2021 年 4 月 8 日任东莞市粤盛纤维制品有限公司法定代表人，职务是公司执行董事，负责公司生产管理工作。

10、张东英，女，52 岁，身份证号：XXX，住址：湖南省邵东县火厂坪镇张公村 10 组 5 号。2017 年 4 月入职东莞市粤盛纤维制品有限公司打包组普工，负责打包工作（不需要到涉事设备扒丝机进行操作），有签订劳动合同，未购买社保，是此次事故的死者。

（二）现场勘查情况

事故发生地点位于东莞市桥头镇大洲社区桥常路 456 号东莞市粤盛纤维制品有限公司后纺车间内，该公司占地面积约 10000 平方米，事故现场周边没有设置明显的安全警示标志。扒丝机右边有一副铁制楼梯，扒丝机前面是烘箱，后面是风机口，下面是传送带。扒丝机上没有设置保护罩（2013 年购买时也未设置保护罩）。扒丝机右前方约 30 米为打包组岗位，扒丝机正后方约 20 米左右设置有视频监控。

（见图 1、2）。



图 1：事故现场照片 1




图 2：事故现场照片 2

（三）涉事设备扒丝机的基本情况

涉事设备扒丝机规格:长 2500MM、直径 600MM,型号:B2X4-3KW,组成部分：叶片、轴、轴承、电机、减速箱，制造商：无锡市前洲蒋巷轻工机械厂，出厂日期：2013 年 9 月，购买日期：2013 年 10 月，日常维护保养情况：半个月小保、一个月大保。

（四）查看现场监控视频情况

1、对现场提取的监控摄像记录进行查看，2021 年 4 月 7 日 00 时 27 分许张东英从后纺车间打包组岗位走到扒丝机边，在扒丝机边观察了 12 秒左右后，通过扒丝机旁铁制楼梯爬上扒丝机的传送带上，在扒丝机传送带上待了 29 秒左右。00 时 27 分 44 秒她从传送带上抛下一团聚酯纤维。00 时 27 分 55 秒张东英突然脚一滑，

整个人被扒丝机卷进去。00 时 31 分许杨九斤到扒丝机旁检查尾棉时，才发现张东英被卷进了扒丝机里。

2、对视频监控时间进行北京时间校准，视频监控时间比北京时间快 1 分钟。

二、事故发生经过和事故救援、善后情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过查看监控录像、事后现场勘察和相关人员的调查询问基本还原事故发生经过:

2021 年 4 月 7 日 00 时 27 分张东英从后纺车间打包组岗位走到扒丝机边，在扒丝机边观察了 12 秒左右。

00 时 27 分 15 秒，张东英通过扒丝机旁铁制楼梯爬上扒丝机的传送带上，在扒丝机传送带上呆了 29 秒左右。

00 时 27 分 44 秒，张东英从传送带上抛下一团聚酯纤维。

00 时 27 分 55 秒，张东英突然脚一滑，整个人被扒丝机卷进去。

00 时 31 分许，杨九斤在打包组岗位完成起包后，到扒丝机旁检查尾棉时，发现张东英被卷进了扒丝机里，立刻打铃通知牵伸组的员工断开扒丝机电源。

00 时 32 分许，牵伸组组长胡桂英断开了扒丝机电源，同时胡桂英跑到机修房告诉黎顺明去拆卸扒丝机转轮救人。

00 时 37 分许，黎顺明到达事故现场，开始拆卸扒丝机转轮。

00 时 42 分许，扒丝机转轮被拆卸掉。黎顺明把死者张东英从

扒丝机上弄下来，黎顺明当时先用手摸了下张东英的脚是冰凉的，然后用手探了一下张东英的鼻孔，已经没有气息，00 时 48 分许，陈永祥拨打了 120。

00 时 50 分许，后纺车间 4 名员工（黎顺民、张贵德、熊光文、唐成昌）把张东英从扒丝机上抬下来，放在成品仓库门口。

01 时 02 分许桥头医院 120 到达事故现场，医务人员检查张东英身体之后，当场宣布张东英死亡，并把事故情况电话告知了桥头公安分局。

（二）救援及现场处置情况

4 月 7 日 00 时 48 分许，桥头医院接事故报告，01 时 02 分到达现场，对死者张东英进行初步抢救后，当场宣布张东英死亡。

4 月 7 日 01 时 10 分许，桥头公安分局接事故报告，立即前往现场处置，01 时 19 分许到达现场，立即对现场进行警戒，疏散附近人员，维持现场秩序，并通知法医到场勘查后初步排除他杀。

4 月 7 日 01 时 16 分许大洲社区工作人员到达现场，对事故现场进行了警戒，01 时 30 分拨打了桥头应急管理分局值班电话报告事故情况。

4 月 7 日 01 时 30 分许，桥头应急管理分局值班室接事故报告，执法人员立即赶赴现场，01 时 50 分许到达事故现场并开展勘察取证，调取事故视频监控，对事故机器电源张贴了封条，要求企业暂时停止使用事故机器，同时向东莞市应急管理局和桥头镇镇政府值班室报告事故情况，按规定上报事故信息。

（三）善后处置情况

事故发生后，东莞市粤盛纤维制品有限公司做好死者家属的安抚工作，并与死者家属达成赔偿协议，双方签订了《工伤死亡赔偿协议》，赔偿金额为120万元，确保了事故善后工作平稳有序。

各部门现场处置及时、有效，未发生二次事故，事故相关方能够积极与死者家属沟通协调，并进行安抚，未发生群体事件。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者情况如下:

张东英，女，52岁，汉族，身份证号：XXX，住址：湖南省邵东县火厂坪镇张公村10组5号。为东莞市粤盛纤维制品有限公司后纺车间打包组员工，是此次事故中的死者。《居民死亡医学证明（推断）书》显示张东英死亡原因为严重胸腹外伤。

（二）直接经济损失情况

经统计，截止目前，事故造成直接经济损失约120万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问及取证工作，对事故现场进行详细的勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一） 事故发生的原因

1、事故直接原因

（1）涉事扒丝机周围未安装防护装置（依据《生产设备安全卫生设计总则 GB5083-1999》6．1．2 “对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。”），致使形成危险区域；

（2）张东英安全意识淡薄，冒险在危险区域违规作业（《扒丝机安全操作规程》第 6 条:“正常运转期间禁止任何人员私自靠近扒丝机清理缠棉”）。

2、事故间接原因

东莞市粤盛纤维制品有限公司未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程（《扒丝机安全操作规程》第 6 条:“正常运转期间禁止任何人员私自靠近扒丝机清理缠棉”）;未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志（机械伤人警示标志）；未采取有效的技术、管理措施，未及时发现并消除涉事扒丝机周围未安装防护装置的事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：桥头镇“4·7”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位和个人履职情况

1、东莞市粤盛纤维制品有限公司，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程（《扒丝机安全

操作规程》第 6 条：“正常运转期间禁止任何人员私自靠近扒丝机清理缠棉”)；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志（机械伤人警示标志)；未采取有效的技术、管理措施，未及时发现并消除涉事扒丝机周围未安装防护装置的事故隐患。

2、张延安，作为东莞市粤盛纤维制品有限公司的主要负责人，有建立、健全该单位安全生产责任制；有组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；有保证本单位安全生产投入的有效实施；在督促、检查本单位的安全生产工作方面主要有:每月亲自主持组织召开一次安全会议，每周亲自组织并参加公司的安全生产检查工作；组织制定了生产安全事故隐患排查治理制度并督促公司的安全生产管理人员陈永祥负责落实；2020 年以来亲自组织召开了 10 余次安全生产会议，亲自组织并参加公司的安全生产检查 40 余次；有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

3、陈永祥，作为东莞市粤盛纤维制品有限公司安全管理人员，未能严格落实公司的安全生产管理制度和事故隐患排查治理制度，对公司的安全生产状况检查不到位,未检查发现扒丝机工作区域存在的安全隐患。

4、桥头镇应急管理分局，2021 年 1-3 月共检查企业 78 家，检查企业 177 家次，出动执法人员 354 人次，发现一般安全隐患 296 项，已整改 133 项。各村（社区）安全办共出检查规下企业和

小作坊 2903 家次，发现隐患 6073 项，已完成整改 5513 项，余下 560 项隐患均安排专人跟进追踪落实整改。

事故单位东莞市粤盛纤维制品有限公司属于规模以上企业，根据《东莞市人民政府关于印发东莞市推进安全生产监管检查(巡查)全覆盖工作方案的通知》(东府〔2018〕87 号)中："(二)落实园区、镇(街道)安全生产监管检查全覆盖。园区、镇(街道)安全生产监督管理部门和负有安全生产监管职责的部门，主要对辖区内规模以上企业和重点监管企业(包括危险化学品、粉尘涉爆、液氨制冷、涉有限空间作业等企业以及存在红色、橙色风险点危险源和重大危险源的企业)落实安全生产检查全覆盖(每年至少检查 1 次，对危险性大、安全生产形势严峻的企业每年至少检查 2 次)。"桥头应急管理分局对该公司的检查频次为每年不少于 1 次。

近三年来分局对东莞市粤盛纤维制品有限公司的执法情况如下：2019 年度，根据执法计划分局于 2019 年 6 月 5 日对该公司进行检查，发现安全隐患 6 项，于 2019 年 6 月 28 日完成整改；2020 年度，根据执法计划分局于 2020 年 2 月 28 日对该公司进行检查，发现安全隐患 1 项，于 2020 年 4 月 9 日完成整改；2021 年度根据执法计划暂未对该公司进行检查。

5、大洲社区安全办，对辖区 143 家企业开展了一次全面深入的复工复产安全生产大排查，助力企业安全有序复工复产。深入到生产车间、贮存仓库等重点区域开展严格执法检查，重点排查企业复工复产"六个一"安全措施是否落实到位、生产车间是否存在安

全隐患等问题，督促企业提高思想认识，继续落实疫情防控措施，并对存在问题126家企业发出责令整改通知书,要求企业限期落实整改。经复查，目前已全部整改到位。

截止到4月,大洲社区对辖区208家次企业和102家次小作坊，进行安全生产全覆盖，网格化，常态化巡查，完善巡查台账，发现安全隐患873处，整改768处。与辖区企业签订安全生产责任书，安装安全生产警示牌,要求企业张贴“一牌四用”安全生产宣传牌，积极动员企业职工参与企业安全生产工作。主动深入村民小组集中地、工业园区、工地张贴派发宣传资料，利用微信推送等手段大力开展安全生产宣传教育。至目前止，悬挂宣传标语16条，张贴宣传海报68张，派发宣传资料263份，微信推广375条次。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对桥头镇“4·7”一般机械伤害事故有关责任单位、责任人作如下责任认定和处理:

1、张东英安全意识淡薄，冒险在危险区域违规作业，导致发生事故，其对本起事故的发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、东莞市粤盛纤维制品有限公司未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；未采取有效的技术、管理措施，未及时发现并消除涉事扒丝机

周围未安装防护装置的事故隐患，导致事故发生。东莞市粤盛纤维制品有限公司对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。

3、陈永祥，作为东莞市粤盛纤维制品有限公司安全管理人员，未能严格落实公司的安全生产管理制度和事故隐患排查治理制度，对公司的安全生产状况检查不到位，未检查发现扒丝机工作区域存在的安全隐患。建议东莞市粤盛纤维制品有限公司将陈永祥调离安全管理人员的岗位，并按照公司规章制度进行内部处理。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取桥头镇“4•7”一般机械伤害事故教训，坚决预防和遏制同类型事故的再次发生，提出以下工作建议，以避免和减少生产安全事故发生：

（一）严格落实安全生产主体责任，汲取事故教训

事故单位应深刻汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，加大对从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，健全事故隐患排查治理制度，如实记录事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，应对企业内的机械设备安装必要的防护装置，防止同类型的事故发生。

（二）加大事故警示力度，深化预防事故发生

行业主管部门应当加强防机械伤害的相关宣传工作，充分利用双微平台、报刊、电视、安全宣传刊物门户网站进行事故警示，定期开展对企业安全生产宣教会议，深化预防同类型事故发生，针对辖区事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对企业安全警示提示。桥头应急管理分局督促东莞市粤盛纤维制品有限公司进行安全措施整改，落实将全部扒丝机都安装好防护装置，并对作业人员做好安全生产教育和培训。

（三）提升业务知识能力，加强辖区监管力度

行业主管部门应定期开展安全生产培训，提升从业人员对安全设备的安装、使用等方面知识，加强排查辖区内涉及生产、使用数控机床的企业，发现不符合国家标准或行业标准的机械设备，按要求责令整改，加强监管力度，覆盖全镇企业，消除机械隐患，防范和杜绝生产安全事故的发生。