“4·17”里水北沙机械伤害事故调查报告

2022年4月17日19时30分左右，位于佛山市南海区里水镇北沙村石龙坦工业区朱红旗的厂房内发生一起事故。工人唐国友在操作破碎机期间，听到破碎桶内有叫声，随即关机查看，发现破碎桶内有人体残骸，立即报警求助，后经医护人员到场证实刘云花（女，36岁，贵州人）已死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“4·17”里水北沙机械伤害事故调查组，由区应急管理局、区监察委员会、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、里水镇人民政府等单位人员组成。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “4·17”里水北沙机械伤害事故。

（二）事故发生时间: 2022年4月17日19时30分左右。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区里水镇北沙村石龙坦工业区朱红旗的厂房内。

（四）事故单位（个人）：朱红旗、唐国友。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：70万元。

调查组认定，“4·17”里水北沙机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.朱红旗，男，汉族，1974年7月7日出生；住址：河南省平舆县老王岗乡白龙庙村委大朱湾。

2.唐国友，男，土家族，1979年8月28日出生；住址：贵州省沿河土家族自治县塘坝乡红竹村院子组。

（二）死者的基本情况

死者刘云花，女，苗族，1985年6月24日出生；住址：贵州省沿河土家族自治县塘坝镇红竹村院子组。

经查，朱红旗于2022年2月在佛山市南海区里水镇北沙村石龙坦工业区经营塑料回收加工。刘云花与唐国友系夫妻关系，两人同为朱红旗塑料加工厂的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022年4月17日19时许，位于佛山市南海区里水镇北沙村石龙坦工业区朱红旗的厂房内，工人唐国友和刘云花准备操作塑料拉粒机，由于机器故障所以暂时停工，并叫来车间管理员管

振风对塑料拉粒机侧边部件进行检修，唐国友在旁观看。至19时30分左右检修完成后，唐国友在未检查塑料拉粒机内外的情况下开启电源。塑料拉粒机启动后唐国友听到破碎桶内有叫声，随即关机查看，发现破碎桶内有人体残骸和塑料原料混合，随后马上报警求助。

经公安部门对现场人体残骸进行DNA检测比对，认定桶内的人体残骸为刘云花，其被破碎桶肢解死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

刘云花安全意识淡薄，在工作期间进入塑料拉粒机的破碎桶内，被突然运作的塑料拉粒机伤害致死，是本起事故发生的直接原因之一。

唐国友安全意识不足，作业前未检查塑料拉粒机内外情况下径直开启机器，导致在塑料拉粒机破碎桶内的刘云花死亡，是本起事故发生的直接原因之一。

（三）事故间接原因

朱红旗安全管理不到位，安全培训不到位，未制定安全操作规程，未开展有限空间辨识和制定有限空间作业审批制度，未及时发现并制止作业人员进入塑料拉粒机破碎桶内的危险作业行为，是导致事故发生的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，里水镇派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇相关部门组织相关人员与死者家属进行赔偿事宜协商，双方已签订赔偿协议。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于刘云花已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对朱红旗，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对唐国友，建议公安机关对其可能涉嫌《中华人民共和国刑法》第二百三十三条过失致人死亡罪的刑事犯罪行为进行立案侦查。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，安全生产管理制度和操作规程缺失，安全隐患排查不到位，机械设备安全防护设备不足，作业人员安全教育培训不到位，导致本次事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，提高设备安全防护措施水平，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（二)物业出租方要深刻吸取事故教训，加强物业管理力度，严格审核承租方的相关资质，明确承租物业的实际用途，积极配合相关部门清理无证无照的非法经营活动，及时开展安全生产宣传工作，切实避免同类事故的再次发生。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（四）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全

生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“4·17”里水北沙机械伤害事故调查组

2022年7月7日