佛山市致成再生资源有限公司“2·26”一般物体打击事故调查报告

2025年2月26日，位于乐平镇源潭康乐村“白湖塘”地块的佛山市致成再生资源有限公司经营点发生一起物体打击事故，造成一人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位有乐平镇政府、区经科局、区市场监管局、区公安分局、区自然资源分局、区人社局、区总工会，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“2·26”事故是一起生产经营单位及其主要负责人不落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

佛山市致成再生资源有限公司（简称致成公司），统一社会信用代码：9144********；类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：李学成；成立日期：2021年9月1日；住所：广

东省佛山市顺德区乐从镇********，实际经营地址：乐平镇源潭康乐村“白湖塘”；经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；普通机械设备安装服务等。主要负责人李学成，员工规模为 3 人。

（二）事故发生经过

2025 年 2 月 26 日下午，拉货司机郭伟强帮致成公司卸货后在车上休息，16 点 40 分听到很大一声响，于是下车往发生声响的位置去看看，见到致成公司工人洪文伟躺在钢梁堆的缝隙间，左腿被钢梁压住，于是回头叫了另一工人李上桂一起去救援并通知了李学成，由于钢梁很重无法移动，李上桂找到起重机遥控器，由郭伟强操作起重机把钢梁移开，两人将洪文伟抬到旁边空地上，洪文伟已是昏迷状态，这时候李学成回到场地，立即开车和郭伟强一起将洪文伟送去乐平镇人民医院抢救。郭伟强和李上桂未目击到事故发生过程。

（三）事故现场情况

事故现场为致成公司位于乐平镇源潭康乐村“白湖塘”地块的经营点，该处主要用于堆放待分解回收的钢梁。事发具体地点位于钢梁堆放处末端位置，现场有一段钢梁中间绑扎了钢丝绳，事发时起重机停在钢梁中间位置，吊钩未悬索物品，具体情况见现场图片。



上图显示的是钢梁堆放处概况，事发时洪文伟处在钢梁末端位置



上图显示的是涉事钢梁及钢丝绳，洪文伟事发时被该钢梁压住腿部，
郭伟强操作起重机移开该钢梁后将洪文伟抬出

（四）人员伤亡和直接经济损失

“2·26”事故造成洪文伟1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定直接经济损失约138万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

乐平镇政府接报事故信息后，迅速组织各相关部门和人员到达事故现场进行处置，要求致成公司立即停止现场生产作业和维修工作，待排除事故安全隐患完成整改措施，经审查同意方可恢复生产经营。区应急管理局接报后，立即安排值班领导和人员到达现场核实事故情况，协调事故处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

事发后李学成用车将洪文伟送往乐平镇人民医院进行抢救，随后医疗救护车将其转至三水区人民医院，李学成通知了洪文伟家属，当晚19时许，医院方面宣告抢救无效死亡。经事故调查组协调处置，致成公司已与洪文伟家属达成赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（三）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估分析，事故发生后区、镇相关部门均能及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经现场勘察、查验档案资料，对相关人员进行询问调查，结合区经科局、区市场监管局、区自然资源分局、区公安分局提供的技术分析报告，认定事故调查情况如下:

（一）致成公司存在问题

致成公司安全管理问题: 未建立安全生产责任制; 未制定安全生产规章制度和岗位操作规程; 未制定安全生产教育和培训计划，未提供教育培训资料; 未建立安全生产投入档案资料; 未建立事故隐患排查治理制度，未提供隐患排查治理工作资料; 未制订实施事故应急救援预案，未开展事故应急救援演练[1]。洪文伟上岗前致成公司未按照规定对其进行安全生产教育培训和考核。

致成公司经营备案问题: 该公司实际经营场所在佛山市三水区乐平镇源潭康乐村白湖塘，该地址与营业执照核准的住所地址存在不符。致成公司登记的住所发生变化，未在规定时限内向登记机关申请变更登记[2]。致成公司从事再生资源回收经营活动，没有向商务主管部门备案[3]，其主要经营业务是回收废旧金属，也未向公安机关备案[4]。

1.《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.《公司法》第三十四条 公司登记事项发生变更的，应当依法办理变更登记。

3.《再生资源回收管理办法》第七条 从事再生资源回收经营活动，应当在取得营业执照后 30 日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。第八条 回收生产性废旧金属的再生资源回收企业和回收非生产性废旧金属的再生资源回收经营者，除应当按照本办法第七条规定向商务主管部门备案外，还应当在取得营业执照后 15 日内，向所在地县级人民政府公安机关备案。

4.《废旧金属收购业治安管理办法》第四条：收购废旧金属的企业和个体工商户，应当在取得营业执照后 15 日内向所在地县级人民政府公安机关备案。

致成公司特种设备使用问题：涉事门式起重机设备代码编号：42701034020，额定起重量为5t，提升高度7米至8米，起重机横梁铭牌显示制造单位是河南省黄河防爆起重机有限公司。致成公司未能提供该台起重机械的产品合格证，也未能提供销售方及施工方情况，该起重机于2024年11月安装后未办理使用登记和申报检验，安全状况不能保证达到《起重机械安全技术规程》要求[5]。

致成公司占用土地问题：该用地属于乐平镇源潭村委会康乐村土木“白湖塘”地块，出租方系源潭村委会康乐经济合作社，2022年9月份通过三资平台将“白湖塘”地块公开发包给禤湛明，合同用途为农业种植用途，面积29亩。禤湛明于2023年10月份将其中15亩转租给周红举，其余14亩目前是荒地面貌。周红举于2023年12月份将其中3000平方米（约4.5亩）转租给李学成。2024年4月份起李学成将该地块用于致成公司堆放废旧钢梁等物资，至事发时未办理建设用地手续[6]。

（二）其他单位和个人存在的问题

1.源潭村委会平时有到“白湖塘”地块进行巡查，2024年10月份村委安全员巡查发现该地块已堆放钢梁，改变了土地用途。但源潭村委会没有对该问题进行任何处理，也没有向乐平镇政府或自然资源部门进行反映。

5.《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。第三十三条 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

6.《土地管理法》第四十四条 建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。

2.康乐经济合作社平时有到“白湖塘”地块进行巡查，发现了该地块没有用于种植用途，违反了土地租赁合同的约定。但康乐经济合作社未制止违法用地行为，未解除土地租赁合同，也未向源潭村委会或乐平镇政府报告。

3.禤湛明将地块转租给周红举时未取得康乐经济合作社的书面同意，违反了土地租赁合同的约定。未有效对周红举的安全生产工作统一协调、管理[7]。

4.周红举承租地块后，在自己使用的范围内堆放废旧钢梁等物资，至事发时未办理建设用地手续。周红举转租该地块给致成公司后，未有效对致成公司的安全生产工作统一协调、管理。

（三）有关部门履职情况及存在的问题

1.乐平镇政府：一是开展再生资源回收利用场所专项整治。2025年元旦前后对前期摸排发现的157家可再生资源回收行业企业（个体）开展现场检查执法。2025年3月针对重点路段可再生资源回收行业企业开展联合检查，共取缔经营场所6家。二是强化无照经营及特种设备操作安全管理。针对无照经营企业集中整治，2023年至今乐平市监所共检查市场主体4780户次，立案查处无照经营案件33宗，办理无照经营案件案值18万元，罚没款15.98万元。强化特种设备安全管理，重点聚焦起重机安全风险防控，共检查起重机使用单位231家次，移交上级处理起重

7.《安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

机违法案件1起，罚没金额3.1万元。三是区自然资源分局乐平管理所联合各村委会强化违法用地巡查机制，通过高频次、全覆盖的日常巡查重点监控违法用地高风险区域;建立用地性质核查机制，对疑似违法用地地块实施数据比对和实地勘验;完善快速处置流程，对发现的违法用地行为即时下达整改通知，着力构建"预防-发现-处置"的闭环管理体系。四是乐平应急办牵头组织开展复工复产会议，邀请专家进行安全生产教育培训，要求企业严格落实复工复产“六个一”措施。同时不间断开展宣传警示教育，广泛开展线上宣传和侧重性开展线下培训。

乐平镇政府在贯彻执行安全生产监管部署要求过程中，面对辖区生产经营主体数量多、业态复杂的实际情况，统筹指导安全生产工作存在不足。今年乐平镇发生的生产安全事故，反映出对辖区内“小散乱差”各种违法经营主体排查清除力度不够，对违法用地、违法建设行为查处力度不够，未能彻底消除辖区内的各类生产安全事故隐患;也体现出乐平镇在压实村（居）履行工作职责方面不够到位，未能及时发现并制止各类违法用地行为。

2.区经科局：一是严格部署安全生产工作，定期组织开展检查培训，督促再生资源回收企业落实安全生产责任制，提高处理突发事件应对能力。二是重点针对涉嫌无证经营、消防安全隐患、污染环境等违法行为进行现场检查，发现问题立即督促落实整改措施。三是及时跟进投诉举报调查处理工作，针对市民通过12345热线等渠道举报的信息马上组织人员到场核查，做好政策解读工

作。四是加强与市监部门沟通，掌握经营主体情况，搜集全区再生资源回收经营主体名单并下发各镇（街），要求各镇（街）经发办做好日常走访服务、人员安全生产培训等工作。

区经科局作为再生资源回收行业主管部门，指导监督检查全区再生资源回收企业安全生产工作存在不足，全区今年短时间内已连续发生两起行业生产安全事故，对镇（街）监管队伍建设和业务工作指导不力，对再生资源回收行业存在的各种问题解决办法不多。致成公司在三水从事再生资源回收经营活动未到我区相关部门进行备案，时间跨度长达一年，区、镇两级部门都没及时掌握信息以对其进行监管。

3.区自然资源分局：一是开展存量违法用地整治，推进落实分类整治措施，2025年1月9日印发《区自然资源分局关于推进三水区存量违法用地查处整改工作的通知》。二是规范违法案件处理，建立和落实违法用地建筑执行拆除机制，联合区人民法院印发《三水区关于规范违法建设案件处理的操作指引》，在推动落实违法用地案件裁执分离机制中积极指导镇街开展案件申请执行、执行法院裁定等工作。三是加强动态巡查，按照文件部署抓好落实动态巡查各项措施，2024年以来卫片执法巡查在线系统督促各镇（街）累计巡查距离72123千米，巡查上线时间6810小时，督促镇（街）落实系统上报违法事件38宗，压实镇（街）推动执法动态巡查工作。四是强化培训指导，提高基层执法业务水平。结合事权下放实际情况，通过集中培训、现场带

班、电话指导等方式强化对镇（街）的业务指导，定制行政执法培训课程，定期对镇（街）行政执法人员开展执法专题培训。

区自然资源分局主要通过上级下发卫星影像图斑来监管违法用地情况，督促指导镇（街）自然资源所开展工作不够，未能有效统筹和压实镇（街）自然资源所开展动态巡查，镇（街）自然资源所执法巡查人员及技术力量不足，对致成公司存在的违法用地行为失察。

4.区市场监管局：按照《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号），区市场监管局联合各镇（街）市监所采取“双随机、一公开”方式对包含再生资源回收行业等市场主体登记事项进行监管，抽查工作通过系统开展，抽查名单由系统随机抽取，关于市场主体登记事项“双随机”抽查暂未抽取到致成公司，也暂未收到上级对该公司的抽查任务。区市场监管局近三年对市场主体登记事项“双随机”共抽查市场主体1633户次，规范相关市场主体653户次，依法查处未按规定办理登记事项变更案件1宗，罚没1万元。开展无证无照经营专项整治，共检查市场主体14654户次，立案查处各类无证无照案件117宗，罚没72.23万元，引导办理证照1496户。特种设备监管方面2024年以来联合印发《关于印发加强起重机械隐患排查专项治理工作方案的通知》，区、镇两级市监部门累计出动1152人次，检查起重机械使用单位576家次，抽查起重机械1488台，发出安全监察指令书100份，消

除安全隐患135处。

市场监管“双随机”抽查系统按照行政区域或者行业进行区分市场主体，未能专门区分村级工业园、城乡结合部等隐蔽性区域市场主体进行抽查，镇（街）市场监管所发挥村（居）委会作用不强。特种设备日常监管力量主要集中在《特种设备安全监督检查办法》规定的公众聚集场所等重点单位，对村级工业园、堆场等较为隐蔽区域的特种设备使用监管工作存在疏忽和遗漏，区市场监管局在督促指导镇(街)市监所开展工作方面不够全面，监管触角的广度和深度仍需扩大延伸，并且对无证照经营主体和非法使用特种设备主体的监督检查力度有待加强。

四、事故原因分析

经现场勘查、查阅资料、人员询问和技术分析，调查认定本次事故原因是：致成公司未落实安全生产主体责任，未对洪文伟进行安全生产教育培训和考核即安排上岗作业，未制定相关岗位操作规程，未开展隐患排查治理工作，未开展应急救援演练。综上洪文伟在不具备相应安全条件的环境下工作，在作业过程中被钢梁碰撞挤压身体，导致事故发生。

五、责任单位和人员的处理建议

（一）致成公司

1.致成公司未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]的规定，

8.《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

2.致成公司从事再生资源回收经营活动但未登记备案，依据《再生资源回收管理办法》第二十一条[9]的规定，建议由区经科局对其作出行政处理。

3.致成公司从事回收非生产性废旧金属业务但未履行备案手续，依据《废旧金属收购业治安管理办法》第十一条第一款[10]的规定，建议由公安机关对其作出行政处理。

4.致成公司登记事项变更但未办理有关变更登记，依据《公司法》第二百六十条第二款[11]的规定，以及使用未经检验、未办理使用登记的起重机械，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条、第八十四条[12]的规定，建议由市监部门对其作出行政处理。

9.《再生资源回收管理办法》第二十一条 违反本办法第七条规定，由商务主管部门给予警告，责令其限期改正；逾期拒不改正的，可视情节轻重，对再生资源回收经营者处500元以上2000元以下罚款，并可向社会公告。

10.《废旧金属收购业治安管理办法》第十一条 (一)违反本办法第四条第一款规定，未履行备案手续收购生产性废旧金属的，予以警告，责令限期改正，逾期拒不改正的，视情节轻重，处以500元以上2000元以下的罚款；未履行备案手续收购非生产性废旧金属的，予以警告或者处以500元以下的罚款。

11.《公司法》第二百六十条第二款 公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。

12.《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：（一）使用特种设备未按照规定办理使用登记的；第八十四条 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的。

（二）李学成

作为致成公司主要负责人未履行安全生产管理职责[13]，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条[14]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。依据《安全生产法》第九十四条第二款[15]、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款[16]的规定，建议移交司法机关追究李学成刑事责任。

（三）其他单位和人员

1.由区安委办对乐平镇政府、区经科局、区自然资源分局、区市场监管局进行约谈整改，压实安全生产责任。

2.由乐平镇政府对镇经发办、自然资源分所、市监所等部门进行谈话提醒，责令改进工作作风，落实工作部署。

3.源潭村委会，未履行相应工作职责，发现土地违法行为不及时处理和报告。建议将相关线索移交乐平镇纪委监委处理。

4.康乐经济合作社，作为土地出租方未履行土地租赁合同，未能维护集体利益，建议将相关线索移交乐平镇纪委监委处理。

13.《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

14.《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

15.《安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

16.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款：实施刑法第一百三十四条第一款规定的行为，因而发生安全事故的，具有下列情形之一的：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

5.禤湛明，违反土地租赁合同，建议由乐平镇政府督促康乐经济合作社解除土地租赁合同，收回地块。禤湛明未对周红举的安全生产工作统一协调、管理，依据《安全生产法》第一百零三条第二款[17]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

6.周红举，未对致成公司的安全生产工作统一协调、管理，依据《安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

7.针对乐平镇源潭康乐村“白湖塘”地块未办理建设用地手续的违法行为，依据《土地管理法》第七十七条[18]的规定，建议由自然资源部门对周红举、李学成分别作出行政处罚。

六、再生资源回收行业存在的问题

（一）企业设立门槛低，准入易

为防止再生资源回收企业无序扩张，佛山市及各区先后根据自身实际出台再生资源回收体系建设规划，希望通过划定可设立区域、限制新增企业数量、逐步压减存量企业数量等方式达到集聚发展、优化提升的目标。但目前再生资源回收企业设立可通过网上或市级行政服务中心自助柜员机办理，落户后再由经科、消防、环保、城管、公安、市监等相关部门按照职能进行后续管理。

17.《安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、 承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

18.《土地管理法》第七十七条：未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。超过批准的数量占用土地，多占的土地以非法占用土地论处。

是否符合再生资源回收体系建设规划不能作为企业设立审批的前置条件。由于设立门槛低，准入易，加上城市化发展导致再生资源回收量增加,我区再生资源回收企业数量由2021年底约260家增加至目前超600家。企业新设数量难以控制,落户地点散落,一方面不利于统一管理,另一方面也存在噪音、废气扰民等情况,更严重的是部分企业大量回收塑料、废旧报纸等易燃物品，存在较大安全隐患。目前《再生资源回收管理办法》中，没有对新增再生资源网点进行控制的具体措施,各部门职能中也没有对再生资源企业数量控制的相关管理办法和制度。

（二）部分企业占用农地，隐蔽经营

通过事故后大范围排查发现,部分自然村出现将村集体用地出租给个人后，个人再把土地转租给再生资源回收企业的情况。部分村集体用地属性为农用地,至事发时实际使用性质为经营用地(用地上存在废旧物品存放、分拣、特种设备作业等相关行为),用地性质已发生变化，不符合土地管理相关规定。这类再生资源回收经营主体一般分布在城乡结合部、鱼塘边、荒草地、村边角地等处，地点较为隐蔽，区级部门的常规监管范围难以触及。

（三）行业监管力量存在不足

相关部门前期针对登记在册的再生资源回收经营主体进行日常监管，但并没有通过区-镇（街）-村（居）三级联动机制对无证照经营、非法经营等行为和安全隐患治理等做好排查整治,导致此类再生资源经营主体野蛮成长并存在严重安全隐患。若非

通过大检查、大行动等专项检查，日常较难发现此类经营主体的存在，对于监管部门做好日常监督管理，夯实安全生产基础需要加强力度，加大投入。

七、事故整改和防范措施

（一）区经科局

一是要加强再生资源回收行业隐患排查整改工作。联合各镇（街）对辖区内再生资源回收经营者开展拉网式排查摸底，建立排查情况台账，收集汇总排查发现的隐患问题，严格执行有关整治标准和要求，指导督促属地政府落实整改。二是要建立长效机制，推动再生资源回收行业经营体及场所严格落实安全生产主体责任。建立跨部门联合工作机制，不定期开展联合执法检查和专项执法行动，夯实行业监管基础。要建立健全重点监管对象名单，定期组织开展行业安全生产教育培训。三是要加强宣传教育。要指导、督促各镇（街）联合村（居）开展再生资源回收经营主体的安全宣传教育工作，发动村（居）对辖区租赁场地及经营主体进行梳理，涉及无证无照经营的要及时清理或上报职能部门。同时要做好科普宣传，引导行业从业人员增强合规意识。

（二）区自然资源分局

一是跟进落实执法处理。区自然资源分局要跟进对事故土地违法行为的处理，同步启动相关追责程序，涉嫌犯罪的要根据“两法”衔接规定及时移交公安机关处置。二是要加强土地巡查。区自然资源分局、各镇（街）自然资源所要加大对辖区类似区域的

巡查频次，结合各种技术手段，核查用地性质。三是要做好卫片执法工作。指导督促镇（街）加大非占耕图斑的整改力度，落实整改工作，压实整改责任。四是推进存量违法用地整改。做好违法用地整改计划，科学制定年度整改目标，分门别类逐宗细化整改方案，实施挂账销号，压实行业主管部门及镇（街）工作责任。

（三）区市场监管局

一是要督促各类市场主体落实责任，自觉遵守《公司法》、《市场主体登记管理条例》等法律法规，加强对从业人员的培训教育，增强守法经营的意识。二是要监督落实各类市场主体健全管理制度，完善业务流程，建立自查自纠机制，及时发现经营业务存在问题，落实问题整改，确保内部管理规范、有序。三是要监督落实特种设备使用单位遵守《特种设备使用管理规则》情况，加大对起重机械使用单位的监督检查力度，严厉打击超期未检、未办理使用登记的违法行为，督促单位作业人员再培训、再教育。

（四）乐平镇政府

乐平镇政府要组织村（居）、相关企业召开事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展自查自纠，落实隐患整改。同时要约谈致成公司，要求其结合事故实际情况，配合做好相关部门的后续处理措施，督促其落实吸取事故教训“三个必须”工作。

乐平镇政府要以此次事故为警示，举一反三，压实安全生产基础工作，切实提升各行业安全生产水平，有效防范和遏制安全生产事故的发生。要加大“两违”查处力度，严格按照有关法律

法规规定的要求，对“两违”行为采取行政处罚、退还非法占用土地、强制拆除违法建（构）筑物等强制措施。

佛山市致成再生资源有限公司“2·26”

一般物体打击事故调查组

2025年6月9日