福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管综〔2025〕73号

平潭综合实验区管委会关于
君山镇**公司“7·10”一般其他伤害
事故调查报告的批复

区执法应急局:

你局呈报的《关于批复君山镇**公司“7·10”一般其他伤害事故调查报告的请示》(岚执法应急〔2025〕139号)收悉，原则同意事故调查组作出的调查处理意见。根据有关规定，现将事故调查报告的有关事项批复如下:

一、事故调查合法性

事故调查处理工作符合《中华人民共和国安全生产法》《生

产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定。

二、事故的性质及原因

（一）事故性质

该起事故的性质是“生产安全责任事故”，事故的等级为“一般事故”。

（二）事故的直接原因

平潭**有限公司机修工文**安全意识淡薄，违反操作规程擅自作业，站在砂石分离机上清理滚筒内水泥结块作业过程中，不慎从砂石分离机的滚筒上滑落，被滚筒挤压致死是事故发生的直接原因。

（三）事故的间接原因

平潭**有限公司未严格履行安全生产主体责任，全员安全生产责任制未落到实处，对作业人员安全教育培训不到位，对设备检维修作业安全管理不到位，未督促、教育现场作业人员规范作业。

三、对事故责任单位和责任人员的处理意见

同意由区执法应急局对平潭**有限公司依法予以行政处罚。

同意由区执法应急局对平潭**有限公司法定代表人游**依法予以行政处罚。

请按照有关法律法规规定，落实对责任单位和责任人的处理决定，及时公布事故调查处理结果，接受社会监督，并将落实情

况按规定报送备案。

四、防范要求

有关部门和单位要认真贯彻中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》和省委、省政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，以及《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《福建省党政领导干部安全生产责任制实施细则》和《平潭综合实验区较大、一般生产安全事故防范和整改措施落实情况评估暂行办法》有关文件精神，深刻汲取事故教训，严格落实事故调查报告中提出的防范措施，将事故防范措施落实情况报区执法应急局备案。要牢固树立安全发展理念，进一步增强红线意识和底线思维，强化监督检查，着力化解安全风险，有效防范类似事故发生，确保人民群众生命财产安全。

附件：君山镇**公司“7·10”一般其他伤害事故调查报告

平潭综合实验区管委会

2025年9月10日

附件

君山镇**公司“7·10”一般其他伤害事故调查报告

2025年7月10日15时44分许，君山镇西边寮村北片**号平潭**有限公司（以下简称**公司）发生一起一般其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约142万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，区管委会于2025年7月26日成立了君山镇**公司“7·10”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区执法应急局牵头，君山片区局、区经发局、公安局、社会事业局、交建局、总工会等有关单位人员组成，并邀请区纪工委（监察工委）派员列席事故调查组会议。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等有关情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，君山镇**公司“7·10”一般其他伤害事故

是一起因从业人员作业过程中违章作业，生产经营单位未依法落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

平潭**有限公司，法定代表人：游**，统一社会信用代码：91350128MA33PE**；经营场所：平潭县芦洋乡西边寮村北片**号，注册日期：2020年4月2日。经营范围：环保技术推广服务（含环保材料技术开发、淤泥利用技术开发、建筑产业现代化技术研究与开发、利用及开展相关的技术研发）；再生资源回收与批发等。建筑业企业资质证书编号为D33574****，资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级。

（二）事故现场情况

事故发生现场位于**公司料仓门口左侧砂石分离机处，砂石分离机本体长度约3.7米、宽度约1.9米、高度约2.7米，砂石分离机下面有四个支撑点，每个支撑点高约1米。事发时，死者文**被卡在砂石分离机的滚筒与外壁的缝隙处。

（三）事故发生单位安全管理情况

**公司未严格落实全员安全生产责任制；对设备检维修作业安全管理不到位，安全生产教育培训不到位，未能督促从业人员遵守安全操作规程，造成对现场安全管理状况失管、漏管。

（四）事故发生经过

根据调查询问、现场监控视频并经过综合分析，事故经过如

下：2025 年 7 月 10 日下午 14 时许，**公司机修班长杨**和机修工文**准备对砂石分离机进行检修作业，二人到达砂石分离机后，由杨**先关闭电源。砂石分离机里的滚筒上因水泥凝固后粘在滚筒沙子出口孔处，导致砂石分离机工作效率降低，故二人拿着锤子对砂石分离机滚筒上的水泥结块进行敲打，期间作业约半个多小时。14 时 44 分许，因公司内一部水泥搅拌车回来洗车，二人暂停了作业，分别离开了砂石分离机。之后杨**去主机楼维修其他设备。15 时 33 分许，文**又独自一人自行到砂石分离机进行检修作业。15 时 48 分许，杨**在主机楼设备维修完毕后经过砂石分离机时发现砂石分离机附近地面上有一顶蓝色的安全帽，随即杨**立即到砂石分离机查看情况，发现文**被卡在砂石分离机滚筒缝隙里，杨**呼喊文**没有反应，随即用对讲机呼叫同事救援，**公司相关人员立即前往事发现场，并拨打 110、120、119，同时准备了装载机、切割设备准备进行救援，但因担心救援方式对文**造成二次伤害故未实施。16 时 15 分许，区消防救援人员到达现场。经过救援于 16 时 26 分许将文**从砂石分离机救出，后经 120 急救中心确认文**已无生命体征。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，死者文**，男，1972 年 1 月出生，身份证号码：51072219720124****，户籍地址：广东省韶关市曲江区马坝镇长江路 * 号，生前系****公司机修工。

2.直接经济损失情况：经事故单位统计，本次事故造成直接经济损失约142万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员杨**通过对讲机呼叫其他同事救援，**公司相关人员立即前往事故现场，拨打110、120、119救援电话，区消防救援支队立即组织救援行动，区执法应急局接报后启动生产安全事故应急联动机制，君山片区局、区公安局、交建局、执法应急局等单位及时组织人员前往事发现场，开展了现场勘验、对相关人员进行询问、调取相关单位内业资料等前期工作。

（二）医疗救治和善后处置情况

2025年7月10日16时10分许，120救护车到达**公司事故发生现场，消防救援人员将文**从砂石分离机救出后，经120急救中心确认文**已经死亡。君山片区局、公安局等单位积极开展事故善后处置工作。7月18日，**公司与死者家属已签订赔偿协议，善后处置工作已全部完成。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，**公司及时拨打了110、120、119等电话求救，区消防救援支队、协和医院平潭分院及时安排救援人员、医护人员、救护车对文**进行了救治，区相关单位及时到场处置。经事故调查组评估：应急救援处置较为及时，未造成次生灾害。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析:文**安全意识淡薄，违反操作规程擅自作业，站在砂石分离机上清理滚筒内水泥结块作业过程中，不慎从砂石分离机的滚筒上滑落，被滚筒挤压致死是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员和综合分析，本事故排除人为故意、突发疾病、自然灾害、刑事违法等因素影响。

（三）事故间接原因分析

**公司未严格履行安全生产主体责任，全员安全生产责任制未落到实处，对作业人员安全教育培训不到位，对设备检维修作业安全管理不到位，未督促、教育现场作业人员规范作业。

四、有关责任单位存在的主要问题、事故责任人员与责任单位的责任认定及处理建议

（一）事故责任单位存在的主要问题及处理建议

**公司未有效落实全员安全生产责任制，对现场作业人员安全生产教育培训不到位，对检维修作业现场安全管理不到位，未督促、教育现场作业人员规范作业，对本次事故发生负有责任，建议由区执法应急局依照相关法律法规予以行政处罚。

（二）事故责任人员责任认定与处理建议

1.文**，生前系****公司机修工，安全意识淡薄，违反操

作规程擅自作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

2.游**，系**公司法定代表人，未切实履行生产单位安全生产第一责任人职责，未督促检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有管理责任，建议由区执法应急局依照相关法律法规予以行政处罚。

（三）依企业内部规章制度处理人员的建议

陈**，系**公司生产部经理，负责现场安全管理，未有效履行职责，未能及时发现并消除作业安全隐患，建议由**公司依据公司内部规章制度进行处理。

五、事故整改和防范措施建议

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在日常安全生产管理工作中存在安全生产主体责任落实不到位等问题，为预防类似事故的再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）**公司应切实履行企业安全生产主体责任，要深刻吸取事故教训，开展事故警示教育会，强化员工安全生产意识；完善健全并落实安全生产各类规章制度和安全操作规程，认真定期组织本单位的安全检查，及时发现生产过程中存在的各类安全隐患并整改，杜绝各类事故的发生。

（二）君山片区局要明确负责安全生产监督管理的有关机构及职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责在辖区内对生

产经营单位开展安全生产检查，加大辖区安全生产法律法规的宣传力度，确保辖区安全生产稳定有序。

（三）区经发局要将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，督促指导生产经营单位加强安全管理。

（四）区执法应急局要加强工贸企业安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制，加大安全生产投入，提升企业本质安全水平。

附件：君山镇**公司“7·10”一般其他伤害事故调查报告署名页

君山镇**公司“7·10”一般其他伤害事故调查组

2025年9月5日

平潭综合实验区管委会办公室　　2025年9月10日印发