锦州黑山县小东镇前欢村“3·31”一般物体打击事故调查报告

目 录

一、基本情况.....1

（一）事故单位情况.....1

（二）项目概况.....1

（三）项目土地性质和流转情况.....2

（四）事故现场情况.....3

（五）事故发生经过.....3

（六）死亡人员情况.....4

（七）相关鉴定（诊断）情况.....4

二、事故信息报告、应急处置及善后处理情况.....4

（一）事故信息报告情况.....4

（二）事故应急处置及善后处理情况.....5

三、事故直接原因.....5

四、事故间接原因及存在的问题.....5

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议.....6

（一）因死亡免予追究责任人员.....6

（二）对事故有关责任人员的处理建议.....6

（三）其他处理建议.....8

六、事故整改和防范措施.....8

2026年3月31日10时34分，李某施工队在小东镇前欢村羊队吴某某流转的设施农用地上建设牛场期间发生一起一般物体打击事故，致使1人死亡接经济损失约120万元。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规的规定，会同黑山县公安局、黑山县总工会、黑山建局、黑山县农业农村局等单位人员组成事故调查组，邀请县纪委监委派员参加，对该起事故进行调查处理。

事故调查组通过查看资料、调查取证、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡及应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，该起事故是一起因施工单位无施工资质，现场安全管控缺位而引发的生产安全责任事故。

一、基本情况