应急管理局：南宁市振威汽车运输有限公司“8•17”道路 交通事

发布时间：2019-11-01 16:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局

2018年8月17日12时40分许，南宁市振威汽车运输有限公司桂AF9207号重型自卸货车于国道210线2987KM+500m处发生一起道路交通事故，造成1人

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组。

事故调查组按照"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"和"四不放过"的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查明
事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年8月17日12时40分许。

（二）事故发生地点：武鸣区国道210线2987KM+500m。

（三）事故涉及单位：南宁市振威汽车运输有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年8月17日12时40分许，陆某喜驾驶桂AF9207号重型自卸货车沿210国道从武鸣往南宁方向行驶，甘某烈驾驶武鸣39161号二轮电动车沿桂A
2987KM+500m时，桂AF9207号车车头与武鸣39161号二轮电动车右侧车身发生碰撞，造成两车不同程度损坏，甘某烈受伤经医院抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场的陆某喜立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AF9207号重型自卸货车情况

桂AF9207号重型自卸货车品牌型号为乘龙牌LZ5310ZLJM5FA，车辆登记所有人为南宁市振威汽车运输有限公司，注册日期为2016年6月6日，车辆

桂AF9207号重型自卸货车交通事故强制责任险（保单号：PDZA20184521000003****），投保公司为中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公
号：PDAA20184521000002****），其中第三者责任险保额为100万元。

（二）肇事驾驶员情况

陆某喜：桂AF9207号重型自卸货车驾驶人，男，住广西武鸣县甘圩镇，驾驶证号：45012219860710****，档案编号：45010150****，初次领驾驶
型：B2。陆某喜符合驾驶重型自卸货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AF9207号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结
格，反光标识、尾部标志板、防护装置不合格。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。超载，桂AF9207号重型自卸货车核载15970千克，实载50210千克。

2.超速情况。未超速。

3.改装情况。经鉴定，该车不存在改装迹象。

（五）涉事单位情况

南宁市振威汽车运输有限公司，统一社会信用代码：91450107340285****，成立于2015年4月24日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），
范围：道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准），停车场服务（除国家有专项规定除外）。（依法须经批准的项目

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区国道210线2987KM+500m，2018年8月17日12时40分许为晴天。

2.道路情况。210国道（南武城市大道）事故路段南北走向，沥青路面，道路每侧各有三条汽车道、一条辅道，道路中心有花圃隔离，汽车道与辅
210国道（南武城市大道）事故路段设置有“村庄”、“人行横道”标志牌及减速带，事故地点为210国道（南武城市大道）伊岭小康村路口，210国道
道）方向设置有“让行”、“慢行”标志牌。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为二轮电动车驾驶人，具体情况如下：

甘某烈：男，1945年7月30日生，身份证号：450122********1538，户籍地：武鸣县双桥镇。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

陆某喜驾驶超载的机动车行经容易发生危险的路段时未降低行驶速度车头与横过公路未让优先通行的一方先行的甘明烈驾驶的二轮电动车右侧车身

（二）间接原因

南宁市振威汽车运输有限公司隐患排查治理不位，导致陆某喜驾驶“反光标识、尾部标志板、防护装置”不合格等不符合安全技术标准的桂AF9207号重
按规定落实对企业从业人员安全生产教育和培训工作；桂AF9207号重型自卸货车驾驶人陆某喜安全意识薄弱，超载违法行驶，未能文明驾驶在有“让行

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁市振威汽车运输有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.隐患排查治理不位，导致陆某喜驾驶“反光标识、
AF9207号重型自卸货车上路行驶，且违法超载，直至事故发生；2.安全生产教育和培训不到位，未能按照公司管理制度对所有从业人员进行教育和培训
员陆孙喜从未参加公司组织的安全生产学习，间接导致桂AF9207号重型自卸货车驾驶人陆孙喜安全意识薄弱，超载违法行驶；3.驾驶员档案不健全，陆
格证、教育和培训记录等材料，驾驶员台账记录不全，无陆孙喜记录；4.建立道路运输车辆技术档案不符合规定。

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁市振威汽车运输有限公司“8·17”道路交通事故是一起生产经营性道路交通死亡事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输
司“8·17”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）陆某喜，南宁市振威汽车运输有限公司桂AF9207号重型自卸货车驾驶员，驾驶超载的机动车行经容易发生危险的路段时未降低行驶速度，
任。

（二）马某振，南宁市振威汽车运输有限公司法定代表人，落实安全生产主体责任不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未按规定组织开展驾
任，建议由事故发生地安全生产监督管理部门依法依规对其进行行政处罚。

（三）南宁市振威汽车运输有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，隐患排查治理不位，导致陆孙喜驾驶“反光标识、尾部标志板、防护装
车上路行驶，且违法超载，直至事故发生；安全生产教育和培训不到位，未能按规定对所有从业人员进行教育和培训，肇事驾驶员陆孙喜从未参加公司
驶人陆某喜安全意识薄弱，超载违法行驶，对事故发生负有责任。建议由事故发生地安全生产监督管理部门对其进行行政处罚。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，
体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运
整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责
责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保
产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

南宁市振威汽车运输有限公司

“8·17”道路交通事故调查组

2019年10月23日

扫一扫在手机打开当前页