索 引 号： 736916955/2026-04414

南岗燎原*********有限公司“8.23”一般机械伤害事故调查报告

日期：2025-10-13 来源：南岗区应急管理局

2025年8月23日8时45分许，*********有限公司员工在***大学垃圾转运间内进行垃圾清运作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1名人员死亡，直接经济损失128.52万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，会同市公安局南岗分局、区总工会、燎原街道办事处组成事故调查组，同时邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出

了对有关责任单位和人员的处理建议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改措施和防范建议。

经调查认定，南岗燎原*********有限公司“8•23”一般机械伤害事故是一起因未按照操作流程作业、佩戴防护用品不到位等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

清洁作业单位：*********有限公司成立于2016年9月29日，统一社会信用代码：9123**********K21X；经营场所：哈尔滨市道里区*******；经营类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：程某某。经营范围：一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；城市绿化管理；家政服务；建筑物清洁服务；洗车服务；劳务服务（不含劳务派遣）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。

2.事故相关单位概况

清洁委托单位：***大学，统一社会信用代码：1210**********211L；住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区**********；宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。船舶与海洋工程、动力、核能、自控、水声、计算机、机械、材料、通信、管理学科和硕士博士研究生学历教育，电气电子、化学、土木工程、经济、法学、外语、光学本科和硕士生学历教育，建筑、飞行器设计、交通运输、工业设计、数学本科学历教育，博士后培养，相关科研、高职教育、继续教育、专业培训与学术交流。

（二）事故发生单位安全管理情况

*********有限公司现有员工9人，配有专职安全管理人员1名。公司现有安全操作规程2项；生产安全事故综合应急预案2项、现场处置方案2项；定期组织开展安全教育和培训，并进行安全教育培训及考核。***大学垃圾转运服务由李某某负责组织服务，共有员工6人，其中经理1名，其他工作人员5名。

（三）事故发生经过

2024年11月1日，***大学后勤集团与徐某某签订《***大学劳务合同书》，徐某某受指派负责垃圾转运间内垃圾压缩箱操控等工作。

2025年1月23日，***大学与*********有限公司签订《校园内垃圾倒运及部分外运服务合同》，合同约定***大学将校园垃圾倒运及部分外运工作委托给*********有限公司完成。

2025年2月1日，*********有限公司分别与潘某某、贾某（死者）签订《劳务合同》，负责为***大学校内垃圾清运保洁工作。

2025年8月23日6时至8时，*********有限公司垃圾清运保洁工人潘某某、贾某（夫妻关系）二人将收集的垃圾装入牌照为黑A·F***7厢货车内，潘某某驾驶黑A·F***7搭载贾某（死者）前往***大学垃圾转运间附近排队等待。8时20许，贾某（死者）指挥

潘某某将牌照为黑A·F***7厢货车倒车进入***大学垃圾转运间内，厢货车尾部与垃圾压缩箱翻斗对接完成后，贾某（死者）向潘某某表达过身体不适，遂潘某某告知贾某（死者），要求其进入车内等待，贾某（死者）称“咱俩一起干，快，我帮你捡一捡掉下来的垃圾”，随后徐某某对四周情况进行勘察，在确认垃圾压缩箱作业区域内无障碍物和人员后，回到厢货车右侧进行操作，潘某某站在厢货车厢货中负责将垃圾丢入垃圾压缩箱翻斗内，贾某（死者）站在作业范围区以外。8时40分许，潘某某卸完第三斗垃圾后，徐某某操作垃圾压缩箱翻斗上升过程中，贾某（死者）发现垃圾位于垃圾压缩箱外部，遂上前整理，整理过程中潘某某发现贾某（死者）出现在垃圾压缩箱范围内，便向徐某某喊“停”，徐某某立即按下垃圾压缩箱急停按钮，此时贾某（死者）面部因受到垃圾压缩箱翻斗和厢货车尾部挤压倒地。

（四）事故现场情况

事故现场位于***大学垃圾转运间内，该转运间长度14.9米、宽10米，垃圾转运间内共2台垃圾压缩箱，垃圾压缩箱长5.8米、宽2.2米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失128.52万元。

死者：贾某，女，55岁，*********有限公司，身份证号：341**********，安徽阜阳人。

（六）其他情况

哈尔滨市西南风 1-3级，白天多云最高气温29℃，夜间多云最低气温19℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12时，区应急管理局值班电话接到市公安局南岗分局情报指挥中心事故线索推送。区应急局工作人员汇报主要领导后立刻赶往事故现场，到达事故现场后初步了解相关情况。13时54分，区应急局将事故初报分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，徐某某立即急停垃圾压缩箱并告知潘某某拨打120急救电话，同时将事故发生情况汇报领导；潘某某立即给其儿子拨打电话，其儿子到达现场后于8时48分拨打120急救电话，并对其母亲贾某（死者）开展人工呼吸等急救措施，待120到达现场后将贾某（死者）送往哈尔滨医科大学附属第一医院救治；期间涉事单位有关人员到达现场开展处置工作。接到事故汇报后，南岗区政府有关领导和行业部门、属地街道负责同志先后赶赴现场，组织专业技术人员对事故现场风险隐患分析研判，避免次生灾害发生；同时密切监控网络舆情，防止虚假不实信息扩散；指导发生事故单位积极与死者家属沟通，做好善后抚恤工作。

（三）医疗救治和善后情况

120急救到达现场立即对贾某（死者）开展人工呼吸、心肺复苏等急救措施；后将

贾某（死者）送往哈尔滨医科大学附属第一医院救治。贾某（死者）于9时35分经救治无效死亡。8月28日，事故单位与死者家属签订了《协议书》，并进行了补偿。死者已经安葬。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在事故发生后第一时间启动应急机制，并通知相关人员共同赶赴事故现场，开展现场封锁、勘验、初期调查等，响应积极、行动迅速。应急处置工作结束后，继续对现场进行封控保护，全程出动2辆车4人。整个应急过程行动迅速、指挥有力，未发生其他次生事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经询问现场人员，结合有关书证材料，分析推断贾某（死者）未遵照垃圾压缩箱操作流程，违规出现在机械运动区域内，导致垃圾压缩箱翻斗上升过程中将其面部与厢货车尾部挤压是造成本次机械伤害事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和书证分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）事故间接原因

*********有限公司项目经理李某某督促垃圾清运保洁工人教育不到位，未针对垃圾转运间工作中存在的危险有害因素等内容进行针对性培训，导致垃圾清运保洁工人安全防范意识不强。

四、有关责任单位存在的主要问题

*********有限公司履行安全生产教育不到位，与《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款相违背。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.因在事故中死亡免于追究责任人员

贾某，女，1970年7月出生，群众，2025年2月1日任*********有限公司驻***大学校内垃圾清运保洁员，负责垃圾清运工作。在垃圾清运过程中，风险辨识不到位，违规出现在垃圾压缩箱机械运动区域内。对此起事故负有重要责任，鉴于贾某在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

程某某，女，1954年5月出生，群众，2016年9月任*********有限公司法定代表人，负责公司全面工作。作为*********有限公司主要负责人，对项目经理李某某安全教育培训不到位，负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

李某某，男，1982年6月出生，群众，任*********有限公司***大学片区项目经理，负责片区全面工作。作为片区主要负责人，在教育培训过程中存在明显短板，未对

垃圾清运保洁进行危险有害因素开展针对性培训，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

*********有限公司，作为清洁作业单位，未针对垃圾转运间工作中存在的危险有害因素等内容进行针对性培训，导致垃圾清运保洁工人安全防范意识不强。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议给予人民币伍拾壹万元（510000）罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

*********有限公司。安全管理体系存在明显短板，未针对垃圾转运间工作中的危险有害因素开展针对性培训，因缺乏专项培训，导致垃圾清运保洁工人风险认知不足，安全防范意识不强，无法有效辨识和规避工作中的安全风险。

七、事故防范和整改措施建议

*********有限公司。一是要完善安全管理体系，补齐管理短板，全面梳理现有安全管理制度，针对垃圾转运间作业场景，建立涵盖风险识别、培训、操作、应急的全流程安全管理体系，明确各岗位安全职责，确保安全管理无漏洞；二是开展针对性安全培训，提升人员风险认知，围绕垃圾转运间工作中的危险有害因素（如有害气体、机械伤害、物体打击等），制定专项培训计划，同时培训内容需包括风险辨识方法、安全操作规范、防护装备使用、应急处置流程等，确保所有垃圾清运保洁工人参训并考核合格，切实提升其安全防范意识和风险规避能力；三是强化培训效果监督，确保培训落地见效，建立培训效果跟踪机制，通过现场抽查、实操考核、知识问答等方式，定期检查工人对安全知识和技能的掌握情况，坚决杜绝因培训不到位导致的安全风险；四是及时与委托单位沟通并消除隐患。

南岗区人民政府事故调查组

2025年10月13日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　　联系电话：0451-82705744

适老化
无障碍服务

党政机关

政府网站
找错