信州北门“5·26”一般触电事故调查报告

上饶市信州区政府事故调查组

2026 年 9 月

目 录

一、 事故基本情况 1

（一）事故相关单位基本情况 1

（二）相关人员基本情况 2

（三）房屋装修相关情况 3

（四）事发现场情况 3

（五）事故伤亡和经济损失情况 6

二、 事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估情况 7

三、 事故原因分析 7

（一）事故直接原因 8

（二）事故间接原因 8

四、 调查发现的主要问题 8

五、 对事故有关单位和人员的处理建议 9

（一）不予追究责任人员 9

（二）对相关单位和人员的处理建议 9

（三）其它问题处理建议 10

（四）对有关监管部门的处理建议 10

六、 事故整改和防范措施 11

信州北门“5·26”一般触电事故调查报告

2026年5月26日2点左右，陈某某在北门街道润丰国际家居广场负一楼F101、F102位置吊顶隔层进行电气作业时触电死亡。

依据有关法律法规，经信州区政府批准，成立了由区应急管理局、市公安局信州分局、区住房和城乡建设局、区总工会、区人力资源和社会保障局、区纪委监委、北门街道、区供电公司组成的信州润丰国际家居广场“5·26”一般触电事故调查组（以下简称:调查组），并邀请区人民检察院派员参加，全面开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

调查认定，**信州北门“5·26”一般触电事故是一起因作业人员未采取安全防护措施带电作业，导致触电死亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

上饶市某某服务有限公司（以下简称：某某公司）于2002年09月29日在上饶市信州区市场监督管理局注册登记（统

一社会信用代码：91361100741983****），公司住所：江西省上饶市信州区三清山东大道 ** 号 **幢 **，法定代表人：刘某某，公司类型：其他有限责任公司，注册资本:50 万人民币，经营范围：物业管理；家政服务；商业项目运营管理；商铺租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）相关人员基本情况

1.何某某，男，身份证号：360733198912220****，现居住在上饶市信州区北门街道长塘花苑小区*栋 *单元**** 室，润丰国际家居广场 F101、F102 场地经营人，装修改造定作人，系原计划开办得吃餐饮店合伙之一。

2.宋某某，男，身份证号：612426197206l0****，现居住在信州区东市街道炮子山小区 ** 栋 ** 室，润丰国际家居广场 F101、F102 场地租赁合同签订人。

3.宋某某，男，身份证号：612426199204l8****，现居住在上饶市信州区东市街道炮子山嘉诚公寓 **室，系原计划开办得吃餐饮店合伙之一。

4.张某，男。身份证号：370826198201O4****，现居住在上饶市信州区三江花园*期 *栋 *单元 * 室。系原计划开办得吃餐饮店合伙之一。

5.程某某，男，身份证号：362301199304204****，现居住在上饶市信州区茅家岭大学春城 ** 栋 **室，系原计划开办得吃餐饮店合伙之一。

（三）房屋装修相关情况

何某某、张某、程某某、宋某某等人商议共同开办餐饮店，2026年1月份四人与上饶市某某服务有限公司签订了租赁合同（租赁合同是以宋某某父亲宋某某的名义与上饶市某某服务有限公司签订的），将位于润丰国际家居广场F101、F102车库，面积291平方米作为经营餐饮店场地使用，合同中约定用途为车库，在租赁期间不得改变租赁用途。租赁期为：2026年3月1日起至2027年2月28日。季度租金12500元。

2026年1月何某某找到做水电工的陈某某，双方约定由陈某某以包工包料的形式将润丰国际家居广场F101、F102车库位置（原某某俱乐部）装修改造用做开餐饮店，改造内容主要是墙面刮白、安装水电线路、护墙板等。3月份餐饮店的厨房部分已装修好投入使用，但因该场所位于负一楼不符合开办餐饮要求无法完成工商注册登记。后何某某叫陈某某继续后续装修准备用于办公使用，已装修好的厨房部分在3月底已由何某某对外经营餐饮。事发时陈某某正在进行吊顶隔层电气作业。

（四）事发现场情况

润丰国际家居广场F101、F102号原规划设计为地下车库，目前分割改造为办公室、厨房等场所，吧台右侧墙壁上有配电屏，为该区域的电源总开关，未安装漏电保护装置。4号房间内有一张椅子、5号房间有一把人字木梯，4号、5号房间地面散落有电钻、砂轮机、卷尺、锤子等工具，以及部分电线、线管、插座

等装修材料（详见视频资料）。过道施救位置（见图 1）搭建了一层脚手架（高度约 2.1 米左右），脚手架上斜放置一把木梯，吊顶至地面高度 3.7 米左右，吊顶是以轻钢龙骨为骨架，表面铺装石膏板组合而成的室内悬吊式装饰顶面，其吊顶内有几处破碎的洞口，未发现吊顶积水和漏水痕迹。放置木梯位置的吊顶开口宽度约 1.8 米（见图 2）。内部电气线路混乱，破损，消防管道，与排风管平等穿过，吊顶隔层高度约 0.5 米，散落有尖嘴钳、黑色电工胶布。事发时，陈某某（死者）头部朝左侧趴在消防管道上（图 3）。现场无警示标志和安全防护用品。




图 1 事故现场示意图



图 2 事故现场施救位置



图 3 触电位置

（五）事故伤亡和经济损失情况

此次事故造成1人死亡，死者陈某某，男，52岁，上饶信州区人，水电工，特种作业操作证编号：T362321197407040****，操作项目：低压电工作业，有效期：2027年4月27日，生前承接多家单位的水电维修安装工作。因涉事双方对赔偿金额未达成一致，暂无法统计此次事故的直接经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月28日，市应急管理局接到陈先生（陈某某儿子）反映，2026年5月26日凌晨2点,其父亲在某某娱乐场所（实际地址为：润丰国际家居广场F101、F102）进行房屋装修施工作业时发生触电事故死亡。

2026年5月29日，区应急管理局接到市应急管理局事故核查通知，当日区应急管理局与市应急管理局赶赴现场核实了解情况。6月1日信州区政府成立事故调查组，对事故展开调查。

（二）事故现场应急处置情况

2026年5月25日晚，陈某某叫鲍某某（女朋友）陪同去信州润丰国际家居广场做事。大概23点左右，陈某某与鲍某某到北门街道润丰国际家居广场F101、F102作业场所。鲍某某在房间4的椅子上休息，陈某某从餐厅外过道踩着人字梯从吊顶检修口爬到吊顶隔层上作业。约凌晨2点左右，鲍某某在房间4听到陈某某“啊、啊、啊”惨叫声，立刻从房间跑到公共过道检修口喊

陈某某，并从检修口的木梯爬到吊顶上去找陈某某（同时给陈某某外甥陈某某打了电话，告知其出事了），发现陈某某躺在房间4东南角上方吊顶隔层的消防管上（见图1、图3，详见勘验笔录），用手去拉陈某某的肩膀时感觉有触电感，鲍某某赶紧下来找到吧台旁的电源总开关关掉电源，2时10分左右陈某某赶到现场，并拨打了“120”急救电话，并和其他围观人员在现场找脚手架和木梯，爬到吊顶上查看情况。120救护车、消防、公安陆续也到现场，大家合力一起将陈某某从吊顶隔层抬到地面。医护人员随即展开抢救，经医护人员确认，陈某某抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，事发现场的鲍某某打电话将事情告知了居住在附近的死者陈某某外甥陈某某，陈某某从东都花园家中赶往现场后于2时17分拨打了“120”急救电话。2时19分上饶市紧急求援中心接到陈某某报警电话。2时22分上饶市中心医院出诊，急救人员赶到现场展开抢救。

事故发生后，北门街道多次联合相关部门积极协调当事双方开展善后赔偿事宜，目前暂未达成一致。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，上饶市中心医院于2时22分出诊，10多分钟后医护人员赶到现场实施抢救。现场紧急救治处置迅速得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

陈某某安全意识淡薄，未对作业现场可能存在的风险隐患进行辨识，未确认作业现场安全条件的情况下带电作业，带电作业时未佩戴绝缘手套等安全防护用品导致触电死亡。

（二）事故间接原因

作业现场空间狭小，夜间在狭小空间长时间作业[1]，且作业时未采取安全可靠的安全防护措施。

四、调查发现的主要问题

1.某某公司履行主体责任不到位，对承租方改变场地用途的行为未及时劝阻、制止，也未向有关部门报告，其行为违反了《江西省物业管理条例》第六十六条[2]的规定。

2.何某某将原某某台球俱乐部装修改造用于经营餐饮店；未办理营业执照、未取得食品生产经营许可证从事经营活动，其行为违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条[3]、《中华人民共和国食品安全法》第三十五条[4]的规定。

3.润丰国际家居广场地下车库改造成商铺出租，改变了原有规划设计用途，违反了《江西省城乡规划条例》第六十三条的规

---

[1] 作业时间从夜间 23 点至凌晨 2 点，吊顶空间高度约 0.5 米。

[2] 《江西省物业管理条例》第六十六条：物业服务企业发现业主或者物业使用人在物业装饰装修、使用过程中有违反国家和本省有关规定以及临时管理规约、管理规约行为的，应当予以劝阻、制止；劝阻、制止无效的，应当在二十四小时内报告业主委员会和有关主管部门。有关主管部门在接到物业服务企业的报告后，应当依法对违法行为予以制止或者处理。

[3] 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条：市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。

[4] 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条：国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。……

定[5]。

五、对事故有关单位和人员的处理建议

（一）不予追究责任人员

陈某某与何某某及其合伙人系建立承揽关系（该关系认定系根据现有证据材料作出的初步判断，仅作为事故责任分配的依据，不具有任何其他法律效力，不影响后续司法程序中对各方民事责任的独立认定）。

陈某某作为从业多年的水电工，作业时未对作业现场可能存在的风险隐患进行充分辨识，未确认作业现场安全条件的情况下在吊顶隔层狭小空间进行带电作业，带电作业时未佩戴绝缘手套等安全防护用品，对事故负有主要责任，因其在事故中死亡，责　　任不予追究。

（二）对相关单位和人员的处理建议

1.某某公司履行主体责任不到位，作为场地出租方，未履行安全生产管理职责，对承租方改变场地用途的行为未及时劝阻、制止，也未向有关部门报告，其行为违反了《江西省物业管理条例》第六十六条[6]的规定。建议住建部门依法处理。

2.何某某及其合伙人租赁润丰国际家居广场地下一层 F101、F102（事发地点）筹办餐饮店，后改为快餐形式于 2026 年 3 月底

---

[5]《江西省城乡规划条例》第六十三条：房屋建成后，不得擅自改变建设工程规划许可证确定的使用性质。确需变更的，应当依法办理批准手续。具体管理办法，由省人民政府制定。

[6]《江西省物业管理条例》第六十六条：物业服务企业发现业主或者物业使用人在物业装饰装修、使用过程中有违反国家和本省有关规定以及临时管理规约、管理规约行为的，应当予以劝阻、制止；劝阻、制止无效的，应当在二十四小时内报告业主委员会和有关主管部门。有关主管部门在接到物业服务企业的报告后，应当依法对违法行为予以制止或者处理。

开始实际对外经营。将原某某台球俱乐部装修改造用于经营餐饮店；未办理营业执照、未取得食品生产经营许可证从事经营活动。其行为违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条[7]、《中华人民共和国食品安全法》第三十五条[8]的规定。建议市场监督管理部门依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十三条[9]、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条[10]的规定给予行政处罚。

（三）其它问题处理建议

润丰国际家居广场地下车库改造成商铺出租，改变了原有规划设计用途，违反了《江西省城乡规划条例》第六十三条[11]的规定，根据市委办、市政府办《关于进一步加强中心城区规划统筹管控工作的通知（试行）》（饶办通字[2025]21号）有关要求，建议由属地街道、派驻街道的城管执法部门依法处理。

（四）对有关监管部门的处理建议

1.区市场监管部门对何某某未办理营业执照、未取得食品生

---

[7]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条：市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。

[8]《中华人民共和国食品安全法》第三十五条：国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。……

[9]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十三条：未经设立登记从事经营活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处 1 万元以上 10 万元以下罚款；情节严重，责令关闭停业，并处 10 万元以上 50 万元以下罚款。

[10]《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条：违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。

[11]《江西省城乡规划条例》第六十三条：房屋建成后，不得擅自改变建设工程规划许可证确定的使用性质。确需变更的，应当依法办理批准手续。具体管理办法，由省人民政府制定。

产经营许可证从事经营活动的行为，未及时发现并处置。建议区市管局党委（组）对相关责任人提醒谈话。

2.北门街道对润丰国际家居广场地下车库改造成商铺，改变了原有规划设计用途的行为未及时发现，未履行监督管理责任；对润丰国际家居广场F101、F102限额以下工程未做好日常安全巡查，发放施工安全告知书，明确安全生产注意事项和禁止行为。建议北门街道党工委对相关责任人批评教育。

六、事故整改和防范措施

1.何某某等人商议开办上饶市信州区得吃餐饮店（因场地不符合要求未注册）应当遵守餐饮经营场所的有关规定，开展经营活动应当进行工商注册登记，依法经营。

2.某某公司应当向承租方告知场所设计用途，对承租方改变场地用途的行为应当劝阻、制止；劝阻、制止无效的，应当在二十四小时内向有关主管部门报告。不得默认甚至纵容违法行为。

3.区市场监督管理部门应当加强对市场主体经营主体的监管力度，及时发现取缔无证无照等经营行为。

4.区自然资源部门加强规划监督执法，与城管部门、属地镇街建立联动机制，落实控违拆违属地管控主体责任，加强对项目建设工程监管。从项目开工建设到竣工验收，自然资源部门要加强工程规划监管，发现未按规划审批建设情况移交城管部门依法查处后再予完善相应规划手续。要将竣工规划核实关口前移：项目竣工验收阶段，严格对照图纸核查地下车库，严禁竣工前提前

分割改造。

5.区住建部门健全与街道联动监管机制。定期下沉指导属地开展限额以下工程摸排，贯彻落实《江西省限额以下房屋市政工程安全管理指引》，结合本区实际细化实施细则。依职责督促物业履行巡查劝阻义务，物业发现擅自改造车库、改变用途行为，第一时间劝阻、上报主管部门。

6.北门街道办事处加强对项目竣工后发生的违法违规行为的监督管理，会同派驻镇街的城管执法部门完善行政处罚程序。要鼓励发动群众积极举报安全生产等领域违法违规行为，整合物业、村居、城管等力量，实施网格化管理。要提高人民群众安全意识，加强对辖区内限额以下工程的管理，开展辖区内限额以下小型工程质量、安全管理宣传培训教育工作，防范一线作业人员违章违规操作，并建立健全监管制度、责任体系、监管流程，做好日常安全巡查。加强日常管理，健全违法违规建设行为“第一时间发现、第一时间处置”的机制。