嘉祥万张街道山东鸿城建设工程有限公司“5·22”一般高处坠落事故调查报告

嘉祥县政府事故调查组

2025 年 11 月

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位（承包单位）基本情况 1

（二）事故发包单位基本情况 2

（三）建设项目情况 2

（四）有关合同签订情况 3

二、事故发生经过和应急处置情况 3

（一）事故发生经过 3

（二）事故应急处置及事故报告情况 4

（三）人员伤亡情况 4

三、事故原因分析 4

（一）事故直接原因分析 4

（二）事故间接原因分析 4

四、有关责任人员及责任单位的处理建议 4

（一）建议免于责任追究人员 5

（二）对事故其他相关责任人员的处理建议 5

（三）对事故有关责任单位的处理意见 5

（四）对有关监管部门的处理意见 6

五、事故整改和防范措施 6

嘉祥万张街道山东鸿城建设工程有限公司“5·22”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月22日9时许，嘉祥县万张工业园区工程机械油缸类加工建设项目生产车间发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约145万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规，嘉祥县人民政府成立了由县应急局牵头、县公安局、 县总工会、县人社局、县住建局、万张街道办事处等有关单位参加的事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因安装人员违章操作，未按照规定使用安全带，导致坠落的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位（承包单位）基本情况

山东鸿城建设工程有限公司（以下简称鸿城建设公司）是山东普尔顿机械有限公司（以下简称普尔顿机械公司）（即万张工业园区工程机械油缸类加工建设项目）承包单位，是本次

事故发生单位，该公司成立于**2020**年**12**月**01**日，法定代表人孙某瑞，统一社会信用代码**91370832MA3UGHRJ0U**，注册地址：山东省济宁市梁山县寿张集临港产业园青年路**1**号。经营范围包括一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售等，许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业等，公司目前**50**余人。

（二）事故发包单位基本情况

本次事故发包单位为普尔顿机械公司，该公司成立于**2024**年**08**月**19**日，法定代表人为张某某，统一社会信用代码**91370829MADX7QRU7G**，注册地址：山东省济宁市嘉祥县万张街道万张工业园（康庄西**550**米）。经营范围包括一般项目：机械设备销售；建筑工程用机械销售；金属制品销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；建筑工程用机械制造；金属工具销售；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；有色金属压延加工；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料生产专用机械制造，公司目前未投入生产。

（三）建设项目情况

普尔顿机械公司工程机械油缸类加工建设项目生产车间项目，于**2024**年**8**月**19**日进行了项目备案，获得了《山东省建设项目备案证明》，**2025**年**3**月**19**日获得了《建设工程施工许可证》（**370829202503190101**），建设规模**7669.3**平方米，合同价格**498**万元，合同工期**90**天。

（四）有关合同签订情况

普尔顿机械公司与鸿城建设公司于2025年2月25日签订建设工程合同，项目名称：工程机械油缸加工车间建设项目；工程地点：山东济宁嘉祥县万张工业园区；承包方式：包工包料包验收；承包内容：土建及钢结构材料和施工及验收。鸿城建设公司为普尔顿机械公司承包项目红线范围内各项工程设计、施工、采购、验收、保修等全过程工程施工，合同总价款498万，合同工期90天。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

5月22日早7点30分开过安全例会后，工人检查随身安全设备后开始上班，上午9点左右，安装工夏某某在从事屋面穿拉条、水平撑工作时，突然从钢架上摔下，同班组工友拨打了120急救电话，大约9点16分，救护车赶到现场，工友们帮忙把伤者夏某某抬到担架上，随后夏某某被送往嘉祥县第一人民医院进行抢救。



图 1 现场照片

（二）事故应急处置及事故报告情况

事故发生后，其他工友也陆续到达现场维护秩序，救护车到达后，将其送到了嘉祥县人民医院进行救治，后抢救无效死亡。事故相关单位已按规定程序进行报告，当地政府积极协助事故单位进行善后处置，目前善后工作已完成。

（三）人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡，死者基本信息：夏某某，男，47 岁，山东聊城人，为山东鸿城建设工程有限公司安装工。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

经现场勘验，询问相关人员，认定事故的直接原因是鸿城建设公司安装工人夏某某安全意识淡薄，违章作业，在钢架上从事屋面穿拉条、水平撑作业过程中，将安全绳解开，在钢架上移动时，失足坠亡。

（二）事故间接原因分析

1.鸿城建设公司现场管理不到位。安全管理人员对自身职责不清，未有效对现场高处作业人员进行安全检查，未及时发现并制止安装工人未正确使用安全带的违规作业行为；未有效开展安全教育和培训工作，致使高处安装人员安全意识淡薄，麻痹大意。

2.普尔顿机械公司现场管理人员对施工现场安全管理工作不到位。对施工现场安全管理存在的问题未有效监督管理，作业现场安全管理不到位，公司没有安排现场管理人员进行现场监护，导致现场安全监管不到位。

四、有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

夏某某，鸿城建设公司安装工，安全意识淡薄，违章作业，未正确使用安全带，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

（二）对事故其他相关责任人员的处理建议

1.孙某胜，鸿城建设公司实际负责人，未有效履行主要负责人职责，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定[1]，建议由嘉祥县应急管理局给予其行政处罚。

2.孙某浩，鸿城建设公司工程机械油缸类加工项目安全管理人员、现场负责人，未有效履行现场安全管理职责，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[2]，建议由嘉祥县应急管理局给予其行政处罚。

3.张某某，普尔顿机械公司法人代表，作为其直接负责的主管人员，未对承包单位的安全生产统一协调管理，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定[3]，建议由嘉祥县应急管理局给予其行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处理意见

1.鸿城建设公司现场管理不到位，没有发现并制止安装工

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；.....。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

人违章作业行为，导致发生一起一般事故，致一人死亡，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[4]，建议由嘉祥县应急管理局给予其行政处罚。

2.普尔顿机械公司未对承包单位的安全生产统一协调管理，未发现安装工人的违规作业，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定[3]，建议由嘉祥县应急管理局给予其行政处罚。

（四）对有关监管部门的处理意见

嘉祥县住建局作为鸿城建设公司的行业安全生产直接监管责任部门，履行行业安全生产直接监管职责不到位，建议由嘉祥县住建局向嘉祥县政府作出书面检查。

万张街道办事处作为鸿城建设公司的属地安全生产监管责任单位，履行属地安全生产监管职责不到位，建议由万张街道办事处向嘉祥县政府作出书面检查。

五、事故整改和防范措施

（一）鸿城建设公司要深化教训汲取与责任落实，全面复盘事故细节，剖析问题根源，将法律意识、安全意识融入企业管理各层级，严格落实安全生产主体责任，建立“责任到人、层层压实”的安全管理体系，从决策到执行全过程规范安全生产行为。要根据工作特点，组织开展有针对性的安全生产日常教育培训、岗前培训和安全技术交底，对需特种作业的工作应安排员工严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程，使作业人

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

持证人员作业，加强对员工的安全教育和培训，提高员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，督促员熟知和掌握操作规程，发生异常情况如何处理、如何防范，坚决遏制同类事故发生。

（二）各有关单位要加强外包项目协调与监督，建立外包工程统一协调管理机制，定期召开安全协调会议，统筹解决施工中的交叉作业安全问题；加大施工现场安全检查力度，对发现的问题下达整改通知书并跟踪闭环；明确承包单位和建设单位在安全培训、隐患排查、事故追责等方面的具体职责，从源头减少安全风险。

（三）嘉祥县有关部门要以事故为警示，针对建筑施工、特种设备等重点领域开展针对性隐患排查，加强辖区内安全生产管理，尤其是新、改、扩建类项目管理，加大安全生产四个专项行动力度，防范类似事故再次发生。

嘉祥万张街道山东鸿城建设工程有限公司“5·22”一般高处坠落事故调查组

2025 年 **11** 月 **13** 日