兰溪市横溪镇恒昌路13号路段“9·18”道路交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.11

2025年9月18日8时8分许，兰溪市横溪镇恒昌路13号路段上发生一起半挂车倒车后退过程中碰撞车辆维修人员的交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、横溪镇人民政府等成员单位的兰溪市横溪镇恒昌路13号路段“9·18”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故经过

2025年9月18日8时8分许，屠某升驾驶赣GT***8号重型半挂牵引车牵引赣GK**9挂号重型低平板半挂车在兰溪市横溪镇恒昌路排队进厂卸货，因其临时停车的位置阻碍厂区内驶出的车辆，屠某升将其驾驶的车辆进行倒车，在倒车的过程中，撞到正在后方修理车辆的张某建。造成张某建受伤后经医院抢救无效死亡的道路交通事故。

（二）当事人情况

1.赣 GT***8 号重型半挂牵引车/赣 GK**9 挂号重型低平板半挂车驾驶员：屠某升，男，1974 年 6 月 19 日出生，51 岁，居民身份证及驾驶证号：422201********321X，档案编号：4209****6448，户籍地：湖北省孝感市孝南区西河镇韩桥村，现住地：湖北省孝感市孝南区西河镇韩桥村。考取机动车驾驶证以来共 49 起交通违法，均已处理。

2.受害人：张某建，男，1978 年 8 月 12 日出生，47 岁，身份证号：412725********3413，户籍地：河南省鹿邑县张店乡贾庄行政村，现住地：河南省鹿邑县张店乡贾庄行政村，在本次事故中受伤经医院抢救无效后死亡。

（三）事故车辆情况

1.赣 GT***8 号重型半挂牵引车，车辆所有人：江西泽川供应链管理有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2026 年 9 月 30 日，保险齐全。

2.赣 GK**9 挂号重型低平板半挂车，车辆所有人：江西泽川供应链管理有限公司，检验有效期止 2026 年 9 月 30 日。经过磅车辆未超载。

（四）事故路段交通环境

事故地点为兰溪市横溪镇恒昌路 13 号路段，水泥路面，东西走向，东往厂区，西往 G351 台小线，事故路段未划分道路，宽 920 厘米，南侧有一开口系厂区门口，事故路段近三年未发生交通事故。

（五）检验鉴定情况

1.赣 GT***8 号重型半挂牵引车转向系技术状况符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 6 条的技术要求。

2.赣 GT***8 号重型半挂牵引车/赣 GK**9 挂号重型低平板半挂车制动系技术状况符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 7 条的技术要求。

3.赣 GT***8 号重型半挂牵引车/赣 GK**9 挂号重型低平板半挂车照明信号装置技术状况符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 8 条的技术要求。

二、事故发生原因和性质认定

（一）事故原因

屠某升驾驶机动车倒车时未察明车后情况，未确认安全，是造成事故的全部原因。

（二）事故责任认定

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定，认定屠某升负事故全部责任，张某建无责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪市横溪镇恒昌路 13 号路段“9·18”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

三、事故暴露的主要问题

赣 GT***8 号重型半挂牵引车牵引赣 GK**9 挂号重型低平板半挂车驾驶员屠某升交通安全意识淡薄，倒车时未察明车后情况，未确认安全。

四、对事故有关责任人的处理建议

建议由司法机关对重型半挂牵引车驾驶员屠某升涉嫌交通肇事罪问题进行调查处理。

五、事故防范和整改措施

（一）科学划定区域，强化源头管理

在厂区外道路条件允许的情况下，会同交通管理部门，科学设置货车临时排队等候区，避免车辆在行车道上无序停放。引导有条件的厂区在入口内部专用货车等待区，并通过清晰、坚固的物理隔离（如护栏、隔离墩）实现人车分流。同时，设立明确的指示标志和车位线，引导车辆有序停放，确保厂区进出口视线通透、畅通无阻，从空间布局上消除车辆盲区倒车与行人、其他车辆交汇的风险。

（二）加强厂区及周边交通秩序管理，优化作业环境

对于货车流量大的企业要现场配备指挥人员，在车辆行进、倒车或装卸货等过程中进行指挥。在车辆高峰期于关键节点（如入口、转弯处、停车区）做好现场指挥与监督。事发地厂区及横溪镇人民政府应对恒昌路及类似道路进行安全隐患排查，增设警示标志。

（三）提升从业人员及公众的自我防护意识

交通运输、交警部门及乡镇政府加强对货运司机、厂区工人等群体开展针对性安全宣传。对大车驾驶员要反复强调“倒车必观察、盲区必确认”的铁律。对道路作业人员（如修理工）宣传教育内容应包括严禁在车辆行进方向的后方、特别是视觉盲区内进行作业或停留。相关企业要强化对外来车辆驾驶员及企业内部人员的交通安全意识教育，重点强化“盲区风险意识”。

现场方位照：碰撞示意图



碰撞部位

