遵义市汇川区大连路街道 “8·16”交通

事故调查报告

2023年8月16日4时48分许，汇川区深圳路与佛山路交叉口路段发生一起道路交通事故，造成一人死亡。

为尽快查明事故原因和性质，划分事故责任，提出整改和防范措施，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，汇川区人民政府成立了区应急管理局牵头，市公安交通管理局城市交警二大队、区总工会、区交通局、大连路街道办等有关单位人员组成的事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术认定、综合分析，并结合交警部门车辆鉴定报告、现场勘验情况，查清了事故的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故时间：2023年8月16日4时48分

（二）事故地点：汇川区深圳路与佛山路口路段

（三）事故类别：交通事故

（四）事故车辆及驾驶人基本情况

1.事故车辆1：贵CUD**1，品牌型号：大众牌FV7152BAMCG;车辆类型：小型轿车；车辆识别代号：LFV2A1151L3495102;车辆承保公司：中国大地财产保险有限公司遵义中心支公司；车辆所有人：遵义市联力（集团）运诚出租车有限公司。

驾驶人1：郑*松；贵CUD**1号小型轿车驾驶人；身份证号：522124********1611；持C1型机动车驾驶证；档案编号：520301915815；户籍地址：贵州省遵义市正安县流渡镇**村**组。

2.事故车辆2：贵CVV**5;，品牌型号：长安牌SC6471A5；车辆类型：小型普通客车；车架号：LS4ASJ2E3GA705202;承保公司：中国大地财产保险有限公司遵义中心支公司；车辆所有人：李*来。

驾驶人2：李*来，贵CVV**5号小型普通客车驾驶人；身份证号：522121********5619；持C1型机动车驾驶证；档案编号：520301327546；户籍地址：贵州省遵义市汇川区宁波路****小区*单元*楼。

（五）道路情况

现场位于汇川区深圳路佛山路口路段，道路为三叉路口，东往汇川区佛山路方向，南往汇川区茅草铺方向，北往汇川区九节滩方向，沥青路面，路面完好干燥，夜间有路灯照明，视线一般。

（六）天气情况

事故发生时天气是阴天。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年8月16日3时20分许，郑*松驾驶贵CUD**1小型轿车送对班驾驶员李*明回佛山路的家中休息。在送驾驶员回家的途中，接到家中电话，外公病危。郑*松把对班驾驶员送到佛山路后，空车返回，计划先回家休息，休息好后再回正安老家看望病重的外公。当车行至佛山路与深圳路交叉口以5-6KM/h的速度实施右转时，因贵CVV**5号小型普通客车违规停靠在深圳路右侧行车道，阻碍行车，导致郑*松驾驶的贵CUD**1小型轿车在深圳路中间车道时车头右侧与蹲在深圳路中间车道占道经营卖菜的李*先发生挂擦。

（二）事故救援和善后处理情况

事故发生后，郑*松立即停车查看，发现李*先头部有血迹，立即拨打120急救电话和122报警电话，并向联力运诚出租车公司进行报告。李*先经贵州航天医院救治，并于8月17日转诊于遵义医科大学救治无效于2023年8月18日12时38分死亡。

三、事故伤亡人数及直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失38.0126万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

郑*松驾车与蹲在行车道占道卖菜的李*先发生碰撞是导致本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 李*先在行车道内占道经营，对占道经营的风险认识不足，安全意识淡薄。

2.驾驶人李*来在道路交叉口违规占道停车，对占道停车的安全风险认识不足。

（三）事故性质

通过对事故直接原因、间接原因进行综合分析，一是事故发生时贵CUD**1号小型轿车系回家途中，未拉载乘客，未参与生产经营活动；二是李*先违规占道经营卖菜；三是贵CVV**5号车驾驶人违章在道路交叉路口停车，致后方车辆行车视线受阻。综上所述，该起事故不属于生产安全类的道路交通事故。

五、防范措施

1.遵义市汇川区大连路街道办事处要加强对辖区道路的管理，引导经营户进正规市场生产经营，杜绝占道经营，避免类似事故发生。

2.城市交警二大队要加强对路面的巡查管控，强化道路交通安全宣传，严防道路交通事故发生。

附件

伤亡人员基本情况表

死者姓名	年龄	身份证号码	家庭住址
李*先	76	522121********5625	遵义市汇川区高坪街道