索 引 号：	0028/2026-00016
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急管理局
发文日期：	2026-03-30
文　　号：	
关 键 词：	

通江长坪镇巴至广安高速公路川王段B6合同段“11.22”一般车辆翻坠事故调查报告

2026-03-30 10:55　来源： 县应急管理局

2024年11月22日19时许，通江县长坪镇勇山坡村村道路1组路段发生一起货运车辆翻坠事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

2025年12月29日，根据上级部门交办，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定，经通江民政府授权，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县交运局、长坪镇人民政府负责同志参加的通江长坪镇巴至广安高速公路川王段B6合同段“1”一般车辆翻坠事故调查组（以下简称：事故调查组），依法开展事故调查，并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2024年11月22日18时30分许，中建榕泉建设工程有限公司货车驾驶员魏*旭驾驶川J6**68重型自卸车装载渣土，从长坪镇勇山坡村陈家梁隧道往弃土场（镇勇山坡村1社）行驶，19时许，该车行驶至通江县长坪镇勇山坡村村道路1社路段时，在三岔路口倒车过程中车辆翻坠至路边坎下，造成魏*旭受伤被困驾驶室时20分许120救护车赶到现场，由于伤者魏*旭被困驾驶室，医护人员只能对其进行简单救治；19时30分许公安赶到现场；20时许消防人员赶到现场将魏*旭救出室，120救护车立即将其送至通江县新区医院抢救，后伤者魏*旭在通江县新区医院经抢救无效死亡，通江县新区医院确诊为重型颅脑损伤死亡。

（二）事故报告及应急处置情况

2024年11月22日19时许，中建榕泉建设工程有限公司车队队长蒲某从项目部住宿点（通江县长坪镇勇山坡村委会隔壁）前往陈家坪隧道施工作业现场上班经勇山坡村弃土场路段时，看到一辆货车翻坠在路边，立即前去查看，发现是公司运输渣土的川J6**68重型自卸货车，车辆驾驶室变形、驾驶员魏*旭被卡在驾内已昏迷。蒲某立即拨打了110、120、119报警电话请求救援，随即电话报告了公司现场负责人林某东，林某东接报后立即向B6项目经理部相关人员进行了报项目部负责人向长坪镇政府及县级相关部门报告了事故情况。

接到事故报告后，长坪镇、通江县新区医院120急救中心、县公安局、县应急局、县消防救援大队等单位相关人员赶赴事故现场，指导事故应急救援、伤员和善后处置等工作。2024年11月25日，中建榕泉建设工程有限公司与死者魏某旭亲属就相关赔偿事宜达成一致意见，签订了和解协议，及时支付了相关费用，家属将死者遗体火化后运回犍为县孝姑镇***1组安葬。

事故发生后，通江县公安局交通管理大队对事故开展调查，作出《通江县公安局交通管理大队道路交通事故认定书》（通公交认字〔2024〕第00**2号），事故原因系魏某旭驾驶机动车操作不当是造成本次事故的直接原因，魏某某承担本次道路交通事故的全部责任。

（三）事故应急处置评估

通江长坪中建榕泉建设工程有限公司“11•22”一般车辆翻坠事故应急救援、舆论引导、善后处置工作开展有序有效。属地政府及相关部门响应及时，调急力量参与救援迅速，救援过程协作有力、科学得当，避免了事故扩大及衍生事故发生，没有造成不良社会影响。

二、事故相关情况

（一）事故发生单位基本情况

中建榕泉建设工程有限公司，镇巴（川陕界）至广安高速公路川王段B6合同段项目劳务分包单位，2023年6月17日与四川公路桥梁建设集团有限公司镇巴（界）至广安高速公路川王段B合同段B6项目经理部签订《劳务合同》，负责合同内LK1+410—LK14+203.23内陈家坪隧道工程劳务工作。该公司成立日期2008月28日，统一社会信用代码913501****0871992D，法定代表人：林某，企业类型：有限责任公司，注册地址：福建省平潭县海坛街道***50号A区68幢305室营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司资质类别及等级：建筑业企业资质证书，编号：D235**1918，资质类别及等级：施工劳务不分等级、隧道工程专业承包二级，有效期：2029年11日；《安全生产许可证书》编号：（闽）JZ安许证字〔2017〕10***8号，许可范围：建筑施工，有效期：2023年4月20日至2026年4月19日。

(二)事故车辆及人员基本情况

1.事故车辆基本情况

川J6**68重型自卸车，车辆登记所有人：张某，保险公司：中国人民保险公司，保险：交强险及商业险。

2.驾驶人基本情况

魏某旭，男，汉族，户籍地址：四川省犍为县孝姑镇***，驾驶证号：5111231***03081974，准驾车型：B2，初次领证日期：2016年8月16日，发证机关都市公安局交通警察支队，本次事故中川J6**68重型自卸车驾驶员（车辆登记所有人），持有经营性道路货物运输驾驶员从业资格证书。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：魏某旭，男，汉族，55岁，身份证号：5111231***03081974，户籍地址：四川省犍为县孝姑镇***1组502号。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）统计，此次事故直接经济损失约120万元（不含事故罚款）。

三、事故性质及事故原因认定

经事故调查组认定，通江长坪中建榕泉建设工程有限公司“11•22”车辆翻坠事故是一起一般生产安全责任事故。

(一)直接原因

根据通江县公安局交通管理大队作出的《道路交通事故认定书》（通公交认字〔2024〕第00042号），魏某某驾驶机动车操作不当，是造成事故发生的直因。

（二）间接原因

中建榕泉建设工程有限公司，一是隐患排查治理不到位。事故发生路段道路狭窄、路面坑洼不平，安防设施不全；二是现场安全管理不到位。经调查，该路司安排有安全员对运输车辆进行现场指挥，但在当天事故发生时，弃土场路段无安全员在现场指挥，导致车辆发生翻坠后未及时发现，是事故发生的间接原因。

四、调查发现的主要问题

中建榕泉建设工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位。对渣土运输车辆行驶路段安全风险辨识不足、事故隐患排查治理不到位；现场安全管理不到位事故发生时，弃土场路段无安全管理人员现场指挥车辆。

五、事故责任认定及处理建议

(一)对事故责任单位的处理建议

中建榕泉建设工程有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位，对渣土运输车辆行驶路段路面坑洼不平、安防设施不全等问题安全风险辨识不足、事故隐查治理不到位。在事故发生时，无安全管理人员现场指挥车辆，现场安全管理不到位。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.魏某旭，事故车辆川J6**68重型自卸车驾驶员、车辆登记所有人，驾驶机动车操作不当，对事故的发生负直接责任，承担本次事故的全部责任。

鉴于其在事故中死亡，建议不予责任追究。

2.林某，中建榕泉建设工程有限公司法定代表人，履行主要负责人安全生产工作职责不到位。未组织建立并实施本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双防机制，未及时督促检查发现并消除施工场所的风险隐患，对事故发生负有主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

3.林某东，中建榕泉建设工程有限公司镇巴（川陕界）至广安高速公路川王段B6合同段项目现场负责人，履行安全生产管理职责不到位。未及时组织开展作所危险源辨识和评估，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有重要管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为预防类似事故的发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）中建榕泉建设工程有限公司。要认真履行企业安全生产主体责任，按照相关法律法规规定建立健全安全生产管理机构、制定完善安全生产管理制度，业人员开展经常性安全教育培训，保证其熟知本岗位的安全风险。加强施工现场危险源辨识和评估，加大事故隐患排查整改的力度，保障作业人员人身安全。

（二）通江县交通运输局。要进一步压紧压实行业监管责任，加强对辖区内道路建设项目施工单位的安全生产监督管理，督促建设、监理、施工、劳务等单实安全生产主体责任，加大本行业安全生产监督检查工作力度，及时发现并消除事故隐患，确保工程项目施工安全。

（三）通江县长坪镇党委政府。要切实落实属地监管责任，加强对辖区内重点工程建设、重点生产经营单位安全生产的监督检查力度。要根据施工时间等特排专项安全管理人员精准巡查，对巡查过程中发现的安全隐患及时上报、处置，做到闭环管理。

通江长坪镇巴至广安高速公路川王段B6合
“11•22”一般车辆翻坠事故调
2026年2月