沾益花山“1·31”一般道路交通事故调查报告

2026年1月31日20时16分，在曲靖市沾益区花山街道花山路醋酸厂路段处，发生一起道路交通事故，造成1人死亡1人受伤。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经沾益区人民政府批准，成立由区应急管理局、市公安局沾益分局交通管理大队、花山街道办事处、区交通运输局、市交通运输综合行政执法支队沾益大队、区总工会、区人力资源社会保障局等单位组成的沾益花山“1·31”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区人民检察院参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员处理建议和防范措施。

经调查认定，沾益花山“1·31”一般道路交通事故是一起因私家车未确保安全行驶碰撞到违反规定停放的大货车，造成1人死亡1人受伤的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆所有人概况

1.云 DKB666 号小型普通客车，车辆所有人：孙**，男，汉族，身份证号码：532201**********18，住址：曲靖市沾益区花山街道**小区。

2.云 DA8843 号重型自卸货车，车辆所有人：邓**，男，汉族，身份证号码：532225**********13，住址：云南省曲靖市麒麟区珠街街道珠街社区居民委员会**村。《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：滇交运管许可麒麟字 53030221****，业户名称：邓**，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：曲靖市麒麟区交通运输局，核发时间：2024 年 2 月 19 日。属个体运输经营。

（二）车辆基本情况

1.云 DKB666 号小型普通客车，该车所有人：孙**，于 2015 年 8 月 26 日在云南省曲靖市公安局交通警察支队注册登记，发证日期为 2015 年 8 月 26 日，检验有效期至 2026 年 8 月 31 日。型号：SQJ6****，发动机号：X07000****，车辆识别代号：LSA121BL8F240****，外廓尺寸：4555×1835×1715mm，使用性质：非营运。核载 5 人，事故发生时实载 3 人。该车已按国家规定在中国平安财产保险股份有限公司沾益支公司投保机动车交通事故第三者责任强制保险，保险单号：1160407390294308****，保险期间自 2025 年 4 月 17 日 0 时 0 分起至 2026 年 4 月 16 日 23 时 59 分止。

2026 年 2 月 25 日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2026〕车鉴字第 0106 号）司法鉴定意见：云 DKB666 号小型普通客车

发生事故前转向系、制动系和照明信号装置、喇叭、刮水器、后视镜符合相关技术条件和规定，经检验该车肇事前无机械故障，该车碰撞车速约为49km/h。

2.云DA8843号重型自卸货车，该车所有人：邓**，于2020年4月30日在云南省曲靖市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2026年4月30日，型号：SX32505****，发动机号：3120A00****，车辆识别代号：LZGCL2Y45LXO2****，外廓尺寸：9150×2550×3450mm，核定载质量：12370kg，使用性质：货运。核载2人，事故发生时停放于路边停车泊位内，实载0人。该车已按国家规定在中国太平洋财产保险股份有限公司曲靖中心支公司投保机动车交通事故第三者责任强制保险，保险单号：AKUJI3A6CTP25B001****，保险期间自2025年4月29日00时起至2026年4月28日24时止。《中华人民共和国道路运输证》，证号：滇交运管麒麟字53030203****，业户名称：邓**，经营范围：道路普通货物运输，核发机关：曲靖市麒麟区交通运输管理所，核发时间：2024年2月19日。

2026年2月25日，曲靖恒通司法鉴定所出具（曲恒通〔2026〕车鉴字第0107号）司法鉴定意见：云DA8843号重型自卸货车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置、喇叭、刮水器、后视镜符合相关技术条件和规定，车身反光标识、后下部防护装置不符合相关规定，经检验该车肇事前无机械故障。肇事时由邓**驾驶停放于路旁。

（三）驾驶人及乘车人基本情况

1.孙**，男，汉族，身份证号码：532201**********18，系云DKB666号小型普通客车驾驶人、车辆所有人，住址：曲靖市沾益区花山街道**小区，持驾驶证号为532201**********18，档案编号：53030004****的“C1”类机动车驾驶证，初次领证日期为1996年3月28日，有效期为长期。2026年1月31日经曲靖市公安局沾益分局交通管理大队所出具的呼气酒精含量检验结果告知记录，孙**呼出气体中酒精含量检测结果为0mg/100ml。

2.邓**，男，汉族，身份证号码：532225**********13，系云DA8843号重型自卸货车驾驶人、车辆所有人，住址：云南省曲靖市麒麟区珠街街道珠街社区居民委员会**村，持驾驶证号为532225**********13，档案编号为53030016****的“A2”类机动车驾驶证，初次领证日期：2001年12月7日，有效期止：2033年12月7日。《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，证号：532225**********13，资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期限：2027年1月25日。

3.沈**，女，汉族，身份证号码：532201**********48，系孙**妻子，住址：曲靖市沾益区花山街道**小区。云DKB666号小型普通客车副驾驶乘车人，在事故中受伤经抢救无效死亡。2026年3月3日，曲靖市沾益区公安司法鉴定中心《法医学尸体检验鉴定意见书》（沾公交鉴尸字〔2026〕4号）鉴定意见：沈**系交通事故致颅脑损伤死亡。

4.孙**，女，汉族，身份证号码：530328**********2X，系孙**的女儿，住址：曲靖市沾益区花山街道**小区，云DKB666

号小型普通客车后排乘车人。在事故中受伤。2026 年 3 月 5 日，曲靖市沾益区公安司法鉴定中心《法医学人体损伤程度鉴定书》（沾公交鉴活字〔2026〕6 号）鉴定意见：被鉴定人孙**的身体所受损伤程度评定为轻伤二级。

（四）事故发生经过

2026 年 1 月 31 日 20 时 16 分许，孙**驾驶云 DKB666 号小型普通客车（载沈**、孙**）沿曲靖市沾益区花山街道花山路由西向东行驶，行驶至曲靖市沾益区花山街道花山路醋酸厂路段，所驾车辆前部右侧与邓**驾驶停放于同向路侧的云 DA8843 号重型自卸货车（空载）尾部左侧碰撞肇事，造成沈**受伤后经抢救无效死亡，孙**受伤及两车不同程度受损的道路交通事故。

（五）事故现场情况

1.事故现场道路情况。现场位于曲靖市沾益区花山街道花山路醋酸厂路段，该路段呈东西走向，东至沾益区花山街道集镇，西至沾益区秀河线，道路平直，路面为干燥的沥青路面，道路中央有黄色双实线将道路划分为双向四车道，车道宽均为 3.7 米，道路两侧均施划有宽 2.58 米的停车泊位；南北两侧均为厂区。夜间有路灯照明。

2.地面痕迹：事故现场位于花山路由西向东方向外侧车道内，肇事的云 DKB666 号小型普通客车位于由西向东方向外侧车道内，肇事的云 DA8843 号重型自卸货车停放于由西向东方向停车泊位内、车身左侧位于由西向东方向外侧车道内；小型普通客车右前方散落车体碎片，散落面积为 10.81×6.26m2；在重型自卸货

车货箱尾部左侧地面右侧车道内距离右侧车道线0.6米处地面发现接触点、距基准线为3.94米，重型自卸货车左后轮挫印长1.7米；重型自卸货车货箱尾部左侧与路面垂直交点距离右侧车道线1米。

3.车体痕迹：甲车右侧前部碰撞严重损伤并向内变形。重型自卸货车车货箱尾部左侧见新鲜碰撞痕迹。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，1人受伤。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失47.4余万元。

（七）其他情况

经曲靖市沾益区气象局气象观测站资料查询统计：花山街道2026年1月31日20—21时气象资料如下：20—21时平均气温11.2℃，平均风向东北风，风速2.9米/秒，小时极大风速5.7米/秒，对应风向东北风；无降雨天气和雷电情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月31日20时20分，曲靖市公安局沾益分局指挥中心接孙*电话报案称：“花山云兴园转弯处，其父亲驾驶云DKB666与一辆大车撞到，人员受伤，请求处理。”20时23分，曲靖市公安局沾益分局指挥中心指令市公安局沾益分局交通管

理大队事故中队指导员王**、亚**等人迅速出警，赶赴现场进行调查处理。

（二）事故现场应急处置情况

2026年1月31日20时38分许，曲靖市公安局沾益分局花山派出所、交通管理大队花山中队及交通管理大队事故中队按指令先后到达现场处置，并对现场开展现场勘查和调查访问工作。由事故中队指导员王**担任指挥员，亚**担任记录员及绘图员，王**担任拍摄人对事故现场进行勘查。2026年1月31日22时50分撤出现场，恢复交通。

（三）医疗救治及善后情况

1.医疗救治情况：2026年1月31日20时30分曲靖市沾益区人民医院急救中心接市120指令，沾益区花山街道卫生服务中心急救人员于20时43分到达现场并开展现场急救工作，伤者经抢救无效死亡，21时17分，送至沾益区中医医院。

2.善后处置情况：事故发生后，公安、交通管理大队、医疗等部门和属地政府全力做好人员救治和伤亡人员家属安抚工作。目前，沈**遗体已安葬，后续的赔偿事宜已完成，双方当事人无其他争议。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，交通管理大队、医疗等职能部门和属地政府能够第一时间启动响应，迅速赶往现场开展救援、现场管控和处理等工作。遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通得到有效管控，未出现影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

根据曲靖市公安局沾益分局交通管理大队出具的《道路交通事故认定书》（第5303281202600000008号），经调查询问，检验鉴定、现场勘查、综合分析认定孙**驾驶机动车行驶至事故路段未注意观察前方路面情况、未按操作规范安全驾驶，其行为是导致此事故发生的主要原因；邓**驾驶机动车在划有停车泊位的路段车身部分超出泊位、占用行车道停放且所驾车辆安全设施不全（未安装后下防护装置且车辆后部未粘贴反光标识），其行为是导致此事故发生的次要原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，认定孙**承担此事故的主要责任，邓**承担此事故的次要责任，沈**、孙**均无责任。

四、对有关责任人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

孙**，男，群众，系云DKB666号小型普通客车驾驶人，驾驶机动车行驶至事故路段未注意观察前方路面情况、未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，是导致此事故发生的主要原因，对事故的发生承担主要责任，涉嫌交通肇事罪，于2026年3月20日刑事立案，2026年4月16日移送至曲靖市沾益区人民检察院审查起诉，2026年5月6日，曲靖市沾益区人民检察院决定对孙**不起诉。

（二）其他处理建议

邓**，男，系云DA8843号重型自卸货车驾驶人、车辆所有人，邓**驾驶机动车在划有停车泊位的路段车身部分超出泊位、占用行车道停放且所驾车辆安全设施不全(未安装后下防护装置且车辆后部未粘贴反光标识)，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条及《云南省道路交通安全条例》第四十条第（一）项之规定，是导致此事故发生的次要原因，对事故的发生承担次要责任,建议由市公安局沾益分局交通管理大队依法处理。

五、事故主要教训

（一）驾驶人交通安全意识淡薄

驾驶人孙**、邓**严重缺乏道路交通安全意识。驾驶人孙**驾驶机动车未注意观察前方路面情况、未按操作规范安全驾驶且超速行驶（在花山路云维集团路口处由东向西方向设置有限速40km/h的标志牌）；驾驶人邓**驾驶机动车在施划有停车泊位的路段车身部分超出泊位、占用行车道停放且所驾车辆安全设施不全，其行为对他人的生命和财产安全构成巨大的威胁。

（二）路面交通秩序管控不到位

云DKB666号小型普通客车事发时车速约为49km/h，超速行驶；云DA8843号重型自卸货车车身部分超出泊位、占用行车道停放且车辆安全设施不全，暴露出路面交通秩序管控不到位，

对重点车辆、重点驾驶人、重点违法行为查处有漏洞。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）加强对驾驶员安全管理培训

交管部门、交通运输等部门应加强对各类货运车辆及驾驶员的管理培训，组织认真开展道路交通安全法律法规的学习，进一步增强安全意识，自觉遵守交通安全法律法规，有效防范交通安全事故发生。

（二）加大道路安全隐患整治排查工作

一要全面开展道路隐患拉网式排查，对重点区域开展全覆盖、无死角隐患排查；二要强化重点路段隐患治理，重点整治违法停车、占道停车、泊位施划不规范、限速标志缺失、照明不足、防护设施不全、反光标识缺失等问题，及时完善交通标志标线、信号灯、隔离护栏、路灯、减速带等安全设施；三要严管重点车辆与重点违法，加大对货车、客车、危化品车等重点车辆的检查力度，严厉查处超速行驶、违法停车、不按规定停放、安全设施不全、超限超载等违法行为，形成常态化严管态势。

（三）加强道路交通安全宣传引导

交通运输和交警部门要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”、“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用好报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等媒体等手段，集中曝光一批严重超

限超载违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方的良好效果。要大力开展“亮屏行动”，充分利用户外LED显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，全面增强广大驾驶人交通安全意识。要定期组织重点驾驶人、重点运输企业开展安全警示教育培训，学习道路交通安全法等法律法规，播放典型事故案例警示教育片，用真实的案例讲述交通违法行为和交通事故的危害，提醒企业加强驾驶人的安全教育培训，警示驾驶人遵守交通法律法规，安全文明行车。

沾益花山“1·31”一般道路交通事故调查组

2026年5月25日