索 引 号	4022/20241231-00002	公开目录	安全生
发布机构	澜沧县应急管理局	发布日期	2024-1
名　称	澜沧竹塘澜沧多邦电脑经营部“8·12”一般触电事故调查报告		
文　号		主 题 词	
体　裁		服务对象	
生效日期		著录时间	
存放位置		废止日期	

澜沧竹塘澜沧多邦电脑经营部“8·12”一般触电事故调查报

澜沧县人民政府：

2024年8月12日12时57分，澜沧多邦电脑经营部员工在澜沧竹塘元东矿业有限公司堆料大棚维修监控摄成1人死亡，直接经济损失约150万元。

事故发生后，澜沧县人民政府高度重视，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告立了由县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、县工信局、竹塘乡人民政府等部门组成的《澜沧竹塘事故调查组》（以下简称“8·12”触电事故调查组），“8·12”触电事故调查组通过现场勘察、询问相关当事人料，查明了事故发生的原因、人员伤亡和财产损失情况，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理意见部“8·12”一般触电事故是一起因企业对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要全操作规程，缺乏事故应急处理措施；企业未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品作业。维修作业前未佩戴绝缘手套、安全帽、系安全绳；造成的触电生产安全责任事故，现将调查处理和责

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.单位基本情况

澜沧多邦电脑经营部，类型：个体工商户，于2018年5月28日成立并取得营业执照，经营者：姚*辉，管理局，统一社会信用代码为：92530828MA6N******，经营范围：电脑零售及维修服务，电脑配件，电脑品文化体育用品零售。

2.项目基本情况

澜沧元东矿业有限责任公司于2023年12月至2024年8月12日期间未组织生产，2024年8月7日澜沧元东矿电话给姚*辉，让他到厂里维修电脑，2024年8月8日姚*辉到厂里维修电脑时因电脑硬盘损坏没有办法修复，现有不能正常使用的摄像头，姚*辉和付*峰2024年8月11日、12日到厂里维修摄像头时未告知守厂人员李*安同老婆在澜沧县人民医院看病）。

（二）事故发生单位安全管理情况

澜沧多邦电脑经营部对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要的安全生程，缺乏事故应急处理措施；企业未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，安排未修作业前未佩戴绝缘手套、安全帽、系安全绳；未履行断电手续，违规带电作业。

（三）事故发生经过


2024年8月12日12时左右姚*辉和付*峰从澜沧县城开车到竹塘澜沧元东矿业有限责任公司采选厂维修监时30分维修完成，之后姚*辉和付*峰到堆料车间维修第二个摄像头，调查组通过调取监控视频影像资料，堆料车间，姚*辉把梯子、电源盒等材料留下给付*峰后，姚*辉到监控室看监控，留下付*峰自己维修，12监控摄像头，维修到12时57分30秒时付*峰突然从梯子上跌落到地面上，导致事故的发生。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组到达事故现场，向事主询问了案发情况，了解事故现场周围环境情况后，开矿业有限公司堆料钢架大棚西南角。钢架大棚长52米，宽21米，大棚南部有1米高的挡土墙，大棚西南角有部横梁上搭着一把铝制梯子，立柱脚横跨着2根水管，距支柱顶部50cm处吊着1个摄像头，摄像头盖已拆开和36伏。付*峰触电后坠落位置距摄像头320cm。经认真搜索现场周围未发现其他物证痕迹，至此勘验结束，



图一、事故现场





图二：事故现场全景

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故造成1人死亡，死者：付*峰，云南省普洱市澜沧拉祜族自治县人，生前为澜沧多邦电脑经营部

2.直接经济损失情况

该事故共造成直接经济损失约150万元，其中：含事故死亡赔偿（含一次性死亡赔偿金、丧葬补助和亲

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故施救及处置情况

姚*辉在监控室等候了30分钟左右，发现付*峰维修的监控摄像头一直没有恢复，姚*辉到付*峰维修监控部、脸部有受伤痕迹并有少量血迹，于是姚*辉立即拨打120急救电话，同时也打电话给澜沧元东矿业有限

生院于14时37分到达事故现场并进行抢救，经竹塘乡卫生院医生抢救无效于17时40分宣告死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

澜沧县应急管理局值班人员于2024年8月12日18时接到竹塘乡人民政府报告：2024年8月12日12时57分，乡澜沧元东矿业有限公司堆料大棚维修监控摄像头过程中发生一起触电事故，造成1人死亡。澜沧县应急管况向澜沧县人民政府和市应急管理局进行了报告。澜沧县委、县人民政府高度重视，立即成立事故调查组，

（三）事故现场应急处置情况

事故发生后澜沧多邦电脑经营部姚*辉立即拨打120急救，并与家属取得联系。

（四）医疗救治和善后情况

竹塘乡卫生院接报后立即出动救护车赶往事故地点于2024年14时37分到达事故现场，医生对付*峰进行于2024年8月12日17时40分宣告死亡。

付*峰家属到达现场后情绪较稳定，同意把付*峰尸体送往澜沧县殡仪馆存放，澜沧多邦电脑经营部于2议。

（五）事故应急处置评估

事故发生后竹塘派出所于2024年8月12日14时26分接到报案后第一时间派出民警到现场核实，同时乡党人员第一时间赶往现场指导救治工作，澜沧县人民政府接到报告后组织县应急局、县公安局、县工业商务和等部门相关人员赶往事故现在进行处置，对事故责任单位澜沧多邦电脑经营部停止维修工作。企业、政府对造成的影响进一步扩大。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.付*峰维修摄像头前未履行断电手续，带电作业；导致了事故的发生。

2.付*峰维修摄像头时未采取有效的安全防护措施，未佩戴绝缘手套、安全帽、系安全绳；导致事故的

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

澜沧县应急管理局于2024年8月19日委托云南赢鼎司法鉴定中心对付*峰进行死亡原因鉴定，云南赢鼎司检验、组织病理学检验、毒化检验、法医病理学诊断，鉴定意见为：付*峰符合生前电击死亡。经电工检测和36伏

（三）其他可能因素排除

“8·12”触电事故调查组通过对事故现场勘查和调查，该事故排除人为故意和自然灾害因素等影响。

（四）间接原因

1.澜沧多邦电脑经营部对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要的安全生程，缺乏事故应急处理措施；导致了事故的发生。

2.澜沧多邦电脑经营部未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，维修作业前未佩导致了事故的发生。

3.澜沧多邦电脑经营部安排未取得电工操作证人员维修作业。作业前未履行断电手续，违规带电作业，

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

澜沧多邦电脑经营部（经营者：姚*辉）：对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员
悉有关的安全操作规程，缺乏事故应急处理措施；企业未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳
证人员维修作业。维修作业前未佩戴绝缘手套、安全帽、系安全绳；作业前未履行断电手续，违规带电作

（二）有关监管部门

行业主管部门澜沧县工业商务和信息化局对澜沧多邦电脑经营部履行安全生产主体责任监督管理有差距。

（三）地方政府

澜沧县竹塘乡人民政府落实属地管理责任有差距。

五、对有关责任人员和有关责任单位的处理建议

（一）付*峰，男，1975年01月18日生，云南省普洱市澜沧拉祜族自治县人，生前为澜沧多邦电脑经营
是本起事故的直接责任者，对事故负直接责任。因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）移送司法机关处理的人员

该事故造成1死，达到刑事立案标准[]。事故调查组将有关责任人员情况作为线索移交公安机关立案侦

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

澜沧多邦电脑经营部（经营者：姚*辉）：对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员
悉有关的安全操作规程，缺乏事故应急处理措施；企业未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳
证人员维修作业，维修作业前未佩戴绝缘手套、安全帽、系安全绳；作业前未履行断电手续，带电作业。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：（生产经营单位应当对从业人员
业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作
悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业）；第三
作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业）第四十五条（生
合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用）的规定。依
第一百一十四条第一款（发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等
规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款）的规定，建议由应急管理部门给
姚*辉）处30万元以上100万元以下人民币的罚款。

（四）对相关行业主管部门及当地政府的处理意见

1.行业主管部门澜沧县工业商务和信息化局：对澜沧多邦电脑经营部履行安全生产主体责任监督管理有
共和国安全生产法》第十条第二款的规定（县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、
内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理），建议由澜沧县安委会对澜沧县工业商务和信息化局

2.澜沧县竹塘乡人民政府落实属地管理责任有差距。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第
和街道办事处以及开发区、工业园区、风景区等应当明确负责安全生产管理的有关工作机构及其职责，加
责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按
职责），建议由澜沧县安委会对澜沧县竹塘乡人民政府进行约谈。

六、事故主要教训

该起事故的发生，企业对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，导致从业人员不具备必要的安全
规程，缺乏事故应急处理措施；企业未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，安排

维修作业前未佩戴绝缘手套、安全帽、系安全绳;作业前未履行断电手续，带电作业，管理措施不到位，未
生，要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步压实企业安全生产责任。

七、事故整改和防范措施

为防止类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

(一)要依法落实企业安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建立完
生产法律、法规的学习，不断提高安全生产意识和管理能力，完善各项安全管理制度、岗位责任制和操作规

（二）加强对作业现场的指导和安全管理，组织开展经常性的安全检查，加强对现场安全风险管理，教
识及安全意识，强化现场管理监督和指挥，严禁从业人员带电作业，特种作业人员必须持证上岗。

（三）各生产经营单位要严格按照国家安全培训规定要求，建立健全安全教育培训制度，加强对从业人
业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施。

（四）认真吸取此次事故教训，落实各项安全生产责任制，制定切实可行的安全防范措施，防止各类事

（五）行业主管部门、各乡（镇）要按照安全生产“党政同责，一岗双责，失职追责”的要求，加强对本
行监督检查，杜绝类似事故的再次发生。

（六）按照《中华人民共和国安全生产法》第八十六条的规定，在事故调查报告批复后一年内，如果涉
开展生产经营活动，事故调查组将对澜沧多邦电脑经营部的事故整改情况和防范措施落实情况进行评估，对
措施没有落实的有关单位和人员，按照有关规定追究责任。

澜沧竹塘澜沧多邦电脑经营部“8·12”一般触电事故调查组

2024年11月1日

保存为WORD 打印 关闭

-- 中国政府网 --

-- 省政府机构网站 --

-- 地级以上市网站 --

-- 推荐网站 --

主办：澜沧县人民政府 承办：澜沧县人民政府办公室 滇ICP备18001474号

电话号码：0879—7220091 电子邮箱：lcxzfxxgk@163.com

网站标识码：5308280017 网站统计 | 网站地图

滇公网安备
5308280200