灌南恒毅物流有限公司“6·18”一般机械伤害事故调查报告

灌南恒毅物流有限公司“6·18”一般机械伤害事故调查组

目　录

一、事故基本情况 ..... - 1 -
（一）事故发生单位及相关单位概况 ..... - 1 -
（二）涉事项目情况 ..... - 3 -
（三）涉事单位安全管理情况 ..... - 4 -
（四）涉事设备和现场勘查情况 ..... - 5 -
（五）事故发生经过 ..... - 5 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 6 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 6 -
（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 6 -
（二）事故应急处置和评估 ..... - 7 -
三、事故原因分析 ..... - 7 -
（一）直接原因分析 ..... - 7 -
（二）间接原因 ..... - 7 -
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 8 -
（一）刑事责任追究 ..... - 8 -
(二)相关企业及个人处理建议 ..... - 8 -
五、事故整改和防范措施 ..... - 8 -

2025年6月18日，灌南恒毅物流有限公司组织人员在我区天津雅迪实业有限公司进行货物搬运作业时，1名作业人员被升降设备压伤。

事故发生后，依据国家和我市有关规定，经区人民政府批复同意，授权区应急管理局组织成立了灌南恒毅物流有限公司“6·18”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局牵头，区运管局、公安北辰分局、区总工会和开发区管委会派人组成，全面开展事故调查工作。并邀请连云港市政府派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和推断分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员受伤及财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，灌南恒毅物流有限公司“6·18”一般机械伤害事故是一起因现场安全防护用品配备不齐，人员教育培训不到位，作业人员违规作业引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.灌南恒毅物流有限公司，成立时间：2014年11月20日，注册地址：江苏省灌南县三口镇三合村，企业类型：有限责任公

司，法定代表人：孟志军，统一社会代码：91320724321243281R，注册资金：100万元，经营范围：道路普通货物运输；其他普通货物仓储服务；货物配载。

2.江苏达昀邦运输有限公司，成立时间：2023年2月23日，注册地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区惠澄大道1001号S7135，企业类型：有限责任公司，法定代表人：章彩云，统一社会代码：91320206MAC91FUW6J，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

3.安徽捷雅物流科技服务有限公司，成立时间：2022年1月13日，注册地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）天水涧路以南安徽雅迪机车有限公司内，企业类型：有限责任公司，法定代表人：周红，注册资本：2000万元，统一社会信用代码：91341524MA8NLP2LXF，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；软件开发；网络与信息安全软件开发；供应链管理服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；船舶租赁；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

4.天津雅迪实业有限公司，成立时间：2011年1月25日，注册地址：北辰区天津医药医疗器械工业园，企业类型：有限责任公司(法人独资)，法定代表人：张小刚，统一社会代码：

91120113569300016T，注册资本：5000万元。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；五金产品研发；助动车制造；非公路休闲车及零配件制造；残疾人座车制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；五金产品制造；智能车载设备制造；机械零件、零部件加工；第二类医疗器械销售；残疾人座车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；非公路休闲车及零配件销售；机械零件、零部件销售；智能车载设备销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件销售；自行车及零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；道路机动车辆生产。

（二）涉事项目情况

涉事项目为天津雅迪实业有限公司电动自行车搬运装车项目，该项目具体承包关系如下：雅迪科技集团有限公司（天津雅迪实业有限公司母公司）与安徽捷雅物流科技服务有限公司签订合同，约定安徽捷雅物流科技服务有限公司负责雅迪科技集团有限公司全国所有电动自行车运输业务。因涉及全国各区域运输业务，安徽捷雅物流科技服务有限公司主要负责统筹协调和沟通对接，将不同区域运输业务全部发包给各分包物流公司，装卸和运输作业均由各分包物流公司负责，安徽捷雅物流科技服务有限公

司不负责具体运输业务。

其中，安徽捷雅物流科技服务有限公司将天津雅迪实业有限公司电动自行车运输业务发包给包括江苏达昀邦运输有限公司在内的5家物流公司负责，同时此5家物流公司均将本公司在天津雅迪实业有限公司厂区内电动自行车的搬运装车业务发包给灌南恒毅物流有限公司。该事故发生时，伤者正在搬运江苏达昀邦运输有限公司需要运输的电动自行车。因为各类运输货车高度不同，故天津雅迪实业有限公司在车辆和零件装卸地点设置有装卸的升降平台供装卸作业使用。

（三）涉事单位安全管理情况

按照各方约定，涉事平台装车时交由灌南恒毅物流有限公司使用，操作人员和现场的安全管理由灌南恒毅物流有限公司负责。天津雅迪实业有限公司负责制定操作规程，同时负责管理本公司员工，不参与灌南恒毅物流有限公司装车作业。

根据江苏达昀邦运输有限公司和灌南恒毅物流有限公司合同及安全协议约定，江苏达昀邦运输有限公司将电动自行车搬运业务完全发包给灌南恒毅物流有限公司负责，该公司仅负责运输车辆和司机的管理，同时在作业现场安排人员对灌南恒毅物流有限公司装车作业进行了不定期抽查，按照合同约定履行了本单位安全管理责任。

灌南恒毅物流有限公司在现场安排了安全管理人员霍某某兼职负责安全工作，但该公司现场安全监管人员，业务水平较低，

对作业人员长期缺少安全防护用品的隐患问题司空见惯，并未向该公司报告或消除。

（四）涉事设备和现场勘查情况

涉事装货地点设有装车用的升降平台，升降平台和地面均设有控制台面，控制台面可以通过选择1层、2层控制升降平台升至相应高度或降落至地面。同时，因运输电动自行车的货车高度不一致，升降平台控制台面还设有手动升降按钮，可以自主调节升降平台高度。

经现场勘验，该升降平台装车口处设有光栅装置，遇有作业人员肢体或车辆遮挡光栅，升降平台将停止运行，防止压伤作业人员。但事故发生时升降平台光栅阻止设备运行的程序逻辑设定不合理，在使用手动升降按钮微调平台升降时，手动操作的优先级高于光栅阻止设备运行的优先级，造成作业人员使用手动升降按钮操作时，光栅实际无法阻止平台运行。

（五）事故发生经过

2025年6月18日14时许，伤者王某某和其父亲王某鹏及工友王某卫3人为一班组进行装车作业。王某某和王某卫将散装电动自行车推上货车，王某鹏站在升降平台上将电动自行车摆放整齐。当升降平台上的电动自行车已纵向装满，王某鹏准备操控升降平台上升时，王某某认为升降平台还有空间，所以其又将一辆电动自行车抬起，准备搬上升降平台，在此车前轮已放在平台上后，平台开始上升。伤者一时难以将车辆后轮放上平台，王某鹏随

即按动手动升降按钮将升降平台降下,准备帮助王某某搬运车辆，但因王某某抬车时较靠近平台,其左脚伸至升降平台下沿和装车平台之间的缝隙内,平台下降导致其脚部被压伤。事故发生后现场其他作业立即拨打了“120”，急救人员到场后将伤者送往天津医院治疗。

（六）人员受伤和直接经济损失情况

伤者:王某某，男，24 岁，河南省商丘市柘城县人，截至目前，事故造成直接经济损失 20 万元。根据天津医院诊断证明，伤者左脚 1 至 3 趾（拇指、第二趾和中趾）部分截肢，根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)规定，伤者伤情构成重伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后,现场工人拨打了“120”,区应急管理局从“120”信息平台获悉事故情况后，立即安排人员向天津雅迪实业有限公司核实情况，同时向属地开发区通报了事故情况，由其安排人员进行现场核实，经“120”急救人员现场判断和北辰医院初步诊断，伤者系脚趾骨折，根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)规定，事发时研判伤者伤情不构成重伤。

后因伤者伤势变化，由北辰医院转至天津医院进行治疗，经天津医院诊断，决定对伤者左脚 1 至 3 趾（拇指、第二趾和中趾）进行截肢手术，最终伤者伤情达到重伤标准，区应急管理局经区

政府授权，成立了事故调查组开展事故调查处理工作。

（二）事故应急处置和评估

事故处置和救援过程中,各级人民政府、相关部门和单位信息报告时效正常,应急响应迅速,指挥协调有力,救援措施合理,信息流转及时,救援人员安全防护到位,未发生盲目施救,扩大事故情况,应急处置措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：王某某在未佩戴安全鞋等个体防护装备的情况下将电动自行车搬上升降平台，左脚伸入平台与装车平台的缝隙中，王某鹏为帮助王某某搬运车辆，操控升降平台下降，导致王某某左脚被升降平台挤压受伤是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.灌南恒毅物流有限公司未按照《个体防护装备安全管理规范》（AQ6111—2023）附录表A.1安全鞋的规定，为作业人员提供安全鞋等个体防护装备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定。

2.灌南恒毅物流有限公司现场人员安全生产教育培训不到位，作业人员未经考核合格就上岗作业。导致作业人员安全意识淡漠，在违规作业和缺乏必要个体防护装备的双重风险下冒险作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定。

3.灌南恒毅物流有限公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除伤者王某某违规作业和未穿相关戴个体防护装备的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）刑事责任追究

本起事故中，仅造成1人受伤，根据中华人民共和国最高人民法院 中华人民共和国最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号）第六条第一款第（一）项关于重大责任事故罪“造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的”的立案标准。本起事故未到达重大责任事故罪立案标准。

(二)相关企业及个人处理建议

灌南恒毅物流有限公司未按照《个体防护装备安全管理规范》（AQ6111—2023）附录表A.1安全鞋的规定，给作业人员提供安全鞋等个体防护装备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定；现场人员安全生产教育培训不到位，作业人员未经考核合格就上岗作业。导致作业人员安全意识淡漠，在违规作业和缺乏必要个体防护装备的双重风险下冒险作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除伤者王某某违规作业和未穿戴相关个体防护装备的

事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，造成事故发生，对事故发生负有责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，对灌南恒毅物流有限公司处以人民币叁拾万元整（300000元）的行政罚款。

霍振阳作为灌南恒毅物流有限公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除伤者王某某未穿戴相关个体防护装备，高处作业无安全防护设施的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项和第（五）项的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，对霍振阳处上一年收入40%的罚款（全年收入72000元），计贰万捌仟捌佰元整（28800元）。

同时，针对天津雅迪实业有限公司装卸升降平台安全设备设施可能存在的隐患问题，移送区应急管理部门进行调查处理。

五、事故整改和防范措施

按照事故查处“四不放过”原则，为深化企业安全生产主体责任落实，严防生产安全事故再次发生，灌南恒毅物流有限公司要立即采取以下四项措施:

（一）加强各类安全防护措施落实，严格按照法律法规、规章制度和国家、行业及地方等标准的规定，在生产经营过程中采

取符合相关法律法规、规章制度和国家、行业及地方等标准规定的安全防护用品，保障作业安全。

（二）切实加强本单位安全教育，建立安全教育培训档案，提高作业人员的安全意识和自我保护能力，确保操作人员熟悉并严格执行本单位安全生产规章制度和岗位安全操作规程；未经安全教育培训和考试合格的不得上岗作业。

（三）组织有关人员开展全面的安全生产隐患排查，加强作业现场的安全管理，加大隐患排查力度，做好隐患问题整改，确保安全。

（四）立即召开职工大会，通报事故情况，吸取事故教训，引以为戒，有效防范生产安全事故发生。