东莞麻涌七亩地建材店“6·5”一般其他伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 9 月

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故相关单位（人员）概况 1

（二）事发背景与事故发生经过 3

（三）事故现场情况 4

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 6

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 7

（二）事故现场应急处置情况 7

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估 7

三、事故原因分析 8

（一）直接原因分析 8

（二）其他可能因素排除 8

四、有关单位存在的主要问题与履职情况 8

（一）七亩地建材店 8

（二）东莞市麻涌镇东太村村民委员会 8

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员 9

（二）对有关单位的处理建议 9

（三）其他处理建议 9

六、事故主要教训 9

七、事故整改和防范措施 9

2025 年 6 月 5 日 14 时 50 分许，位于东莞市麻涌镇东太村的东莞市麻涌七亩地建材店发生一起其他伤害事故，造成 1 人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，2025 年 6 月 6 日，东莞市人民政府成立了由麻涌镇副镇长杨正杰任组长，镇应急管理分局、公安分局、人力资源和社会保障分局、网格管理中心、总工会等单位有关人员组成的东莞麻涌七亩地建材店“6·5”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞麻涌七亩地建材店“6·5”一般其他伤害事故是一起相关人员风险辨识不足，搬运瓷砖时不当作业引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位（人员）概况

1.东莞市麻涌七亩地建材店（以下简称“七亩地建材店”），对外招牌名称为蒙娜丽莎岩板大板体验馆（如图 1），类型：个

体工商户，经营者：黄丽洪，统一社会信用代码：92441900MAD44XWT7L，注册日期：2023 年 11 月 1 日，经营场所：广东省东莞市麻涌镇东太路 87 号 110 室；经营范围：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售等。该店主要代理蒙娜丽莎品牌瓷砖销售，以及部分其他品牌的瓷砖、卫浴产品销售。



图 1 东莞市麻涌七亩地建材店门口图

2.黄丽洪，女，汉族。系七亩地建材店经营者。

3.甘寿才，男，汉族。2025 年 5 月起，甘寿才通过货拉拉平台从事货物运输工作。事发当天，甘寿才接到订单到七亩地建材店运送瓷砖。

4.何剑锋（本起事故伤者），男，汉族。事发前，何剑锋与黄丽洪认识。事发当天，何剑锋到七亩地建材店挑选瓷砖[1]。

[1] 2025 年 6 月 25 日，事故调查组对何剑锋进行调查询问并制作笔录，何剑锋陈述：“因为我家里的瓷砖爆裂开了，并且我与该店店主以前是认识的，所以到她店里挑选瓷砖。”

（二）事发背景与事故发生经过

经查看七亩地建材店的监控视频，并对事故相关人员调查询问得知：

1.事发背景：2025 年 6 月 5 日 9 时 29 分，蒙娜丽莎瓷砖东莞总代理在微信群“【2025 创粤东莞】蒙娜丽莎群”询问哪家店有梦幻宝石蓝 90-180FMX10806PM 型号的瓷砖（如图 2），七亩地建材店内有该款瓷砖[2]，黄丽洪于 14 时 31 分许与需要该瓷砖的代理店店主协商一致，对方代理店店主以入货价 290 元/片，2 块共计 580 元的价格购入，黄丽洪负责装运瓷砖[3]。



图 2 聊天记录截图

2.事发经过：2025 年 6 月 5 日，何剑锋到七亩地建材店挑选

[2] 2025 年 5 月 3 日，黄丽洪将一部分 180CM*90CM 尺寸的瓷砖下架，分了两堆临时放在店里，需运走的瓷砖位于涉事瓷砖堆靠墙方向数起第三、四块。

[3] 该货拉拉订单装货点为蒙娜丽莎瓷砖文艺复兴馆（麻涌店），卸货点为广东省东莞市塘清西路 20 号 1，黄丽洪应付费用为 115.83 元，甘寿才应收费用为 99.61 元，该货拉拉订单不包搬运，黄丽洪与甘寿才亦未额外协商搬运费用。因事故发生导致无法继续装货运输，甘寿才与黄丽洪协商后取消了该订单。

瓷砖。14 时 47 分，黄丽洪走到事发瓷砖堆位置，将涉事瓷砖逐块搬到旁边的瓷砖堆处，此间何剑锋亦协助搬运。14 时 48 分，货拉拉司机甘寿才来到七亩地建材店，黄丽洪让甘寿才协助帮忙，此时甘寿才提出[4]由一人扶着最外面的瓷砖，其余两人从后面将瓷砖立起来，把所需瓷砖抽出来。黄丽洪采纳此搬运方式后，三人则按这个方式操作。14 时 50 分许，何剑锋双手在瓷砖前面顶着，在瓷砖叠加到 10 余块时，因何剑锋体力不支无法支撑瓷砖的重量，瓷砖堆倾倒压在何剑锋身上，致使其受伤。

（三）事故现场情况

事故调查组对事故现场进行勘查，具体勘查情况如下：

1.事故发生在七亩地建材店内，该店位于东莞市麻涌镇东太路 87 号 110 室、111 室内，店内面积为 166.15 平方米。店铺前台正对着大门，前台左侧货架后走廊为事发位置（如图 3）。店里瓷砖日常固定摆放在墙边的展架上，另有部分下架瓷砖斜靠着墙摆放。

[4] 2025 年 6 月 6 日，东莞市公安局漳澎派出所对甘寿才进行询问并制作笔录，甘寿才陈述：“我进店就看见店内的老板娘和一名男子已经在搬运一块瓷砖到旁边，当时我就提议老板娘一人扶着最外面的一块瓷砖（90*180，重约 40 斤），其余二人便从后面将需要瓷砖搬到另一边摆放。”




图 3 事发走廊所处位置

2.店内瓷砖主要通过展架陈列摆放，固定方式为金属边框加螺丝锁紧（如图 4、图 5）。



图 4 展架上的瓷砖正面



图 5 展架上的瓷砖侧面

3.事发位置位于七亩地建材店进门左手的走廊中部，涉事瓷砖堆为下架产品，约 20 块，事发前被斜靠摆放在展示墙旁。事发位置旁边堆有同款瓷砖，据黄丽洪笔录陈述，该瓷砖堆的上面两块瓷砖是其与何剑锋于事发前从涉事瓷砖堆搬运过来的。经测量，瓷砖尺寸为 180CM*90CM*1CM，单块重约 40KG，压在伤者身上的瓷砖共约 400KG。现场可见瓷砖碎片散落一地，地面

留有血迹（如图 6）。



图 6 事发位置

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成何剑锋受伤，根据东莞市人民医院于 2025 年 7 月 1 日出具的《住院诊断证明书》的伤情诊断情况[5]，参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）相关规定，何剑锋伤情达到重伤标准。

截至 2025 年 7 月 25 日，事故造成直接经济损失约人民币 33 万元，主要为黄丽洪和伤者家属分别支付的治疗及相关费用，有关赔偿事宜双方仍在沟通协商中。

二、事故应急处置及评估情况

[5] 主动脉夹层（Debakey Ⅱ）；失血性休克；脾挫伤（脾切除术后）；多发创伤；脑挫裂伤；肺挫伤；多发肋骨骨折；远达性视网膜病；双侧胸腔积液；头皮血肿；软组织挫裂伤。

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 5 日 15 时许，麻涌应急管理分局接麻涌公安分局电话通报: 位于麻涌镇东太村装饰材料城的蒙娜丽莎岩板大板体验馆发生一起人员受伤事故。麻涌镇应急管理分局值班员接报后立即向分局领导及镇领导汇报，带班领导马上组织人员赶到事故现场进行应急处置，积极做好事故有关人员的救治、善后调解工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 6 月 5 日 14 时 50 分许，何剑锋被瓷砖堆压倒在地上，黄丽洪和甘寿才发现何剑锋被瓷砖压倒不能动弹，且意识模糊。因瓷砖较重无法直接将何剑锋救出，甘寿才随即用身边的碎瓷砖把压在何剑锋身上的瓷砖敲碎，黄丽洪协助把敲碎后的瓷砖挪到一边。14 时 53 分，黄丽洪和甘寿才二人合力将何剑锋抬到一旁后，黄丽洪拨打 120 急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 6 月 5 日 15 时 03 分，120 医疗救援人员到达现场并将何剑锋送往东莞市水乡中心医院进行救治。15 时 50 分，东莞市水乡中心医院用救护车将何剑锋转到东莞市人民医院作进一步救治。截至目前，事故相关方与伤者家属赔偿协商正在进行中。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，麻涌镇第一时间组织有关部门、有关人员赶赴事故现场开展救援、应急处置工作。经评估，本次事故应急处置

及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

瓷砖堆向下倾斜时，总体重量超出何剑锋的支撑承力，倾倒后将其压伤。

（二）其他可能因素排除

事故调查组结合事故现场周围环境勘查、询问笔录分析，排除了人为故意破坏、突发灾害因素影响。同时，该事件并未造成社会恐慌、骚乱，以及负面舆论。

四、有关单位存在的主要问题与履职情况

（一）七亩地建材店

该单位未建立安全风险分级管控制度[6]。

（二）东莞市麻涌镇东太村村民委员会

2025 年以来，该单位对辖区企业、出租屋、商铺三小场所、在建房等进行了多次安全检查、消防检查。其中，出动 69 人次，检查企业 48 家次，发现隐患 79 处，责令整改 76 处；出动 3320 人次，检查商铺三小场所 4210 间次，发现隐患 1102 个，责令整改 1098 处；出动 60 人次，检查了在建房 30 间次，发现隐患 5 处，责令整改在建房 5 个。组织人员对七亩地建材店开展检查 2 次，排查隐患 1 项[7]。该单位多次组织辖区企业、出租屋、商铺三小场所及在建房等负责人召开安全会议。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7] 于 2025 年 2 月 24 日巡查发现隐患：1.场所内违规停放电动自行车。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中受伤免予追究责任人员

何剑锋，安全意识不足，用双手顶住倾斜的瓷砖堆前未进行安全辨识。鉴于其在事故中受伤，建议免予追究其责任。

（二）对有关单位的处理建议

七亩地建材店[8]，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款，建议由应急管理部门依法对其违法行为进行处罚。

（三）其他处理建议

建议由麻涌镇分管安全生产工作的副镇长约谈东太村村委会主要负责同志，督促其加强对辖区商铺三小场所的监管和巡查力度，将本起事故作为典型案例进行警示教育。

如涉事各方涉及其他法律责任（如民事侵权责任），建议涉事各方通过其他法律途径解决[9]。

六、事故主要教训

商铺经营者安全意识不足。在搬运瓷砖时，未能充分认识到操作的危险性，盲目采用不当的搬运方式，未对瓷砖堆进行加固处理、未使用合适的搬运工具导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

---

[8] 通过事后现场勘查和询问调查情况，伤者在用双手顶住倾斜的瓷砖堆前未进行安全辨识，未及时提出体力不支未能支撑瓷砖重量，导致被瓷砖压伤，对事故发生具有较大的原因力；该起事故为无偿帮忙性质，具有临时性和短暂性，七亩地建材店未建立安全风险分级管控制度对事故发生作用的原因力较小。

[9] 需要说明的是，本报告基于行政法律法规提出责任追究的相关建议，并不是民事侵权责任的唯一证据。在本起事故中，七亩地建材店等有违反安全生产法律规定的行为，任何一方尽职履行其安全管理责任都极有可能避免事故发生。本报告从经营活动的人、材、物等组织管理的主体责任出发，其他主体未尽安全管理义务的侵权过错与原因力，具体应以民事法律途径认定为准。

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，建议相关单位落实如下整改措施:

（一）七亩地建材店要对照事故暴露出的问题，规范搬运、堆放等作业流程，确保搬运人员在操作过程中有章可循；对店内货物堆放区域进行合理规划，确保货物堆放整齐、稳固；在搬运大型、重型货物时，使用合适的搬运工具，如叉车、搬运车等，降低人工搬运风险。

（二）东太村村委会要加强对辖区商铺、三小场所的安全检查，增加检查频次，扩大检查范围，确保检查不留死角；对检查中发现的安全隐患，要责令相关单位限期整改，并跟踪复查，确保隐患整改到位；针对类似七亩地建材店的建材经营场所，开展安全专项整治行动，重点检查货物堆放、搬运作业、安全防护措施等方面存在的问题，及时消除安全隐患。