清城龙塘“6·7”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 11 月

目 录

一、基本情况.....－ 1 －

（一）涉事企业情况.....－ 2 －

（二）事故车辆情况.....－ 2 －

（三）涉事人员情况.....－ 2 －

二、事发道路环境及车辆鉴定情况.....－ 3 －

三、事故发生经过及应急处置情况.....－ 4 －

（一）事故发生经过.....－ 4 －

（二）事故应急处置.....－ 4 －

（三）善后处理情况.....－ 5 －

四、事故原因和性质.....－ 5 －

（一）事故原因.....－ 5 －

（二）事故性质.....－ 6 －

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....－ 6 －

六、事故防范措施意见建议.....－ 6 －

清城龙塘“6·7”一般道路交通事故调查报告

2025年6月7日2时55分，刘*男驾驶冀EQ6183号重型半挂牵引车牵引冀ESB91挂号重型仓栅式半挂车搭载刘*周行驶至清城区毅力工业园路段时，与由宋*辉驾驶的豫PN6925号重型半挂牵引车豫P203M挂号重型仓栅式半挂车发生碰撞，造成刘*周死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于6月10日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位组成清城龙塘“6·7”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

南和县鸿途汽车运输有限公司，社会信用代码：91130527348050420O；地址：河北省邢台市南和县闫里路口西行200米路北。

周口成应兴汽车运输有限公司，社会信用代码：91411626MA9GCJC79X；地址：河南省周口市淮阳区东二环与南二环交叉口北50米路东。

（二）事故车辆情况

冀EQ6183号重型半挂牵引车，车辆所有人：南和县鸿途汽车运输有限公司，登记地址：南和县闫里路口西行200米路北；冀ESB91挂号重型仓栅式半挂车，车辆所有人：南和县鸿途汽车运输有限公司，登记地址：南和县闫里乡闫里路口西行200米路北。投保永安财产保险股份有限公司河北分公司，商业险保单号：313052403060005424；交强险保单号：313052403010005571。

豫PN6925号重型半挂牵引车，车辆所有人：周口成应兴汽车运输有限公司，登记地址：河南省周口市淮阳区东二环与南二环交叉口北50米路东。投保中国人民财产保险股份有限公司郑州分公司，交强险保单：PDZA202441010000459431、商业险保单号：PDAA202441010000378398。

（三）涉事人员情况

1.刘*南，男，42岁，住址：河北省邢台市南和县三召乡西任城西队92号；驾驶证号：13052719830******7；准驾：

A2。驾驶冀EQ6183号重型半挂牵引车牵引冀ESB91挂号重型仓栅式半挂车。

2.宋*辉，男，27岁，驾驶证号：41272719980******2；住址：河南省川汇区淮阳县城关回族镇宋庄125号驾驶豫PN6925号重型半挂牵引车牵引豫P203M挂号重型仓栅式半挂车。

3.刘*周，男，52岁，住址：河北省邢台市南和县三思乡前郭平村739号，身份证号：13052719721******3，乘坐冀EQ6183号重型半挂牵引车。

二、事发道路环境及车辆鉴定情况

（一）事故现场位于清远市X844出石介巷东296米（清远市清城区龙塘镇毅力工业园路段），道路呈东西走向，沥青，夜间有路灯照明，路面完好。

（二）事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托广东达康司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为：

1.豫PN6925号重型半挂牵引车（牵引豫P203M挂号重型仓栅式半挂车）制动系：不符合技术要求；灯光设备：符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：不符合技术要求。

2.冀EQ6183号重型半挂牵引车（牵引冀ESB91挂号重型仓栅式半挂车）制动系：不符合技术要求；行驶系：不符合技术要求；转向系及照明（信号）装置不具备检验条件。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月7日02时58分许，刘*南驾驶冀EQ6183号重型半挂牵引车牵引冀ESB91挂号重型仓栅式半挂车搭载刘*周沿清城区龙塘镇X844线由西往东方向行驶，行驶至X844出石介巷东296米（清远市清城区龙塘镇毅力工业园路段）时，碰撞前方停放在道路右侧路肩由宋*辉驾驶的豫PN6925号重型半挂牵引车牵引的豫PN6925挂号重型仓栅式半挂车尾部，造成刘*周死亡、刘*南受伤及车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2024年6月7日2时58分，清城区交警大队龙塘中队接警，3时09分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息接报及时，响应迅速，未造成次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第4418021202500003 30号）道路交通事故认定书:

（1）刘*南驾驶机件不符合技术标准的机动车违反交通标线且未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”第三十八条关于“车辆、行人应当按照交通信号通信;遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

（2）宋*辉驾驶机件不符合技术标准的机动车未在规定地点停放，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第五十六条第一款关于“机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车;但是，按照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3.刘*周没有导致此事故发生的过错。

4.刘*南承担此事故的主要责任，宋*辉承担此事故的次要责任。

（二）事故性质

经调查组调查认定：清城龙塘“6·7”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）刘*南驾驶机件不符合技术标准的机动车违反交通标线且未确保安全行驶，对事故发生负有主要责任。因其涉嫌交通肇事，公安机关已按照有关的法律法规追究其法律责任。

（二）南和县鸿途汽车运输有限公司是否履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任。建议河北省邢台市南和县安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

（三）南和县鸿途汽车运输有限公司法定代表人是否履行安全生产主要负责人职责，对事故发生负有责任。建议河北省邢台市南和县安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

六、事故防范措施意见建议

（一）道路交通运输业户要提高思想意识，压紧责任落实，深化落实道路交通安全防范措施，按照“三管三必须原则”，进一步压实道路交通安全事故企业主体责任。

（二）企业要深刻吸取事故教训，举一反三，认真组织开展车辆隐患排查及安全教育宣传工作，提高驾驶员的安全防范意识，将事故扼杀在萌芽阶段。