清城石角“6·3”一般道路交通事故
调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025年11月

目 录

一、基本情况.....1

（一）涉事企业情况.....1

（二）涉事人员情况.....2

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....2

（一）事故现场道路情况.....2

（二）事故车辆检验鉴定情况.....3

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....3

（一）事故发生经过.....3

（二）事故应急处置.....3

（三）善后处理情况.....4

四、事故原因分析及性质.....4

（一）事故原因.....4

（二）事故性质.....5

五、事故处理建议.....6

清城石角“6·3”一般道路交通事故调查报告

2025年6月3日20时11分，曾*宇驾驶粤R25867号重型半挂牵引车牵引粤RF529挂号重型自卸半挂车行驶至清城区石角镇广州北路中大时尚科技城路段时，与由谢*驾驶的清远579140号二轮电动车发生碰撞，造成谢*死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于6月6日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城石角“6·3”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故车辆情况

1.粤R25867号重型半挂牵引车，车辆所有人:清远市清新区鸣礼运输有限公司，登记地址:广东省清远市清新

区太平镇盛世赖家村横四巷26号卡一商铺；粤RF529挂号重型自卸半挂车，车辆所有人：清远市清新区鸣礼运输有限公司，登记地址：广东省清远市清新区太平镇盛世赖家村横四巷26号卡一商铺。投保中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司，交强险保单号：PDZA202444180000147711、商业险保单号：PDAA202444180000090322。

2.清远579140号电动自行车，车辆所有人：谢*，登记地址：四川省简阳市青龙镇极乐村1组22号。

（二）涉事人员情况

1.曾*宇，男，44岁，住址：广东省佛山市三水区南山镇六和新田村24号，驾驶证号：44068319810******1，准驾：A2E，驾驶粤R25867号重型半挂牵引车牵引粤RF529挂号重型自卸半挂车。

2.谢*，男，43岁，住址：四川省简阳市青龙镇极乐村1组22号，驾驶证号：51102719820******2，驾驶清远579140号电动自行车。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

清远市清城区石角镇广州北路出240国道南1402米（中大时尚科技城路段），道路呈南北走向，沥青，路面完好，夜间有路灯照明。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，清远市公安清城分局交通警察大队委托广东达康司法鉴定所对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为:

1.粤R25867号重型半挂牵引车（牵引粤RF529挂号重型自卸半挂车）制动系:不符合技术要求;灯光设备:不符合技术要求;转向系:符合技术要求;行驶系:不符合技术要求。

2. 清远579140号电动二轮自行车制动系:符合技术要求;灯光设备:符合技术要求;转向系:符合技术要求;行驶系:符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025年6月3日20时11分，曾*宇驾驶粤R25867号重型半挂牵引车牵引粤RF529挂号重型自卸半挂车沿清远市清城区石角镇广州北路由南往北方向行驶，行驶至清远市清城区石角镇广州北路出240国道南1402米（中大时尚科技城路段）时，与同向在道路右侧行驶由谢*驾驶的清远579140号电动自行车发生碰撞并碾压，造成谢*死亡及车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2025年6月3日20时20分，清城区交警大队石角中队接警，20时36分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等部门主要负责同志到事故现场了解情

况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，曾*宇赔偿死者家属丧葬费2万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第4418021202500003 21号）道路交通事故认定书:

1.曾*宇驾驶机件不符合技术标准的机动车未确保安全驾驶，且发生事故后未立即停车保护现场，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准的等具有安全隐患的机动车。”及二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第七十条第一款关于“在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行

人应当予以协助。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2.谢*驾驶非机动车超过非机动车规定的最高时速的车速行驶，且未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上应当靠车行道的右侧行驶。”及GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》第4.1款有关“电动自行车应当符合下列要求；a）具有脚踏骑行能力；b）具有电驱动或/和电助动功能；c）电驱动行驶时，最高设计车速不超过25km/h；电助动行驶时，车速超过25km/h，电动机不得提供动力输出；d）装配完整的电动自行车的整车质量小于或等于55kg；e）蓄电池标称电压小于或等于48V；f）电动机额定连续输出功率小于或等于400W。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3.曾*宇承担此事故的同等责任，谢*承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组认定：清城石角“6·3”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）该起事故未达到第五条[1]规定

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规

的调查情形，依据第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照法律法规的规定调查处理。

定时速 50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155 号)第六条经营性道路运输车辆造成 1 至 2 人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。

非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。