南宁市良庆区大塘镇太安村“9·3” 高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-11-22 16:12 来源：良庆区应急局 字体+

2023年9月3日15时30分左右，在良庆区大塘镇太安村广西征泰生物科技有限公司厂区内（原兴大饲料厂旧址），发生一起因高处
经济损失约95万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17
民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长
队长杨丁辉任副组长，城区应急局、总工会、人社局、经信局、良庆公安分局、大塘镇人民政府等部门派员组成的南宁市良
调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、基本概况 **（一）事故相关单位基本情况**

1.建设单位：广西征泰生物科技有限公司，成立于2022年07月12日，《营业执照》（副本）统一社会信用代码为91450100MABTF
南宁市良庆区南北二级公路29公里处南州林场厂房内，法定代表人：黄时斌，公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资），
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；生物饲料研发；饲料原料销售等。许可项目：饲料生产、饲料添加剂生
的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准的文件或许可证件为准），营业期限：长期。登记机关：
期：2022年07月12日。

2.设备销售单位：江西联大高科有限责任公司，成立于2012年07月12日，《营业执照》（副本）统一社会信用代码为9136012259
址：江西省南昌市新建区望城新区望北大道173号，法定代表人：甘茂云，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：
肥、家禽、家畜饲养机械、环境专项设备制造及相关技术咨询服务；机电一体化产品、电子产品、仪器、仪表及其他机械设备研发、销
产品的研发。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动），营业期限：2012年07月12日至2032年07月11日。登记
质量监督管理局，登记日期：2018年8月3日。

3.设备安装单位：河南众力联盟设备安装有限公司，成立于2018年04月08日，《营业执照》统一社会信用代码为91411300MA452
南阳市示范区白河街道长江东路南侧魏营综合市场55号，法定代表人：侯志新，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：
动化设备、环保设备、高低压电器成套设备销售、安装、维修服务；钢结构制作、安装。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方
关：南阳市市场监督管理局，登记日期：2023年03月28日。

（二）工程概况

广西征泰生物科技有限公司工程项目（地址：南宁市良庆区大塘镇太安村南北二级公路原兴大饲料厂旧址），项目名称：1×1000吨
圆筒仓生产线成套加工设备、高档猪料生产线成套加工设备、散装仓生产线成套加工设备、南宁市兴大饲料生产线技改设备。工期：甲
安装时间90日历天，调试时间10日历天（实际进场时间为2023年6月2日），该工程建设单位为广西征泰生物科技有限公司，设备销售
公司，设备安装单位为河南众力联盟设备安装有限公司。

（三）工程承包情况

2022年8月23日，广西征泰生物科技有限公司与江西联大高科有限责任公司签订《成套加工设备承揽合同》，合同编号：LD-22/08-
西联大高科有限责任公司与河南众力联盟设备安装有限公司签订《工程安装承包合同》，合同编号：LD-JXAZ-23/05-005。

（四）事故现场勘验情况

事故地点位于良庆区大塘镇太安村广西征泰生物科技有限公司厂区内，1×1000吨玉米圆筒仓+1×250吨豆粕圆筒仓生产线成套加
加工设备、散装仓生产线成套加工设备、南宁市兴大饲料生产线技改设备等安装。工人曲珍付在厂区内坠入厂房外地坑，地坑深度为2米
米。

（五）天气情况

南宁市气象局出具的证明显示，南宁市良庆区大塘镇气象站测得：因受台风“苏拉”影响，2023年9月3日24小时有雨，13时-17时
雨），事发时，小雨。

二、事故发生经过及救援情况

2023年9月3日14时许，河南众力联盟设备安装有限公司雇佣员工，曲珍付、张清坡一组来到安装现场工地，按照现场负责
任务为室内，安装施工现场共六层楼，曲珍付、张清坡一组被安排在二层施工。

14时30分左右，胡佳永安排分组后开始逐层巡查。

15时20分左右，胡佳永返回二层作业面时未发现工人曲珍付，不知去向，随即询问工友并四处寻找。

15时30分左右，胡佳永在一楼厂房外地坑中发现曲珍付，随即拨打120急救电话。

15时50分左右，120急救来到现场抢救并确认曲珍付已无生命体征。良庆公安分局法医现场鉴定曲珍付已死亡，随即良庆公安分局
展开对事故现场勘验。

接到事故报告后，良庆区应急局、大塘镇派出所、大塘镇人民政府等部门立即派员赶赴现场救援。同时要求河南众力联盟设备安装
积极协商解决善后问题，截至目前所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

曲珍付，男，56岁，河南省唐河县人，河南众力联盟设备安装有限公司雇佣工人，2023年9月3日在广西征泰生物科技有限公司被发
故中因伤势过重当场死亡，南宁市良庆区那马镇卫生院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示死于重型颅脑外伤。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约95万元。

四、事故发生原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

曲珍付，男，汉族，河南省唐河县人，安全防范意识淡薄；自我保护意识不强，在工作时不慎坠落地坑中致其头部受伤，因伤势严重

2.间接原因：

（1）河南众力联盟设备安装有限公司未按要求落实企业安全主体责任，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患①，主要
工作职责不到位，雇佣员工未经公司安全培训盲目上岗②，未能督促员工严格执行安全管理规定③。

（2）江西联大高科有限责任公司作为设备销售、安装经营单位将设备安装工程分包给河南众力联盟设备安装有限公司进行实施，未
行对河南众力联盟设备安装有限公司的安全生产统一协调、现场管理、监督和检查不到位④。

（二）事故的性质

经调查认定，这起事故是一起因河南众力联盟设备安装有限公司、江西联大高科有限责任公司现场管理、监督检查不到位，未依法履
缺乏安全意识，导致的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.曲珍付，男，汉族，河南省唐河县人，安全防范意识淡薄，自我保护意识不强，在工作时不慎坠落地坑中致其头部受伤，因伤势严
故负有责任。鉴于曲珍付在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.侯志新，男，汉族，河南众力联盟设备安装有限公司法定代表人，未依法履行安全生产工作职责⑤ ，其行为违反了《中华人民共和
第三款的规定；督促检查安全生产工作落实不到位，未能及时发现和消除高处坠落生产安全事故隐患⑥，其行为违反了《中华人民共和国
五款的规定，对这起事故负领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1.河南众力联盟设备安装有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,上岗前，未对员工进行安全生产教育
管理人员对施工现场安全落实不到位，未及时发现并消除高处坠落生产安全事故隐患，对这起生产安全事故发生负有责任。建议由南宁市
罚款的行政处罚。

2.江西联大高科有限责任公司未按要求落实企业安全主体责任，督促施工单位隐患排查治理不力，未能及时发现和消除地坑的生产安
负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

1.胡佳永，男，34岁，河南省方城县人，系河南众力联盟设备安装有限公司派驻广西征泰生物科技有限公司设备安装现场负责人，
管职责不到位，对施工现场未能及时消地坑的安全隐患，现场安全检查不到位。建议由河南众力联盟设备安装有限公司依规处理。

2.刘洋，男，29岁，江西省高安市人，系江西联大高科有限责任公司派驻广西征泰生物科技有限公司设备安装、调试的项目经理，
管理措施，督促、检查现场安全不到位，未能及时检查发现和消除安全隐患。建议由江西联大高科有限责任公司依规处理。

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及

②《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作
作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必
的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
的从业人员，不得上岗作业。”

④《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单
生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协
查，发现问题的，应当及时督促整改。”

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。”

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、
作，及时消除生产安全事故隐患。”

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题，
类似事故发生，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）河南众力联盟设备安装有限公司要深刻吸取本次事故教训，要严格遵守法律、法规，严格落实企业安全生产主体责任，要加
度，不断提高现场监管能力，特别是风险较大作业现场的管控；认真履行施工单位法定安全生产职责，要深刻剖析本次事故发生的原因，
足，举一反三，采取切实可行的强有力措施，加强现场安全管理；督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，提高一线管理人员
识，严格从业人员聘用制度，防止因工人未经安全生产教育和培训直接上岗作业的行为；认真排查治理安全生产隐患，督促从业人员严
业；及时发现和消除高处坠落生产安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）江西联大高科有限责任公司要认真履行单位的安全生产管理职责，加强对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，
展安全生产隐患排查治理，对检查发现的问题，要落实整改人员、措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，

（三）行业主管部门要加强对企业技改项目的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促施工单位的安全管理人员要
全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

（四）由南宁市良庆区经济和信息化局对广西征泰生物科技有限公司相关主要负责人进行一次警示约谈，要求有关单位及其主要负
三，做好技改项目的安全管理工作,并将有关处理结果抄送南宁市良庆区应急管理局备案。

南宁市良庆区大塘镇太安村“9·3”

高处坠落事故调查组（代）