黔西市广成线“5·27”一般道路交通事故调查报告

2026-09-30 15:01 来源：黔西市应急管理局 浏览量：8次 【字体：大 中 小】 打印

黔西市广成线“5·27”一般道路交通事故调查报告

2026年5月27日6时20分，广成线黔西段1446公里加50米（杨家寨）处发生一起两辆货车碰撞事故，造成2人死亡，3人受伤。此次事故直接经济损失350万余元。

事故发生后，黔西市相关单位人员及时赶赴现场，进行应急救援，同时积极开展事故善后处置工作。

经报请市人民政府批复，由市应急管理局，市公安交通管理大队、市交通运输局、省交通运输综合行政执法五支队三大队、市总工会等单位组成黔西市广成线“5·27”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查，邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，制定了事故防范措施。

驶；间接原因是驾驶人王*驾驶机动车，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，双方违法行为共同导致事故发生。

一、基本情况

（一）肇事驾驶人、乘车人基本情况

古。男，出生日期：19**年11月23日，汉族，户籍地址：四川省荣县，准驾车型：C1D，身份证号码：510321****11236473，档案编号：5111****2402，初次领证日期：2014年5月，有效期止：2030年5月，发证机关：四川省**市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶川C8****号轻型货车，在此次事故中死亡。

王*。男，出生日期：19**年2月22日，汉族，户籍地址：四川省高县，准驾车型：A2D，身份证号码：5115251****2222514，档案编号：5115****8295，初次领证日期：2011年10月，有效期止：2027年10月，发证机关：四川省**市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶川AG****号重型半挂牵引车牵引川A**11挂号重型仓棚式半挂车。

王**。男，出生日期：19**年10月30日，汉族，户籍地址：四川省荣县，身份证号码：5103211****0306317，交通方式：乘坐川C8****轻型货车，在此次事故中死亡。

赵**。男，出生日期：19**年8月17日，汉族，户籍地址：四川省宜宾县，身份证号码：5115211****817631X，交通方式：乘坐川C8****轻型货车，在此次事故中受伤。

徐**。男，出生日期：19**年10月29日，汉族，户籍地址：四川省犍为县，身份证号码：5111231****0297172，交通方式：乘坐川C8****轻型货车，在此次事故中受伤。

张**。男，出生日期：19**年1月13日，汉族，户籍地址：四川省荣县，身份证号码：5103211****1136450，交通方式：乘坐川C8****轻型货车，在此次事故中受伤。

（二）事故车辆情况

川C8**号轻型栏板货车**。车辆品牌型号：五菱牌LZW10****Q6，车辆识别代号：LZWCBAGAOLC****15，发动

效期至：20**年3月31日，交强险投保单位：中国平安财产保险股份有限公司四川分公司，保险单号：12633013903301****，保险期间自2026年2月24日18时00分起至2027年2月24日24时00分止，商业险投保单位：中国平安财产保险股份有限公司四川分公司，保险单号：1263301390330163****，保险期间自2026年2月24日18时00分起至2027年2月24日24时00分止。

川AG**号重型半挂牵引车。**车辆品牌型号：东风牌／DFH****CX7，车辆识别代号：LGAG4DY39P****795，发动机号：93****91，车辆所有人：****物流有限公司，住址：四川省成都市，初次登记日期：2023年8月24日，发证日期：2023年8月24日，检验有限期止：2026年8月31日，交强险投保单位：永安财产保险股份有限公司四川分公司，保险单号：35101250306002****，保险期间自2025年8月24日00时00分起至2026年8月24日00时00分止，商业险投保单位：永安财产保险股份有限公司四川分公司，保险单号：35101250301002****，保险期间自2025年8月24日00时00分起至2026年8月24日00时00分止，国内公路货物运输保险投保单位：泰山财产保险股份有限公司，保险单号：2120302020320501****，保险期间自2025年8月24日00时00分起至2026年8月23日00时00分止。

川A**挂号重型仓棚式半挂车。**车辆品牌型号：卡友牌KYC****CCYE，车辆识别代号：LA996RC39P****816，车辆所有人：****物流有限公司，住址：四川省成都市，初次登记日期：2023年8月24日，发证日期：2023年8月24日，检验有限期止：2026年8月31日。

（三）事故道路情况

该起事故位于广成线1446公里加50米处，道路为一般弯，弯道半径为98.72米，道路呈东西走向，东为黔西城区方向，西为大方县方向，沥青潮湿路面，道路全宽为7.00米，道路两侧施划有白色边线，边线距离边缘线均为2.00米，道路中心施划有黄色单虚线，该现场为原始现场。

二、事故发生经过

向行驶，于6时20分许，途经广成线1446公里加50米处时，占道逆向行驶与对向行驶的由驾驶人王*驾驶的川AG****号重型半挂牵引车牵引的川A****挂号自卸仓棚式半挂车发生碰撞肇事，造成川C8****号轻型栏板货车驾驶人古**、乘车人王**当场死亡，乘车人张**、赵**、徐**受伤及两车不同程度受损的交通事故。

三、应急处置情况

（一）应急处置及善后工作

2026年5月27日7时10分，黔西市公安交通管理大队值班民警接到黔西市110指挥中心指令：“在贵毕公路往毕节方向有一辆挂车和一辆小货车发生交通事故，有人受伤，请立即出警。”接到指令后，值班民警立即赶赴现场，黔西市道路交通事故应急救援处置工作同时响应，事发地政府及市直有关部门工作人员、120医护人员等陆续赶到事故现场开展处置救援工作。

按照现场总指挥的要求，对事故现场进行警戒，疏导通行车辆、对事故现场进行勘查，抢救伤者，联系清障车拖走肇事车辆，清除残留物消除现场安全隐患等相关救援处置工作有条不紊展开。做好两名死者家属安抚、政策解释、心理疏导工作，协助家属办理丧葬事宜。现两名死者丧葬事宜已办理完毕，3名伤者均已治疗终结出院，事发地社会秩序稳定。

（二）应急救援评估

事故发生后，现场人员及时拨打救援电话进行先期救援处置。黔西市人民政府及相关单位接到事故报告后，赶赴现场参与事故处置，处置过程中各单位密切配合、协调联动。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时高效，风险隐患排除到位。

（三）直接经济损失

经评估核算直接经济损失350万余元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

经调查组认定，事故直接原因：驾驶人古**[[1]]驾驶机动车上路行驶，未靠道路右侧通行、占道逆向行驶，且未在确保安全、畅

事故间接原因：驾驶人王*[[2]]驾驶机动车上路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

（三）车辆勘验

贵州名鉴司法鉴定中心司法鉴定意见书（黔名鉴〔2026〕痕鉴字第2**－1号）出具鉴定意见：川AG****重型半挂牵引车牵引川A****挂号自卸仓棚式半挂车事发时（制动前）行驶速度约为42KM/h(取整）。（黔名鉴〔2026〕痕鉴字第2**－2号）出具鉴定意见：川C8****轻型栏板货车转向系统、制动系统符合机动车运行技术条件之相关规定。川C8****轻型栏板货车照明装置不确定是否有效。

（四）尸检情况

尸表检验：死者古**系全身多发损伤致创伤性休克死亡；死者王**系严重颅脑损伤死亡。

（五）现场勘验

事故现场留有两辆肇事故车辆，分别为川C8****号轻型栏板货车（以下简称甲车）、川AG****号重型半挂牵引车牵引的川A****挂号自卸仓棚式半挂车（以下简称乙车）。

以甲车行驶方向左侧边缘线为基准线，以事故地点甲车右侧道路外的一棵树木离地1.00米高处为基准点，甲车左侧前轮距离基准线为9.0米，距离基准点为6.50米：甲车右侧后轮距离基准线为6.40米，距离基准点为6.80米；乙车右侧前轮距离基准线为6.90米，距离基准点为9.20米；乙车右侧后轮距离基准线为3. 11米，距离基准点为17.20米；死者1头部距离基准线为5.30米，距离基准点为7.70米，左脚距离基准线为6.20米；死者2头部距离基准线为7.30米，距离基准点为8.80米，死者2左脚距离基准线为9.00米；甲车左前轮距离乙车右前轮为3.50米，甲车左前轮距离死者2头部4.70米，甲车左侧前轮距离死者1头部5.40米。

（六）天气情况

事故当日全天为降雨天气，晨间有雾，白天中雨、夜间普降暴雨，气温19℃—29℃，风力微弱、空气湿度极高。

五、履职情况

（二）有关部门履职情况

黔西市锦绣街道办事处。对辖区贵毕路段道路交通安全管控不足、对过境货车、小型货运车辆流动驾驶人宣传覆盖不全面，警示教育针对性、穿透性不强。未能与相关部门形成联动工作机制，道路交通协管中队队员未专职专用。

省交通运输综合行政执法五支队三大队。与相关部门协同联动不够，运政稽查执法力量薄弱；存在无执法证人员参与行政执法检查现象，执法规范性有待提升。对过境货运车辆管控措施不够。

（三）事故性质

经调查组认定，广成线“5·27”道路交通事故是一起因驾驶人古**、驾驶人王*在驾驶车辆的过程中违法、违规操作造成的生产安全责任事故。

六、处理建议

（一）不予处理人员

驾驶人古**在本次事故中负主要责任[[3]]，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

其他乘车人无责任。

（二）相关部门处理

驾驶人王*在本次事故中负次要责任，建议公安交通管理部门依据道路交通安全相关法律法规对其依法予以行政处罚。

（三）对有关部门的处理

黔西市锦绣街道办事处。对辖区贵毕路段道路交通安全管控不足、对过境货车、小型货运车辆流动驾驶人宣传覆盖不全面，警示教育针对性、穿透性不强。未能与相关部门形成联动工作机制，道路交通协管中队队员未专职专用。建议责成其向黔西市人民政府作出书面检查。

省交通运输综合行政执法五支队三大队。与相关部门协同联动不够，运政稽查执法力量薄弱；存在无执法证人员参与行政执法检查现象，执法规范性有待提升。对过境货运车辆管控措施不够，整体执法治理成效不高。建议责成其向省交通运输综合行政执法五支队作出书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取教训，防范类似事故再次发生，提出以下建议：

（一）深化重点路段交通整治，夯实道路交通基层基础，提升综合治理质效

市公安交通管理部门牵头推进全域重点、难点路段专项治理，严厉整治交通陋习，主动下沉指导乡镇交通安全工作，常态化开展基层业务培训，提升乡镇（街道）一线风险防控能力。对治理滞后、推进缓慢的乡镇（街道）实施重点帮扶、业务指导，补齐管控短板，稳步筑牢交通安全工作根基。

（二）压紧压实道路交通安全属地责任，抓实重点路段精准管控，全面提升道路交通事故源头防范能力

锦绣街道办事处要严格履行道路交通安全属地管理职责，常态化开展交通安全履职情况督导，聚焦辖区重点路段，加密日常路检路查频次，切实提升路面巡查管控实效。配齐道路交通协管队伍力量，严格落实专职专用管理制度。针对管控难点路段、日常整治薄弱点位，联动相关部门开展联合专项整治；从源头管控道路交通违法行为，最大限度防范和遏制道路交通安全事故发生。

（三）精准管控重点运输车辆，深化专项整治，提升运输安全治理实效

省交通运输综合行政执法五支队三大队重点聚焦国省干道超限超载核心执法任务，紧盯重点路段严查各类交通运输违法违规行为，严厉打击各类交通运输违法违规行为，持续提升路面执法威慑力。联动公安、属地乡镇（街道）等职能单位，形成联合执法长效机制，凝聚共管共治工作合力，从源头防范化解道路运输安全风险，有效遏制各类交通事故发生。

黔西市广成线“5·27”一般道路交通事故调查组

2026年9月4日

行”。和第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”之规定。

[[2]]驾驶人王*的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。

[[3]]根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任”之规定。

下一篇： 黔西市观音洞镇金兰大箐坡风电场项目塔基工程“7·4”一般爆炸事故整改评估报告

扫一扫在手机打开当前页面

主办：黔西市人民政府办公室
承办：黔西市电子政务服务中心
值班电话：0857-4222194
办公地址：黔西市迎宾大道168号行政办公中心
网站标识码：5205220010 黔ICP备16003485号
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备 52052202522448号
黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局0857-8300348
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

未成年人网上有害信息举报中心