百色隆林“3•22”一般道路交通事故调查报告

2024-05-15 09:22 来源：百色隆林“3·22”一般道路交通事故调查组

百色隆林“3·22”一般道路交通事故

调查报告

隆林各族自治县人民政府事故调查组

2024年5月

目　录

一、事故发生经过及处置情况 1

（一）事故发生经过 1

（二）事故应急处置情况 2

二、事故有关情况 2

（一）驾驶人情况 2

（二）事故车辆及运营情况 3

（三）事故路段基本情况 4

（四）事故涉及企业基本情况 4

（五）事发时天气情况 5

三、事故检验鉴定情况 5

（一）驾驶人血液检测情况 5

（二）车辆安全技术状况鉴定结果 6

（三）车辆行驶速度鉴定结果 6

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 6

（一）人员伤亡情况 6

（二）直接经济损失情况 6

五、事故原因及性质 7

（一）事故原因 7

（二）事故性质 8

六、事故责任认定及处理意见 8

（一）责任人 8

（二）责任单位 8

七、事故整改措施及建议 9

2024年3月22日10时40分许，隆林各族自治县克长乡新合村五冲屯路口路段发生一起中型客车驶出路外翻坎的一般事故，造成2人死亡、2人轻伤、4人轻微伤，直接经济损失约200万元。

为查明事故原因、性质及责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》务院令第493号）等有关法律法规，经自治县人民政府批准，成立了百色隆林“3·22”一般道路交通事故调查组下简称事故调查组），由自治县人民政府办公室副主任、应急管理局局长担任组长，应急管理局副局长、交通运副局长、公安局交警大队教导员、克长乡人民武装部部长担任副组长，成员由克长乡人民政府、应急管理局、交输局、人力资源和社会保障局、公安局交警大队、总工会等部门人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质任，提出了整改防范措施建议。

一、事故发生经过及处置情况

（一）事故发生经过

2024年3月22日，吴再章驾驶桂L76390中型普通客车搭载廖翠芬、杨放奶、韦见东等12人沿X950县道由隆长乡往德峨镇方向行驶，于当日10时40分许，车辆行驶至隆林X950县道21KM+300M时，因吴再章驾驶机动车路行驶未按照操作规范安全驾驶，致使车辆驶出路外翻下路坎，造成吴再章、廖翠芬经抢救无效死亡，杨放奶、韦东等人受伤及车辆不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，自治县委副书记、人民政府县长黄健生率相关县领导和公安局交警大队、应急管理局、消防救队、卫健局、交通运输局等部门赶到事故现场开展应急救援处置，及时将11名乘车人员送往隆林人民医院检查4名轻微伤留在隆林人民医院住院进一步治疗，2名伤势较重的人员送到百色市人民医院治疗，其余人员经检查后出院。救援人员及时解救吴再章等2名被困人员，经医生现场诊断解救出来的2名人员已无生命体征。克长乡人民等相关部门联合广西现代宏运运输有限公司隆林分公司对死伤人员开展安抚工作，整个应急处置过程行动迅速、协同、救援有力，善后工作得到稳妥处置。

二、事故有关情况

（一）驾驶人情况

吴再章，男，汉族，出生于1978年5月2日，广西隆林各族自治县克长乡海长村新建屯054号。驾驶证号为452631********4152，档案编号为451001962474，准驾车型为B1E，初次领证日期为2008年7月7日，证件有限自2014年7月7日至2024年7月7日，发证机关为广西壮族自治区百色市公安局交通警察支队；道路运输从业人员从业资格证号为452631********4152，准驾车型为B1，从业资格类别为经营性道路旅客运输驾驶员，证件有效期为2024年2月8日至2030年2月7日，发证机关为柳州市行政审批局，驾驶桂L76390号中型普通客车。驾驶证和从业资格证状态正常，准驾车型相符；自初次申领驾驶证至事发时，驾驶人无道路交通事故记录，无交通运输行政违法记录。

（二）事故车辆及运营情况

1.事故车辆情况

事故车辆号牌为桂L76390，东风牌中型普通客车，车辆识别代号为LGF1797G3JF231942,发动机号为FGFFKJ00243,核定载客19人，使用性质为公路客运。该车登记所有人为广西现代宏运运输有限公司隆林分公司，鼎和财产保险股份有限公司广西分公司分别投保机动车交通事故责任强制保险、机动车商业保险（保额157.035万元）、道路客运承运人责任保险（前面三个座位每个座位保额150万元，其他每个座位保额80万元），事故发生上述保险均在有效期内。

2.事故车辆运营情况

2008年3月广西百色宏运运输有限公司隆林分公司向隆林各族自治县道路运输管理所申请获得克长乡至隆林线，经营车辆为桂L70383中型普通客车，桂L70383车辆经营至2016年2月达到报废，2016年2月变更新车辆车牌桂L71212，桂L71212车辆经营至2018年7月该车辆报废。2018年9月广西现代宏运运输有限公司隆林分公司向隆林各族自治县道路运输管理所申请更换新车，车号为桂L76390，该客运班线从克长乡到隆林的往返经营。

（三）事故路段基本情况

事故路段位于X950县道21KM+300M，东西走向，东往克长乡方向，西往德峨镇方向，路面平整、干燥，总宽度450cm，弯道半径148.93米，道路南侧设有叉路标志牌。

（四）事故涉及企业相关情况

1.广西现代宏运运输有限公司，系事故车辆所属客运企业总公司

公司统一社会信用代码为91451000739993071R，法定代表人为劳建军；成立于2002年7月，登记住所位西百色市右江区平安路（那浪屯）86-2号；公司道路运输经营许可证号为桂交运管许可百字451001000004号件有效期自2021年12月3日至2025年12月2日，经营范围为客运站经营、班车客运（二类、三类、四类（县内四类（毗邻县间））、包车客运（省际、省内（市际、县际、县内））、定线旅游（二类、三类、四类（县内类（毗邻县间））、非定线旅游（省际、省内（市际、县际、县内））；目前，该公司有隆林分公司等8个分公营业客车469辆（台），员工65人。

2.广西现代宏运运输有限公司隆林分公司，系事故车辆所属客运企业

公司统一社会信用代码为914510317451159O2T，负责人为韦章仁；成立于2002年12月，登记住所位于隆族自治县新州镇轻工业集中区（隆林潮韵木业有限公司综合楼第二栋一单元二楼）；公司道路运输经营许可证号交运管许可百字451001000004-003号，证件有效期自2021年12月3日至2025年11月25日，经营范围为客运站营、班车客运（二类、三类、四类（县内）、四类（毗邻县间））、包车客运（省际、省内（市际、县际、县内））、定线旅游（二类、三类、四类（县内）、四类（毗邻县间））、非定线旅游（省际、省内（市际、县内））；目前，该公司有管理员4人，营业客车56辆（台），驾驶员58人。

（五）事发时天气情况

事发时事故路段为晴天，无降水。

三、事故检验鉴定情况

（一）驾驶人血液检测情况

右江司法鉴定中心对吴再章血液标本作乙醇（酒精）定性定量检测结果：血液未检出乙醇。

（二）车辆安全技术状况鉴定结果

防城港市中衡司法鉴定所对事故车辆进行检验，桂L76390号中型普通客车的转向性能有效；制动性能有效部及右后转向灯能正常点亮，其余前后灯光装置及其供电线路受损、灯具无法正常点亮。

（三）车辆行驶速度鉴定结果

防城港市中衡司法鉴定所技术鉴定，桂L76390号中型普通客车事故时刻（事故发生时）的行驶速度为29 km/h。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1.吴再章，男，汉族，广西隆林各族自治县克长乡海长村新建屯054号，系桂L76390号中型普通客车驾驶员此次事故中死亡。

2.廖翠芬，女，汉族，广西隆林各族自治县克长乡海长村海长屯六队27号，在此次事故中死亡。

3.杨放奶、黄彩逢等2人受轻伤，杨梅奶、李折奶、李利奶、韦东见等4人受轻微伤。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经广西现代宏运运输有限公司隆林分公司相部门统计，事故调查组确认，此次事故共造成直接经济损失约200万元。

五、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

驾驶员吴再章驾驶机动车在道路上行驶时未按照操作规范安全驾驶，致使车辆驶出路面外翻下路坎。

2.间接原因

（1）广西现代宏运运输有限公司隆林分公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位。驾驶员培训流于形式，未统一制定岗前培训材料，安全员对岗前培训内容不熟悉，特别是对应急处置操作不了解。（2西现代宏运运输有限公司隆林分公司制度不健全，驾驶员准入把关有漏洞。广西现代宏运运输有限公司隆林分公认真对吴再章取得驾驶证和从业资格证之间的逻辑进行梳理，就聘用了该驾驶员，导致其缺乏相应的驾驶经验即岗。（3）自治县交通运输局作为行业主管部门，未认真落实属地行业部门监管职责，对广西现代宏运运输有限隆林分公司监管执法不力。自治县交通运输局虽然多次开展安全生产检查，但是对广西现代宏运运输有限公司公司暴露出来的问题隐患跟踪闭环不到位，执法力度不到位。（4）克长乡人民政府落实属地监管职责不到位，区内道路隐患排查不彻底，对路面安全风险管控工作不到位。

（二）事故性质

经调查认定，百色隆林“3•22”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）责任人

驾驶员吴再章其驾驶机动车上道路行驶未按照操作规范安全驾驶发生道路交通事故，其行为违反《中华人民国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规

全驾驶、文明驾驶。”之规定，单方过错作用导致此次道路交通事故发生，负全部责任。鉴于其已在事故中死亡
以追究其责任。

（二）责任单位

广西现代宏运运输有限公司隆林分公司。一是安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位，对事故发生
责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]规定，建议由隆林各族自治县应急管理局对其进
政处罚；二是制度不健全，驾驶员准入把关有漏洞，对事故发生负有责任。注释：[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一
经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急
施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

依据《道路运输从业人员管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2022年第38号）第九条第（一）项[]
建议由隆林各族自治县交通运输局进行行政处罚。

2.责成克长乡人民政府、自治县交通运输局向自治县人民政府作出深刻书面检讨。

七、事故整改措施及建议

有关部门和生产经营单位要认真总结并吸取此起事故的惨痛教训，举一反三，针对事故暴露出的突出问题
采取有效措施加以改进，坚决杜绝同类事故发生。

（一）要始终坚守保护人民群众生命安全的“红线”。各乡（镇）人民政府及其有关部门应认真贯彻落实习
总书记、李强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展
念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，压紧压实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的
生产责任，要深刻吸取“3·22”道路交通事故的沉痛教训，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生
须管安全”的原则，进一步落实部门、属地管理责任，切实采取有效措施，全面加强安全生产工作。全面落实企
全生产主体责任、行业主管部门直接监管责任和地方政府属地管理责任。充分认识道路交通安全方面存在的突出
题，举一反三，进一步加大对客运车辆和企业的安全监管力度，深入开展道路交通安全隐患排查整治。

（二）进一步加强对运输企业的安全监管。督促企业落实安全生产主体责任，建立完善安全管理各项规章制
确保各项安全管理制度、事故防范措施执行到位。行业主管部门必须深刻吸取这起事故的经验教训，压实“党政
责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全
原则，进一步落实属地管理原则，明确部门职责，各司其职，加大道路运输企业安全监管力度，坚决避免类似事
复发生

（三）加强道路交通安全执法和隐患排查治理。公安交警部门、交通运输部门等职能部门和乡（镇）要建立
联动机制，强化联合执法、流动执法、突击性执法。要切实摸清客运企业、客运车辆底数，对客运企业公司化运
况实施严格执法检查，严厉惩治客运公司管理制度不实、职能机构虚设、管理人员非专职等违法违规行为。严厉
酒驾、醉驾、超载超员、非法载人、疲劳驾驶、乘客不系安全带、擅自变更行驶路线等违法行为。要进一步规范
事故调查处理工作，及时对肇事司机进行快速酒精、毒品检测。要全面推动“两站两员”规范化建设、实体化运
进一步配齐配强专职人员、装备。交通运输、公安等部门要相互配合，组织乡（镇）对道路危险点段开展全面排
对事故易发路段存在的安全隐患建立台账，按照“一单四制”的要求，限期整改到位。要强化日常巡查和重要节

重点时段、重点路段管控，加强交通安全宣传提示，及时劝导纠正客运车辆超员、不系安全带和货车、拖拉机、摩托车违法载人等交通违法行为，确保人民群众生命财产安全。

（四）以事故为教训，举一反三，开展警示教育。切实增强做好道路交通安全管理工作的危机感、使命感、感，坚决防范较大及以上道路交通事故发生，我县交通道路状况复杂，公安交警、交通运输部门要加强交通安全排查整治，加大交通安全宣传力度，做好司乘人员的安全宣传教育，特别是运输企业及驾驶员的安全宣传教育维护好全县道路交通安全形势持续平稳，全面做好交通运输安全生产工作。

百色隆林“3·22”一般道路交通事故调查组

2024年5月15 日

文件下载：

百色隆林”3·22“一般道路交通事故调查报告.wps

网站地图 联系我们
主办：隆林各族自治县人民政府办公室 联系方式：0776-8202193
桂公网安备 45103102000006 号 桂ICP备09007576号 网站标识码 4510310001