道县祥霖铺镇“2·10”一般生产经营性道路交通事故调查报告

道县祥霖铺镇“2·10”一般生产经营性

道路交通事故调查组

2025年4月8日

目录

一、事故基本情况 4

（一）事故当事人基本情况 4

（二）事故车辆基本情况 4

（三）事故发生经过 4

（四）事故现场查勘情况 5

（五）事故有关鉴定检验情况 5

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故应急处置评估 6

三、事故造成的人员伤亡情况 6

四、事故原因及事故性质 6

（一）直接原因 6

（二）间接原因 6

五、对事故有关单位及人员处理情况建议 7

六、对有关监管单位及人员的处理建议 7

（一）对有关单位处理建议 7

（二）对有关人员处理建议 7

七、事故暴露的主要教训 8

八、事故防范和整改措施 8

道县祥霖铺镇“2·10”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2025年2月10日9时25分许，甘某发驾驶赣F19583重型半挂牵引车（赣F0639挂）沿G207线由北向南行驶，行驶至G207线3434KM+200M（道县祥霖铺镇集市路段）时，刮撞上正在人行横道上通行的行人陈某亮，导致陈某亮受伤后经抢救无效死亡，直接经济损失约40万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规，2025年2月22日，经道县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头、县公安局交警大队、县人社局、县总工会等单位有关同志参加的道县祥霖铺镇“2·10”一般生产经营性道路交通事故调查组(以下简称“事故调查组”)。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、人员询问、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和相关人员的责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，道县祥霖铺镇“2·10”事故是一起因司机道路交通安全意识淡薄，遇行人正在通过人行横道时未停车让行而

导致的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故当事人基本情况

1.甘某发，男，汉族，持A2型机动车驾驶证，系赣F19583重型半挂牵引车（赣F0639挂）驾驶员。

2.陈某亮，男，汉族，于本次交通事故中死亡。

（二）事故车辆基本情况

1.赣F19583重型半挂牵引车情况：厂牌型号：欧曼牌BJ4259SNF*****；车辆类型：重型半挂牵引车；车身颜色：红色；使用性质：货运；初次登记日期：2019-03-22；年检情况：正常；投保公司：中国人保财险有限公司，正常参保。**赣F0639重型仓栅式半挂车情况：**厂牌型号：通广九州牌MJZ9403***；车身颜色：红色；使用性质：货运；初次登记日期：2019-03-22；年检状况：正常；投保公司：中国人保财险有限公司，正常参保。驾驶员为甘某发，机动车所有人：南城县文华物流运输有限公司。

2.南城县文华物流运输有限公司，成立于2016年7月12日，统一社会信用代码：91361021MA35JM9N6C，注册地位于江西省抚州市南城县建昌镇秋水园村6组老收费亭旁。经营范围：道路普通货物运输，汽车租赁，汽车销售，二手车中介服务，代办车辆挂牌及年检服务。

（三）事故发生经过

2025年2月10日9时25分许，甘某发驾驶赣F19583重型半挂牵引车（赣F0639挂）途经G207线3434KM+200M（道县

祥霖铺镇集市路段）时，未注意行车安全，遇行人正在通过人行横道时未停车让行，刮撞上正在人行横道上通行的行人陈某亮，导致陈某亮受伤后经抢救无效死亡。

（四）事故现场查勘情况

1.时间：2025年2月10日9时25分许。

2.天气：阴。

3.事故现场：G207线3434KM+200M（道县祥霖铺镇集市路段），道路半宽10.4米，双向四车道，呈南北走向，南往江华县城方向、北往道县县城方向，沥青干燥路面，北边约800米处过镇路段有限速30标志，道路标线齐全，有中心护栏隔离。

（五）事故有关鉴定检验情况

1.尸体检验：陈某亮，在此次事故中死亡，经道县公安局刑事科学技术室鉴定，其死亡原因为：因道路交通事故伤及头部致颅骨崩裂、脑组织碎裂并溢出而死亡。

2.酒精检测：2025年2月10日，经道县公安局交警大队现场对赣F19583重型半挂牵引车（赣F0639挂）驾驶人甘某发经呼气式酒精测试仪检测：0mg/100ml。

3.毒驾检测：2025年2月10日，经道县公安局现场对赣F19583重型半挂牵引车（赣F0639挂）驾驶人甘某发检测结果为：阴性。

4.超限超载超速检测：经道县公安局交警大队检测，赣F19583重型半挂牵引车（赣F0639挂）未超限超载超速。

5.车辆安全性能检测：经道县公安局交警大队检查，赣

F19583 重型半挂牵引车（赣 F0639 挂）年检合格。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，当事人甘某发立即拨打了 120 急救电话及 122 报警电话，道县 120 指挥中心接警后立即调派道县人民医院一台救护车，于 10 时 10 分许到达现场进行救治；道县交警大队接到事故报案后，值班民警立即赶赴现场进行事故勘查，事故未造成道路交通堵塞，未引发社会不稳定事件。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位相关人员及时拨打“122”“120”电话，交警、“120”救护车在第一时间到达现场救治，没有造成次生事故，没有造成不良影响。经评估，事故应急处置基本得当。

三、事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成 1 人受伤后抢救无效死亡。

死者：陈某亮，男，汉族。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

经调查认定，甘某发道路交通安全意识淡薄，遇行人正在通过人行横道时未停车让行，是造成此次事故的直接原因。经道县公安局交警大队认定，负本次事故全部责任。

（二）间接原因

事故发生时正值祥霖铺圩赶集日，市场出入口路段人流密集，横过道路人流量大，祥霖铺镇开展重点路口值守劝导不到位

是本次事故发生的间接原因。

五、对事故有关单位及人员处理情况建议

1.甘某发，道路交通安全意识淡薄，驾驶车辆上道路行驶时未注意行车安全，遇行人正在通过人行横道时未停车让行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十七条第一款之规定，负本次事故全部责任，建议移送道县公安局交警大队依法查处。

2.南城县文华物流运输有限公司，系赣F19583重型半挂牵引车（赣F0639挂）所属公司，3月17日，事故调查组函告该公司配合事故调查组开展调查工作，并多次电话联系该公司法定代表人黄某健，但该公司拒绝接受调查，拒绝提供有关情况和资料，建议移送南城县应急管理部门处理。

六、对有关监管单位及人员的处理建议

（一）对有关单位处理建议

1.祥霖铺镇人民政府。2025年对辖区内的道路交通安全工作进行了重点部署安排，开展了多轮督导检查，但对于重点路口值守劝导工作督促落实存在差距，重点路口、重点时段交通安全劝导不到位，建议由县应急和安全生产委员会给予通报批评。

2.县公安局交警大队祥霖铺中队。对辖区内的道路交通安全管理组织、应急救援、违法行为打击等方面工作落实较好，但在赶集日对辖区内的重点路段路面管控仍有不足，建议由县公安局交警大队给予通报批评。

（二）对有关人员处理建议

1.蒋某明。祥霖铺镇人民政府党委委员、人大主席，分管道路交通安全工作，事故发生前先后3次在行政会议、党委（扩大）会议上对辖区内道路交通安全工作作出了重点安排，制定了《2025年祥霖铺镇交通问题顽瘴痼疾集中整治行动实施方案（试行）》《祥霖铺镇预防道路交通安全事故七条硬措施》等，基本履职到位，建议免予追责问责。

2.张某计。祥霖铺镇祥霖铺居委会支部委员，负责道路交通安全劝导工作，开展重点路口安全劝导工作仍有不足，在本次事故中未及时劝阻行人过马路，建议由祥霖铺镇给予提醒谈话处理。

七、事故暴露的主要教训

（一）重点车辆监管执法力度不足。交通、交警等监管部门对于货运车辆的监管执法力度、宣传教育仍有差距，货运车辆交通违法屡发。

（二）重点人群宣传教育效果不佳。对农村地区老年人口的道路交通安全教育宣传效果不明显，部分老人交通安全意识淡薄，存在无视交通规则通行，与机动车辆抢行、混行等行为。

（三）重点时间重点路口劝导效果不佳。祥霖铺镇在赶集日等重点时间，在重点交通路口进行交通安全劝导不力、督导不严，行人抢行、货车不礼让行人时有发生。

八、事故防范和整改措施

（一）加强监管执法。交通运输部门要加强源头治理，加

强对交通运输企业的监管执法力度，重点检查交通运输企业对驾驶员的教育培训情况。交警部门要加大路面动态巡查和科技手段应用，针对重点路段、时段开展专项整治，对于货运车辆不礼让行人等违法行为依法查处。

（二）加强安全宣教。各乡镇（街道）和各部门各单位要常态化加强交通安全宣传教育，教育引导群众过马路做到“一停、二看、三通过”，不要与行驶车辆混行，更不要与行驶车辆抢行，尽量远离正在转弯或准备转弯的大货车，避免进入驾驶员视线盲区。同时，交通、交警、教育等部门要加强客货车、校车和其他机动车辆驾驶员的安全培训和警示教育，提醒驾驶人员开车途经路口要保持警惕，减速慢行，鸣笛示意，注意观察，做到停车让行，减少事故发生。

（三）加强交通劝导。乡镇要加强“两站两员”管理，督促“两站两员”切实履职履责，加强重点路段、重要时段交通秩序维护和劝导，严格落实交通安全劝导“七必上”（即重要节假日、学生上下学、赶场赶集、早晚出行高峰、红白喜事、民俗活动、冰雪等恶劣天气时段必须上岗开展交通安全劝导）。特别是逢赶集日、学生上下学、农村红白喜事时段，乡镇必须安排人员在集市出入口、学校门口、操办红白喜事等重点路口路段进行疏导劝导。