沙市关沮湖北驼峰物流有限公司“3·30”一般车辆伤害事故

发布时间：2023-05-29 11:26

2023年3月30日16时10分，沙市区关沮镇湖北驼峰物流有限公司在两湖市场承包作业区内发生一起致1人死亡的一般车辆伤害事故，直接经济损失70万

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省
日，区政府成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区公安分局、区市场监督管理局、区商务局、区交通运输局、区总工会、关沮镇人民政府有关负责
查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员，经综合分析
经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，沙市关沮湖北驼峰物流有限公司“3·30”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

湖北驼峰物流有限公司（以下简称驼峰公司），统一社会信用代码：9142***********2L，法定代表人：杨拓，公司类型：有限责任公司（自然人投资
道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；单位后
服务）；包装服务；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；成立日期：20
市区荆沙大道与318国道交汇处两湖水果市场A区附1号（自主申报），登记机关：荆州市沙市区市场监督管理局，最新登记日期：2021年03月09日。

驼峰公司于2021年3月成立，由杨拓和唐宏峰合伙创立，两人各占50%股份，杨拓全面负责驼峰公司生产经营运行，唐宏峰不负责任何业务。驼峰公司

（二）事故相关单位基本情况

两湖绿谷物流股份有限公司（以下简称两湖公司），统一社会信用代码：914***********481，法定代表人：杨忠洲，类型：股份有限公司（非上市、
范围：预包装食品及散装食品批发兼零售；农业机械及农机配件生产及销售；冷链物流服务及物流配送（国家法律法规规定需前置审批的项目除外）；农产
产品的销售（法律、行政法规禁止或需行政许可经营的除外）；蔬菜收购、种植及销售；水果收购、种植及销售；水产收购、养殖及销售；肉类、禽类、副
材配送；农资农机技术服务；冷库仓储；大宗农产品的网上交易（法律、行政法规禁止或需行政许可的除外）；会展服务；房屋出租；物业管理；一址多照
年度报告申报、代理收发各类法律文件。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；成立日期：2001年12月10日，营业期限：长期，住所：
市市场监督管理局，最新登记日期：2022年03月09日。

2022年4月20日，两湖公司同驼峰公司签订《两湖冷库市场搬运装卸承包合同》以及《安全协议》，驼峰公司承包两湖公司冷库市场的搬运、装卸，

（三）事故车辆情况

车牌号（场内）：鄂DS0030,车辆类型：蓄电池平衡重式叉车，所有人：湖北驼峰物流有限公司；产品型号：CPD型；设备代码：51104210002022 TS2510B23-2023；型式试验证书编号：20K0006-XC02;发动机（电机）编号：2103220028；车架编号：2007025；特种设备使用登记证编号：车11鄂 发证单位：湖北省荆州市沙市区市场监督管理局。

（三）事故发生单位安全管理情况

驼峰公司在两湖市场冷库设有2组搬运队，共18人，驼峰公司冷库搬运经理罗蔚负责整个冷库搬运工作，驼峰公司安全经理负责现场安全工作。驼峰公 公司定期开展安全生产教育培训（无记录），每半年发放一次劳保用品。

（四）事故发生经过

2023年3月30日下午16时10分许，死者乔士华在两湖市场冷库准备驾驶事故叉车进行装卸作业（无证驾驶），事发时事故叉车停在冷库东面，叉车与 方，尾部朝向正东方，车体与月台尾部约20公分距离。因叉车前方停有一辆三轮车，乔士华启动叉车后挂倒挡倒车，因上次使用停放时，方向盘未回正到位 导致事故发生。

（五）事故现场情况

事发地点位于两湖市场东边冷库月台边缘，事故叉车从月台侧翻，压住死者乔士华，图1为事发后场景。



图1事发地点

（六）人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失70万元。死者乔士华，男，46岁，湖北松滋人，身份证号：42242**********234，2021年5月到驼峰公司从事搬运

（七）当天天气情况

雾转多云，最高气温22℃，最低气温11℃，东南风2级。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3月30日16时10分事故发生后，驼峰公司及两湖公司向关沮镇政府和相关部门上报事故情况，区应急局、区市场监督管理局、关沮镇政府相关人员迅速 府向沙市区政府值班室报告。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，驼峰公司员工拨打120，救护车16时20分赶到现场施救，当场宣布乔士华死亡。4月2日，事故单位与死者家属就赔偿达成一致。

（三）事故应急处置评估

驼峰公司能在事发后第一时间进行应急处置，拨打120。属地政府和相关部门接报后迅速反应，开展现场处置工作，属地及时开展善后工作，未造成不

三、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是：乔士华操作驾驶叉车不当。

（二）间接原因

1.乔士华无证驾驶特种车辆；

2.驼峰公司叉车管理不到位；

3.驼峰公司现场安全管理存在缺失；

4.驼峰公司安全生产教育流于形式，员工安全意识淡薄；

5.两湖公司对驼峰公司安全生产工作监督管理不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.驼峰公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定安全操作规程，未组织开展安全生产隐患排查，安

2.两湖公司对分包单位驼峰公司安全生产工作统一协调、管理不到位，未对驼峰公司定期开展安全检查，未及时发现事故隐患。

（二）有关监管部门

沙市区市场监督局管理局根据年度执法计划以及“双随机”执法检查，定期对辖区特种设备进行安全生产检查，事故叉车备案证、使用登记证、叉车驾驶
与现场实际不符，造成对事故叉车“人证合一”核查不到位。

（二）地方党委政府

关沮镇属地安全生产责任落实不到位，辖区内连续两年发生特种设备事故，未主动开展特种设备事故警示教育，安全生产工作方法存在不足。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

乔士华，男，驼峰公司两湖冷库搬运工，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡免于追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员

1.杨拓，男，驼峰公司法定代表人、主要负责人，落实企业安全生产责任制不到位，导致事故发生。责成沙市区市场监督管理局依据《特种设备安全法》

2.杨雄明，男，驼峰公司安全经理，未严格开展安全生产教育培训，安全生产教育流于形式，未组织开展安全生产隐患排查，现场安全管理不到位。建

3.张铭越，男，两湖公司安全部负责人，对分包单位驼峰公司安全生产工作管理不到位，未及时排查事故隐患并督促整改。建议由两湖公司按照公司相

（三）对事故发生单位的处理建议

驼峰公司安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产教育流于形式，未制定安全操作规程，未组织开展
管理局依照《特种设备安全法》相关规定对驼峰公司给予行政处罚。

（四）相关政府及部门追责建议

1.沙市区市场监督管理局对特种设备行业领域安全生产监督管理过程中，存在“重客观轻事实”的问题。责成沙市区市场监督管理局向沙市区人民政府作

2.关沮镇特种设备事故警示教育工作未落实，安全生产工作方法存在不足。责成关沮镇政府向沙市区人民政府作出书面检查。

六、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取沙市关沮湖北驼峰物流有限公司“3·30”一般车辆伤害事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，压实职能部门和地方政府的安全生产责任

（一）驼峰公司应深刻吸取“3·30”事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺；建立健全相关安全生产管理制度和操作规程；加大安全教育
及时发现安全隐患及不安全行为，制止危险作业。

（二）两湖公司要加强对承包单位、承租单位安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。不得将生产
件或者相应资质的单位或者个人。

（三）沙市区市场监督管理局要加强本行业领域安全风险研判，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，指导企业提高安全生产管理水平，加大监管

（四）关沮镇政府要坚持安全发展，要树立安全生产红线意识，落实属地监管责任。认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，积极开展湖北
业主要负责人和员工的安全生产知识水平。

沙市关沮湖北驼峰物流有限公司

“3·30”事故调查组

2023年5月29日

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地[illegible]州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002