青兰高速平凉段甘肃恒通路桥有限责任公司“10·31”一般坍塌事故调查报告

2023年10月31日8时50分，甘肃恒通路桥有限责任公司在青兰高速平凉段杨渠沟大桥施工过程中，发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失**万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，并作出批示。市安委办对该起事故进行了挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，平凉市崆峒区人民政府成立了由平凉市崆峒区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、区交通运输局、平凉市公安局崆峒分局、区总工会等单位组成青兰高速平凉段甘肃恒通路桥有限责任公司“10·31”坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请区纪委、区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经综合分析认定，青兰高速平凉段甘肃恒通路桥有限责任公

司“10·31”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.建设单位：甘肃省交通投资管理有限公司（以下简称“甘肃省交投公司”），隶属于甘肃省交通运输厅。统一社会信用代码：91620000073568****；注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路743号；企业类型：有限责任公司（国有独资），行业：道路运输业，法定代表人：李文杰，经营范围：主要负责交通扶贫农村公路项目、国省普通干线改造项目及国家重点公路建设项目的投融资；经营管理公路交通附属设施。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营），注册资本：300000万元，成立日期：2013年7月23日，登记机关：甘肃省市场监督管理局，核准日期：2020年8月14日。

该公司成立了专门的项目办负责第TZGZ-1标段G70福银高速公路凤口至长庆桥段、G22青兰高速公路长庆桥至沿川子段、G30连霍高速公路温泉至天水南立交段。由该项目办副主任兼陇东现场办主任。

2.施工单位：甘肃恒通路桥工程有限公司第TZGZ-1标段项目部（以下简称“恒通路桥公司项目部”）。法定代表人：江小强；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用码：91620000762394****；地址：甘肃省兰州市安宁区

刘家堡街道深安路360号第18层-19层；成立日期：2004年9月2日；经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：对外承包工程；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；园林绿化工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资质情况：安全生产许可证编号：（甘）JZ安许证字[2008]62010****，许可范围：建筑施工；有效期:2020年12月2日至2023年12月1日，建筑业企业资质证书编号D16210****；资质类别及等级：公路工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级；有效期：2023年5月6日至2023年12月31日。

3.监理单位：甘肃新科建工监理咨询有限公司（以下简称“新科建工监理公司”）。法人：丁维建；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：甘肃省兰州市城关区和平新村127号元富大厦21楼2104；经营范围：公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电专项工程监理；工程项目管理；工程招标代理；工程试验检测；工程技术咨询、工程设计。（涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。

资质情况：资质证编号：交监公甲第414-2014号；资质等级：公路工程甲级；业务范围：在全国范围内从事一、二、三类工程的监理业务；资质证书发证机关：交通运输部；有效期：2022年11月10日至2027年11月9日。

4.劳务公司：武威嘉伟劳务服务有限公司（以下简称“嘉伟公司”）。法人：姚永文；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：甘肃省武威市凉州区永丰镇四十里村七组；经营范围：桥梁工程，建筑工程，房屋装饰装修工程，楼层建筑防水工程，水利水电工程，公路工程，市政工程，环保工程，混凝土工程，钢结构工程，土石方工程施工及劳务分包；劳务信息咨询服务；路标、路牌制作及安装；建筑材料、装饰装潢材料、电力材料、五金交电销售；工程机械租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质情况：安全生产许可证编号：（甘）JZ安许证字[2023]0007**；许可范围：建筑施工；有效期:2023年5月18日至2026年5月17日；建筑业企业资质证书：D36292****；资质类别及等级：施工劳务不分等级；建筑业企业资质有效期：2022年4月2日至2027年4月1日。

（二）事故项目工程概况

G22等4条国家高速公路甘肃境内部分路段提质改造工程项目由甘肃省交投公司承建，建设内容：G22青兰高速平定段，

G6 京藏高速刘白段，G30 连霍高速宝天段（含天水过境）、山临段、嘉安段及 G70 福银高速凤长段既有路面及护栏进行提质改造。项目总概算金额：**元（含建设期利息**元）。甘肃省交投公司设项目办，下设陇东现场办、陇中现场办、河西现场办，负责 G22 等 4 条国家高速公路甘肃境内部分路段提质改造工程项目管理。

涉事项目为 G22 等 4 条国家高速公路甘肃境内部分路段提质改造工程 TZGZ-1 标段，施工路段由 G70 福银高速公路凤口至长庆桥段、G22 青兰高速公路长庆桥至沿川子段、G30 线连霍高速公路温泉至天水南立交段组成，维修路段里程约为 280.353Km，主要施工内容：对标段范围内的既有路基、路面、护栏和隧道进行提质改造（沥青混凝土路面进行结构性修复及功能性修复，波形梁护栏提质改造，隧道洞壁采用彩色磁性涂料涂装），完成全部工程的施工准备、施工及缺陷责任期内的修复以及施工过程中的环境保护、水土保持等相关工作。项目总金额：**元。

2023 年 10 月 8 日，恒通路桥公司与嘉伟公司签订劳务分包合同，恒通路桥公司 TZGZ-1 标段项目部负责现场管理、安全生产、代发工资、教育培训等工作，嘉伟公司负责提供劳务人员，服从恒通路桥公司项目部的统一协调管理。

(三)招投标情况

G22等4条国家高速公路甘肃境内部分路段提质改造工程是纳入《甘肃省“十四五”公路水路交通发展规划》和《甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案》的重点项目，该项目由甘肃省交通运输厅以《关于G22等4条国家高速公路甘肃境内部分路段提质改造工程预可行性研究报告的批复》（甘交许可〔2022〕376号）文件批准建设，初步设计及概算由甘肃省交通运输厅以《关于G22等4条国家高速公路甘肃境内部分路段提质改造工程初步设计的批复》（甘交许可〔2022〕541号）文件批复，施工图设计及预算由甘肃省交通运输厅以《关于G22等4条国家高速公路甘肃境内部分路段提质改造工程两阶段施工图设计及预算的批复》（甘交许可〔2022〕606号）文件批复，建设资金来自年度车辆通行费预算和项目法人多渠道筹措，招标人为甘肃省交通投资管理有限公司，招标代理机构为华杰工程咨询有限公司。2022年12月23日在甘肃省公共资源交易中心网址发布招标公告，2023年1月19日在甘肃省公共资源交易中心交易网开标，经评标专家评审，甘肃恒通路桥有限责任公司中标，中标价**元，中标通知书编号为A03-**。

（四）事故现场勘验情况

“10·31”事故发生于G22青兰高速平凉段SK1560+409杨渠沟大桥旁消力池内。消力池尺寸为3m(长)*2m(宽)*1.5m(深)，坍塌方量约2m³。

（五）事故发生单位安全管理情况

恒通路桥公司项目部成立了安全生产领导小组,制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程和生产安全事故应急预案,足额提取了安全生产费用,定期组织开展安全隐患排查整治;存在安全管理措施落实不到位,安全生产教育和培训及安全技术交底不到位,安排未接受安全生产教育培训或教育培训考核不合格的人员上岗作业的问题。事发地点三名施工人员对消力池及周边存在的事故隐患排查不到位,未及时发现消力池北侧及北侧山体存在坍塌的安全风险。事故发生后未按照规定上报,存在迟报行为。

（六）事故发生经过

2023 年 10 月 31 日上午 8 时许，杨渠沟大桥消力池施工代班负责人姚**安排两名普工马**、史**检查、清理 G22 青兰高速平凉段 SK1560+409 杨渠沟大桥消力池。当天 8 时 40 分左右，马**、史**两人到施工现场准备作业，史**到附近就厕，马**先下到消力池内，大概两分钟后，史**在不远处突然听到有声音响，然后跑到消力池前看到，马**颈部以下被消力池北侧池壁坍塌的土石方掩埋，史**大声呼叫，在附近作业的几名工友，用手将压在马**身上的土石方刨开，将马**抬到了路面，并使用工地皮卡车将马**送往甘肃医学院第一附属医院，8 时 55 分姚**将事故情况电话汇报给总承包部安全负责人姚**，后和工友开车前往医院，在抢救室外等候，并通知了马**家属，经医院全力救治，抢救无效，

于当日 11 时许死亡。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

姓名	性别	年龄	民族	家庭住址	伤害程度
马**	男	54	汉	甘肃省陇南市西和县稍峪乡	死亡

2.直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，杨渠沟大桥消力池施工代班负责人姚**，于 8 时 55 分将事故情况电话汇报给总承包部安全负责人姚**，姚**赶往事故现场，并电话向项目经理赵**进行了汇报，9 时 5 分左右，姚**到达事发地点，发现一名工人被消力池北侧坍塌石块和土体掩埋至胸部，现场工人正在施救，姚**指挥现场工人继续施救，9 时 30 分左右，姚**使用工地巡查车将受伤工人送到甘肃医学院第一附属医院进行抢救，半小时后，医生告知人不行了，姚**电话向项目经理赵**进行了汇报，11 时许，医生宣布马**死亡。2023 年 10 月 31 日 23 时 33 分，区应急管理局值班室接到 110 指挥中心报警电话，反馈青兰高速公路平凉段杨渠沟大桥排洪渠维修施工现场发生塌方，造成 1 人死亡。区应急管理局主要负责人带领工作人员赴现场进行核查，在事故接报过程中，恒通路桥公司项目部在事故

发生后第一时间处理赔偿等善后事宜，未按法定规定时限向政府相关行业主管部门报送事故情况。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，甘肃恒通路桥工程有限责任公司、武威嘉伟劳务服务有限公司积极与死者亲属协商善后事宜，于2023年11月1日17时达成一致，恒通路桥公司与死者家属签署了赔偿协议书。由恒通路桥公司项目部分两次将**万元一次性死亡赔偿金支付给马**亲属（第一笔支付现金**万元，第二笔支付至死者家属指定账户**万元）。

目前，死亡赔偿金已全数支付给死者家属，死者遗体已送回老家安葬，本次事故双方未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

（三）事故应急处置情况评估

事故发生后，恒通路桥公司项目部未按相关规定，及时上报事故，存在迟报行为。接到事故报告后，崆峒区委、区政府迅速组织崆峒公安分局、区应急管理局等部门开展核实调查，信息报送及时，事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1. 作业工人违章作业。作业工人马**自身安全意识淡薄，侥幸心理严重，对作业场所存在的危险因素认识不足，未确保消

力池周边环境安全的情况下在消力池内施工作业。

2. 消力池年久失修，经过常年汛期洪水的不断冲刷，造成消力池底部进水被淘空，消力池底板处于悬空状态；池壁用毛石砌筑，池壁水泥砂浆防水层脱落，未勾缝处理，长期浸水，受冻融循环影响，池壁强度、稳定性丧失，作业人员马**进入消力池作业扰动，使消力池壁失去稳定性，从而引起坍塌。

（二）间接原因分析

甘肃恒通路桥工程有限公司（TZGZ-1 标段项目部），施工现场安全管理不严格，安全隐患排查治理不到位，未排查出消力池作业场所及周边环境危险因素，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患；现场管理人员履职不到位，未有效督促劳务公司落实现场作业安全措施；未制定针对施工现场坍塌现场处置方案，未开展相关的应急演练。

武威嘉伟劳务服务有限公司，未认真履行安全工作职责，未按照与甘肃恒通路桥工程有限公司签订的《劳务施工作业协议书》配备专职安全管理人员对施工现场进行管理；未及时发现消力池安全隐患；未及时制止作业人员冒险进入消力池作业。

甘肃新科建工监理咨询有限公司，施工安全监理不严格，安全生产管理职责不力；现场施工安全管理、隐患排查不到位，日常检查、巡查事故隐患不细致，未及时发现消力池作业场所及周边环境安全隐患。

甘肃省交通投资管理有限公司，督促监理、施工单位履行安全生产管理职责不力；现场施工安全管理不到位；事故隐患排查不彻底。

（三）事故性质认定

经事故调查组分析认定，本次事故是一起一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

甘肃恒通路桥工程有限责任公司（TZGZ-1 标段项目部），对施工现场安全管理不严格，安全隐患排查治理不到位，对消力池作业场所及周边环境危险因素未进行辨识，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患；现场管理人员职责未履行，未有效督促劳务公司落实现场作业安全措施；未制定针对施工现场坍塌处置方案，未开展相关的应急演练。

武威嘉伟劳务服务有限公司，未认真履行安全工作职责；未按照与甘肃恒通路桥工程有限公司签订的《劳务施工作业协议书》配备专职安全管理人员对施工现场进行管理；未及时发现消力池安全隐患；未及时制止作业人员冒险进入消力池作业。

（二）事故相关单位

甘肃省交通投资管理有限公司，未全面落实《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，作为发包方未对承包

单位安全生产工作统一协调、管理，监督职责落实不力。

甘肃新科建工监理咨询有限公司，在履行监理职责期间，未能严格履行监理安全管理法定职责，对施工现场的总体安全生产疏于管理，对项目施工作业区安全管理、隐患排查不力，日常检查、巡查事故隐患不细致，未及时发现消力池作业场所及周边环境安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责 任人员的处理建议

1.马，武威嘉伟劳务服务有限公司员工，自身安全意识淡薄，未按照施工规范要求佩戴安全帽，因其在事故中死亡，不再予以追究相关责任。

2.姚，甘肃恒通路桥工程有限公司（TZGZ-1 标段）项目安全管理人员。履行安全管理职责不到位，对消力池及周边安全风险认识不足，未采取安全防护措施，安排安全教育培训不合格的三名工人上岗作业，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]规定，由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十五的罚款，并由行业主管部门暂停其安全生产考核合格证书（证书编号：甘交安 C（18）G00116）资格六个月。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.赵，甘肃恒通路桥工程有限公司（TZGZ-1标段）项目经理，负责项目部日常工作。未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本项目的安全生产工作，及时发现并消除事故隐患，事故发生后未按照规定及时报告安全生产事故，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

4.蒋，甘肃恒通路桥工程有限公司副经理，负责公司安全生产管理及环保工作。未及时督促、检查本项目的安全生产工作，对该起事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十五罚款的行政处罚，并由行业主管部门暂停其安

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

全生产考核合格证书。

5.江，甘肃恒通路桥工程有限公司法人，主持公司全面工作。未按规定督促检查指导下级单位履行安全生产职责，对该起事故发生负有重要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]和第二十一条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

6.姚，武威嘉伟劳务服务有限公司法人、总经理，未按规定履行监督检查职责，未按照甘肃恒通路桥工程有限公司《劳务施工作业协议书》配备专职安全管理人员，对施工现场进行管理，对事故的发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条和第二十一条，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

7.马，甘肃新科建工监理咨询有限公司（TZGZ-1 标段）项目专业监理工程师，对现场施工安全管理、隐患排查不到位，日常检查、巡查事故隐患不细致，未及时发现消力池作业场所及周边环境安全隐患，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十五的罚款，并由行业

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

主管部门暂停其安全监理合格证书（证书编号：JGZ0524343）六个月。

8.史，甘肃新科建工监理咨询有限公司（TZGZ-1 标段）项目总监理工程师，对施工现场监督不力，未认真履行监理工作职责，对事故的发生负有重要领导。责任依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

9.杨，甘肃省交通投资管理有限公司陇东现场办安全科负责人，未依法履行安全职责，未及时督促施工单位排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。按照干部人事管理权限，建议由其主管单位依法依规依纪作出处理，并报事故调查组备案。

10.赵，甘肃省交通投资管理有限公司陇东现场办主任，未对承包单位安全生产工作统一协调、管理，未依法履行安全职责，未及时督促施工单位排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。按照干部人事管理权限，建议由其主管单位依法依规依纪作出处理，并报事故调查组备案。

（二）对有关责任单位的处理建议

甘肃恒通路桥工程有限责任公司（TZGZ-1 标段项目部），施工现场安全管理不严格，安全隐患排查治理不到位，对消力池作业场所及周边环境危险因素未进行辨识，未采取有效的技术、

管理措施及时消除事故隐患；现场管理人员履职不到位，未有效督促劳务公司落实现场作业安全措施；未制定针对施工现场坍塌处置方案，未开展相关的应急演练。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[5]、第四十四条[6]、第五十七条[7]、第五十八条[8]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对甘肃恒通路桥工程有限责任公司（TZGZ-1 标段项目部）处 35 万元罚款的行政处罚。

武威嘉伟劳务服务有限公司，未认真履行安全工作职责；未按照甘肃恒通路桥工程有限公司《劳务施工作业协议书》配备专职安全管理人员对施工现场进行管理；未及时发现消力池安全隐患；未及时制止作业人员冒险进入消力池作业。以上行为违反《中

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安 全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程； 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

华人民共和国安全生产法》第二十五条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对武威嘉伟劳务服务有限公司处33万元罚款的行政处罚。

甘肃新科建工监理咨询有限公司，未按照与甘肃省交通投资管理有限公司《施工监理安全生产合同》严格履行监理安全管理法定职责，对施工现场的总体安全生产疏于管理，对项目施工作业区安全管理、隐患排查不到位，日常检查、巡查事故隐患不细致，未及时发现消力池作业场所及周边环境安全隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对甘肃新科建工监理咨询有限公司处31万元罚款的行政处罚。

甘肃省交通投资管理有限公司，未全面落实《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[10]的规定，作为发包方未对承包单位安全生产工作统一协调、管理，监督职责不力，导致事故发生，建议由其主管部门依法依规依纪作出相应处理，并将处理结果报事故调查组备案。

---

［10］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

六、事故主要教训

经调查，这次事故充分暴露出**甘肃恒通路桥工程有限责任公司（TZGZ-1标段项目部）**贯彻落实安全发展理念不牢，落实安全生产主体责任不严不实，落实安全管理制度不深不细。**武威嘉伟劳务服务有限公司**对施工现场缺乏有效安全管理，未严格落实行业安全监管责任。

七、事故整改和防范措施

G22等四条国家高速公里甘肃境内部分路段提质改造工程TZGZ-1合同段“10·31”一般坍塌事故的发生，暴露出交通建设工程企业主体责任不落实、安全监管不力等突出问题。此次事故教训十分深刻，要举一反三，进一步加强全区交通领域建设工程安全生产监督管理，压实属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任，防止类似事故的发生，提出以下防范整改措施。

（一）提高思想认识，严格督促有关部门依法履行监管职责。深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，牢记安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把安全发展理念落到实处。要深刻汲取此次事故教训，举一反三，采取有针对性的防范措施，加强辖区范围内建设工程项目的施工管理，要严格落实“党政同责、一岗双责”要求及属地管理责任，对各类交通建设工程的安全生产工作进行再分析、再研究、再部署、再落实，坚决堵塞安全监管漏洞。要加大监督检查和监管执法力度，全面

排查治理施工领域风险隐患，牢牢守住安全底线，有效防范事故发生。

（二）压紧压实监管责任防范化解重大风险责任。相关行业主管部门要切实履行安全生产行业监管要求，加强对辖区内交通领域建设工程的检查，依法查处安全生产违法违规行为。要压紧压实企业安全生产主体责任，督促企业建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全教育和培训及安全技术交底工作，督促企业落实行业标准，严格执行安全生产相关规定，确保安全生产。

（三）进一步严格落实企业安全生产主体责任。甘肃省交通投资管理有限公司，要认真汲取事故教训，举一反三，强化责任意识，认真分析此次事故暴露出的管理漏洞和薄弱环节，全面落实企业全员安全生产责任制；要高度重视公路工程地质条件的复杂性和不确定性带来的施工风险，加强对分包单位的管理，强化对各施工项目的安全管理，确保施工安全。**甘肃恒通路桥工程有限责任公司，**要加强对从业人员的安全生产教育和培训及技术交底，确保作业人员严格按照操作规程和专项施工方案施工；要加强项目管理，督促各类管理人员落实相关责任；要强化安全风险评估和动态管理工作，切实加强复杂地质条件下施工安全风险防范意识，开展施工风险预测，采取相应的工程措施，加大风险管控力度，认真开展隐患排查，确保施工安全。尤其要加强对危险性较大的分部分项工程的安全管理，将安全生产责任落实到岗

位，落实到人头，做到安全培训到位、基础管理到位、应急演练到位，确保安全生产。**武威嘉伟劳务服务有限公司，**要加强对从业人员的安全生产教育和培训及技术交底，确保作业人员严格按照操作规程和专项施工方案施工；同时加大对施工现场安全管理，严格落实行业安全监管责任。**甘肃新科建工监理咨询有限公司，**要按照监理规范和监理合同依法履行监理职责；要加强对施工单位监督管理，及时纠正施工工程中存在的违法违规行为。