嘉兴经济技术开发区塘汇街道嘉兴嘉翼汽配制造股份有限公司“9·28”物体打击一般生产安全事故调查报告

2023年9月28日11时许，位于嘉兴市经济技术开发区曙光路438号的嘉兴嘉翼汽配制造股份有限公司（以下简称“嘉翼公司”）车间内发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约149万元。

事故发生后，嘉兴市经济技术开发区主要领导高度重视，作出重要指示，要求全力救治伤员，查清事故原因，确保社会稳定。区社会治理部、区公安分局和属地街道立即派员赶赴现场展开调查。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令310号）等有关法律法规规定，9月28日，区管委会成立了由社会治理部牵头，经济发展部、公安分局、总工会和塘汇街道办事处等单位人员组成的事故调查组，并邀请区纪检监察工委和市人民检察院驻开发区检察室派员参与监督事故调查，同时聘请了有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，对事故发生的经过和原因、人员伤亡和财产损失情况进行了调查，认定了事故性质和责任，提出了对有关责

任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，嘉兴嘉翼汽配制造股份有限公司“9·28”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

嘉翼公司，统一社会信用代码：91330402MA28****，类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区曙光路438号3幢1层、2层201室，法定代表人：莫利忠，经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;通用零部件制造;五金产品制造;风动和电动工具制造;物料搬运装备制造;手推车辆及牲畜牵引车辆制造;照明器具制造;塑料制品制造;模具制造;第一类医疗器械销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;工业设计服务;劳务服务（不含劳务派遣）;货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；注册资本：贰佰万元整；成立时间：2016年04月27日；营业期限：2016年04月27日至长期。

（二）事故现场勘验情况

事故发生位于冲压车间内钢卷（生产原料）堆放区。涉事的钢卷重约1.1-1.2吨，外径约1.5米（见图1），枕木长约1.6米。车间东南侧为钢卷堆放区，功能平面布置图如

图 2 所示。



图 1 钢卷




图 2 厂区示意图

二、事故发生经过和事故救援情况、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故发生经过

货车司机王清礼从运满满货运平台接单，将嘉翼公司的

货物从金华永康运至嘉兴嘉翼公司。2023 年 9 月 28 日上午，王清礼将货物运至嘉翼公司内并联系嘉翼公司仓库管理员周叶斌准备卸货，由于货物直接放于地面不稳，需在地面放置枕木再将货物从货车上卸至地面。周叶斌告知王清礼等待自己去取枕木后再卸货，随后周叶斌离开去取枕木。约 11 时许，周叶斌正拉着手动液压搬运车运枕木进冲压车间时，看到王清礼被冲压车间内堆放的钢卷压在下面。

（二）事故救援情况

事故发生后，在冲压车间工作的何国银等第一时间听到喊叫声，并发现有人员被压在车间内堆放的钢卷下，何国银等用手抬钢圈失败，由于钢圈重达 1 吨且伤者压在下方，操作叉车仍不便抬起钢卷，此时由公司仓库管理员范仰洪操作车间内行吊将钢卷吊起，何国银等将王清礼救出。期间公司员工将情况汇报嘉翼公司总经理莫利忠，莫利忠拨打了急救电话，为防止造成二次伤害，在场人员未采取其他措施。拨打急救电话约 15 分钟后，急救车到达嘉翼公司并将王清礼送达嘉兴市第二医院救治。由于王清礼伤势较重，致使创伤性窒息经抢救无效死亡。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故造成 1 名人员遇难，直接经济损失约 149 万元。遇难人员情况：王清礼，男，公民身份号码：532126****2714，户口：云南省邵通市永善县大兴镇****，现住址：海宁市海昌街道****，个体司机从运满满货运平台接单。

（四）事故善后情况

2023年9月30日，嘉翼公司与死者家属协商达成赔偿协议，事故各项善后工作完成。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因分析认定

1.直接原因

经调查与综合分析认定事故直接原因为：(1)人的不安全行为。王清礼安全意识淡薄，在无嘉翼公司人员陪同、未佩戴安全帽等劳动防护用品擅自进入生产车间，对车间安全环境判断不足，找枕木过程中触动钢卷造成倾倒，导致倾倒的钢卷压到头部等身体部位，是本起事故的直接原因。(2)物的不安全状态。钢卷放在V形垫木上，呈直立摆放，缺少有效防倾倒措施。

2.间接原因

嘉翼公司未严格执行外来人员管理制度，对外来人员安全管理不到位，未签订有关安全协议书，风险告知不到位。

（二）事故性质分析认定

据事故原因分析认定，嘉兴嘉翼汽配制造股份有限公司“9·28”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员

王清礼安全意识淡薄，在无嘉翼公司人员陪同、未佩戴安全帽等劳动防护用品擅自进入生产车间，对车间安全环境判断不足，找枕木过程中触动钢卷造成倾倒，导致倾倒的钢卷压到头部等身体部位，对事故的发生负有直接责任，鉴于

其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议行政处罚的人员

莫利忠，嘉翼公司法定代表人、总经理，对事故发生负有领导责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以行政处罚。

（三）建议企业依据相关规定处理人员

责成嘉翼公司按有关规定，对公司负有安全生产职责的其他有关责任人作出处理，并将处理结果报嘉兴经济技术开发区社会治理部。

（四）对事故责任单位的处理建议

嘉翼公司，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

五、整改与防范措施

(一)嘉翼公司要牢固树立“生命至上、安全发展”的理念，深化落实安全生产主体责任，确保公司的各项安全生产管理制度、安全措施能够落实到实处，同时应加强对外来作业人员现场的安全管理和人员安全生产教育培训，将外来人员的安全管理纳入本公司安全生产管理体制中，排除事故隐患，坚决防范事故发生。

（二）各生产经营单位要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，汲取事故教训，做到举一反三，切实抓好安全生产工作。一是建立、健全外来人员、车辆的安全管理制度，进一步加强对进出厂装卸货物环节的安全管理。二

是强化外来车辆人员交底环节的安全保障措施。三是完善厂内外来车辆管理，严禁司乘人员擅自作业，防患类似事故发生。

（三）塘汇街道办事处要以对人民群众生命高度负责的态度，切实采取有效措施，加强对辖区内企业的安全监管，督促企业认真落实安全生产主体责任，进一步完善安全生产规章制度和操作规程，加强对外来人员的安全管理，结合工程实际，组织开展风险辨识和隐患排查治理，坚决杜绝类似事故再次发生。

（四）各街道各部门要深刻吸取“9·28”生产安全事故教训，举一反三，对辖区、行业内生产经营单位进行全面排查，依法依规查处企业安全生产主体责任不落实等违法违规行为。