附件:

余姚市马渚镇宁波虹一钢构有限公司“1.5”一般物体打击事故调查报告

2023年1月5日下午13时11分左右，位于余姚市马渚镇北兴路218号的宁波虹一钢构有限公司生产车间，发生一起生产安全事故，导致1人死亡，直接经济损失约175万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，市公安局、市监委、市总工会、马渚镇人民政府组成事故调查组，邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效” 和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

宁波虹一钢构有限公司（以下简称：虹一公司）。该公司成立于2019年01月04日，统一社会信用代码：91330281MA2CLHUM35，法

定代表人闫玉昌，公司类型有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本壹佰万元整，注册地址在浙江省余姚市马渚镇北兴路218号（自主申报）。经营范围：钢结构工程、房屋拆除工程、室内外装饰工程的施工，钢结构的制作、安装；钢制品的制造；建筑材料、五金件、金属制品的批发、零售。该公司现有从业人员20人，主要从事钢结构钢梁的制造、加工。

（二）有关人员情况

闫玉昌，男，1988年7月6日出生，汉族，公民身份号码：341*********2810，户籍所在地安徽省涡阳县**********号，虹一公司总经理、法定代表人。

二、现场勘察情况

事故调查组对事故现场进行了勘察，有关情况如下：

（一）事故单位相关情况。事故单位位于余姚市马渚镇北兴路218号，事故车间为生产车间，事故区域在生产车间钢结构钢梁堆放区域。





图一、 事故单位所在位置



图二、事故车间外部有关情况



图三、生产车间有关情况

图四、翻料作业区域有关情况

（二）视频监控调取情况。事故调查组调取了事故发生时的监控视频材料，监控视频中显示：事故发生时间是在2023年1月5日下午13时11分左右，事故发生地点为该公司生产车间，当班作业员工陈青龙正在借助借力杆进行钢结构钢梁的翻料作业。当作业到第四根钢梁时，借力杆末端未及时抽回，被钢材的反作用力将借力杆弹回，陈青龙本能的用右手尽力防护身体右侧，防护不及头部被借力杆击中，瞬间身体失去平衡倒地。

三、事故经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故经过及应急救援情况

2023年1月5日下午13时11分左右，当班作业员工陈青龙在该公司生产车间用借助借力杆进行钢结构钢梁的翻料作业。当作业

到第四根钢梁时，借力杆末端未及时抽回，被钢材的反作用力将借力杆弹回，陈青龙本能的用右手尽力防护身体右侧，防护不及头部被借力杆击中，瞬间身体失去平衡倒地。同班作业的吴仁权看到工友倒地，迅速呼喊沈政权，一同查看陈青龙情况，没有发现陈青龙身上有明显伤痕，也没有看见血迹，呼喊陈青龙的名字没有应答，沈政权见状对陈青龙采取了心肺复苏，邓士强拨打“120”急救电话。待“120”到达现场后，救护人员对陈青龙实施心肺复苏后，将陈青龙抬上救护车，邓士强随车将其送往余姚市妇幼保健院救治。当天晚上19时51分左右，陈青龙经医院抢救无效宣布死亡，闫玉昌随即拨打了“110”报警电话。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，涉事公司与死者家属进行了沟通协商，并签订了工亡赔偿相关协议，赔付死者亲属死亡赔偿金约175万元，善后处置工作平稳。

四、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）事故伤亡情况

死者：陈青龙,男，1978年2月12日出生,汉族，公民身份号码:341**********2736，户籍所在地安徽省涡阳县*****号，系虹一公司员工。

（二）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定事故造成直接经济损失约175万元。

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因

陈青龙，安全意识淡薄，进入公司吊装作业区域，未佩戴安全帽等劳动防护用品，违反安全有关管理规定，在钢结构钢梁翻料作业时被借力杆击中头部，导致其死亡。

（二）事故间接原因

虹一公司安全管理存在漏洞，安全生产责任制落实不到位。对从业人员教育和培训针对性不强，员工安全意识不高。隐患排查治理工作不力，作业现场安全管理不到位，对陈青龙进入吊装作业区域未佩戴安全帽的行为，未及时发现并予以纠正。

（三）事故性质

经过对事故原因的调查分析，事故调查组调查认定，该起事故是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

1.陈青龙，虹一公司员工。安全意识淡薄，进入公司吊装作业区域，未佩戴安全帽等劳动防护用品，作业过程中被弹回的借力杆击中头部，导致其死亡，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

2.闫玉昌，虹一公司法定代表人，安全生产主要负责人。未有效履行安全生产管理法定职责，对从业人员安全教育和培训工作不到位，致使从业人员安全意识不强。对从业人员违反公司安全管理规定开展翻料作业的行为监管不力，未能及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局依法对其作出相应的行政处罚。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

虹一公司，未有效履行安全生产主体责任，安全生产责任制未有效落实。安全生产教育和培训针对性不强；隐患排查工作制度形同虚设，安全监管工作不力，对从业人员违反安全管理规定进入吊装作业区域作业的行为，未能及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局依法对其作出相应的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）切实履行企业安全生产主体责任。

虹一公司要严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，切实履行好安全生产主体责任。要加强全员安全生产责任制的落实，建立完善安全生产规章制度和操作规程，有针对性

的开展从业人员安全生产教育和培训，有效落实隐患排查治理制度，加强作业现场安全检查工作，及时发现并消除事故隐患。

（二）切实履行安全生产属地管理职责。马渚镇人民政府要结合本次事故教训，深刻分析事故的深层次原因，汲取事故经验教训，强化属地监管责任，督促辖区内企业加强安全生产责任制落实，定期开展安全生产教育培训，督促落实企业隐患排查治理工作，切实履行企业安全生产主体责任，消除事故隐患。

（三）切实加强部门安全生产管理职责。行业主管部门要持续加强行业领域安全生产监督管理职责，扎实开展行业领域安全生产事故隐患排查和治理工作，加强事故警示教育宣传力度，避免和减少生产安全事故发生。

余姚市马渚镇宁波虹一钢构有限公司“1·5”

一般物体打击事故调查组

2023年4月28日