佛山市晟骏纺织有限公司“7·4”机械伤害事故调查报告

佛山市晟骏纺织有限公司“7·4”

机械伤害事故调查报告

2017年7月4日11时20分左右，佛山市晟骏纺织有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》和三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）的规定，由区安监局组织区监察局、区公安分局、区总工会、大塘镇政府等单位人员，组成事故调查组对事故进行调查。调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）事故发生单位概况

统一社会信用代码914406******；名称，佛山市晟骏纺织有限公司（下称晟骏公司）；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市三水区大塘镇工业大道15-3A号（P2）(自编)1号；法定代表人：黎展图；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2015年03月23日；营业期限：长期；经营范围：加工、销售：纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）车间责任人（承包人）概况

责任人，黄海涛，晟骏公司后整车间负责人；男，51岁；身份证号码440902******；晟骏公司于2017年4月7日将位于布仓库隔壁960平方米的厂房后整生产。双方于2017年4月7日签定“ 合约协议书”、“安全生产管理协议书”。

事故发生地点：晟骏公司后整车间。

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年7月4日11时20分左右，晟骏公司B5区起毛车间（后整车间），李章敏在工作的过程中听到前面的机器声音很响，走近看到有人被卷到机器内，停了机器急停按钮，紧接着跑出去叫人来抢救。机修和其他员工听到呼救都赶过来，机修工赶到现场后，把机器拆开将人救了下来，其他人员将伤者送往待救援，120很快赶到，在现场抢救了20分钟左右，医生确认邝志平没有心跳，宣布死亡。

(二)事故救援情况

事故发生后，员工及时拨打了110和120求救，员工李章敏第一时间发现发生事故，第一时间按停机器急停按钮，避免事故进一步扩大，同时呼救，区域等待救援。应急救援措施适当到位。接报后，大塘镇政府、区安监局、区公安分局相关工作人员及时赶赴现场，了解相关情况并成立临时工作小组，善后处理等工作。

（三）采取的措施

大塘镇安监分局对晟骏公司B5区起毛车间（后整车间）下达了《现场处理措施决定书》，责令立即停止作业并围蔽事故车间，按照事故处理‘四不放过’开展事故调查，在调查整改完毕后提供书面复工申请，经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

事故发生后，大塘镇政府、事故调查人员积极做好善后工作，经过努力双方达成谅解协议，事故赔偿工作已经结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市晟骏纺织有限公司“7·4”机械伤害事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下：

死者:邝志平,男,37岁,身份证号码: 432924******;住址:湖南省宁远县******。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

(一)现场和资料调查、询问情况

1、经查阅晟骏公司档案资料发现，其各项安全生产规章制度较为完善，已制定各生产岗位操作规程，有签订安全生产责任书，有教育培训资料1、安全生产责任书签定不规范，主要负责人没有签名；2、安全生产制度落实不到位，教育培训计划、隐患排查计划缺乏针对性和时效性；3、B5区起新入职员工没有安全生产教育培训并建立档案。4、晟骏公司将位于布仓库隔壁960平方米的厂房租给黄海涛用于后整生产，双方虽然有签定“ 合约协管理协议书”，但，黄海涛不具备生产经营主体资格，晟骏公司存在以租代管问题，没有履行对该车间统一协调管理职责。

2、调查人员随后对晟骏公司总经理王宇波、安全副总经理贺吉祥、安全管理员彭惟升，B5区起毛车间（后整车间）承包人股东李洲林、股东曾人黄海涛、员工李章敏、员工彭乐平进行询问，均对以上存在的问题予以确认。

（二）事故发生的原因

1、直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是:邝志平身为本车间师傅,在机器运转情况下,去触碰机器造成伤害,严重违反终被卷入机器造成身亡。

2、间接原因

晟骏公司将车间租给黄海涛用于后整生产，双方虽然有签定“ 合约协议书”、“安全生产管理协议书”，但，黄海涛不具备生产经营主体资格司内部，没有统一协调管理相关制度。员工是以晟骏公司名义招收，B5区起毛车间（后整车间）招收的员工没有开展安全生产教育培训对事故发生负有

(三)事故性质

根据调查情况,调查组认定,佛山市晟骏纺织有限公司“7·4”机械伤害事故是一起一般生产安全事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1、邝志平实际操作中麻痹大意，严重违反设备操作规程，对事故的发生负有主要责任。

2、晟骏公司履行安全生产主体责任职责不到位，对事故的发生负有次要责任。

3、黄海涛作为车间主要负责人（承包人）没有履行安全生产职责，员工没有开展安全生产培训教育就上岗作业，造成事故发生，负有管理责任

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故如下:

1、责任人邝志平已经死亡不再予以追究。

2、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对晟骏公司进行行政处罚。

3、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对黄海涛（车间主要负责人）进行行政处罚。 六、事故防范及整改措施

这起生产安全事故，充分暴露出企业的安全生产主体责任不落实，从业人员安全意识淡薄，事故隐患排查治理不彻底。必须认真吸取事故教作，采取有力措施，严防各类事故的发生。

（一）深刻吸取教训，全面加强监管

大塘镇政府要严格落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行主体责任，深入开展风险排查，及时消除安全隐患，

（二）约谈事故企业，树立红线意识

大塘镇政府要及时约谈事故企业责任人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实加强安全生产工作的红线意识，有针对性地训,加强隐患排查和日常检查。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

大塘镇政府要将事故企业纳入年度执法重点企业名单，加强日常执法监察,对发现的问题责令限期整改并依法进行立案处理，强化其安全生产管

佛山市晟骏纺织有限公司

“7·4”机械伤害事故调查组

2017年8月11日