阳江市江城区城北街道纳胜五金厂“8·20”工人触电事故调查报告

江城区“8·20”事故调查组

2020年11月30日

目 录

一、基本情况.....1
（一）事故单位情况.....1
（二）涉事人员基本情况.....1
（三）事故作业现场环境概况.....2
二、事故发生经过、救援和善后情况.....3
（一）事故经过.....3
（二） 救援和善后情况.....4
三、 事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....4
（一）人员伤亡情况.....4
（二）直接经济损失.....4
四、相关单位履职情况.....5
阳江市江城区城北街道应急管理办公室.....5
五、事故原因和性质.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
（三）事故性质.....7
六、事故责任的认定及处理建议.....7
（一）免予责任追究单位.....7
（二）免予责任追究个人.....7
（三）给予行政处罚单位.....8
（四）给予行政处罚人员.....9
七、事故防范措施及整改意见.....10
（一）强化企业落实安全生产主体责任.....10
（二）切实履行属地管理职责.....11
（三）落实安全生产“一岗双责”制度.....11
附“8·20”事故调查组成员意见及签名表.....12

阳江市江城区城北街道纳胜五金厂“8·20”工人触电事故调查报告

2020年8月20日早上5时30分左右，位于江城区城北街道金郊五名岗工业区B区的阳江市江城区纳胜五金厂注塑车间发生一起工人触电事故，事故造成1名工人死亡（以下简称“8·20”事故）。8月21日，阳江市安全生产委员会办公室对“8·20”事故实行挂牌督办。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2020年8月21日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局、城区供电局、城北街道办事处派员组成的江城区“8·20”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作。经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

阳江市江城区纳胜五金厂（以下简称纳胜五金厂），类型：个体工商户；经营场所：阳江市江城区城北街道金郊五名岗工业区B区；经营者：何凤兰；注册日期：2019年6月18日；经营范围：五金加工；产销：五金制品、塑料制品。

（二）涉事人员基本情况

1.何凤兰，女，汉族，年龄:35岁，身份证号码：441702******2823，户籍所在地：广东省阳江市江城区城北马曹村委会莫屋村一巷23号，是纳胜五金厂的经营者、主要负责人。

2.李孟宇，男，汉族，年龄：31岁。身份证号码：441781******4612，户籍所在地：广东省阳春市岗美镇隆岗村委会大岗村42号，是纳胜五金厂注塑车间主任。

3.黄活记，男，汉族，年龄：32岁，身份证号码：441723******5216，户籍所在地：广东省阳江市江城区白沙麻地美村委会西坑村二巷2号，是纳胜五金厂注塑车间员工。

4.黄小珍，女，汉族，年龄：34岁，身份证号码：441723******4223，户籍所在地：广东省阳江市江城区白沙麻地美村委会西坑村二巷2号，是纳胜五金厂注塑车间员工。

5.黎波柳，女，汉族，年龄：34岁，身份证号码：441721******5526，户籍所在地：广东省阳江市江城区岗列坪郊村委会沙屋村六巷17号，是纳胜五金厂注塑车间员工。

6.沙润标，男，汉族，年龄：49岁，身份证号码：441702******2815，原户籍所在地：广东省阳江市江城区岗列坪郊村委会沙屋村六巷17号，原是纳胜五金厂注塑车间员工。

（三）事故作业现场环境概况

经“8·20”事故调查组现场勘验结果：一是纳胜五金厂只安装空气开关，未按相关规定装设漏电保护开关，注塑车间现场开关设备起不到避免人体触电及漏电保护作用；二是注塑车间地面潮湿，大面积过水，容易发生触电危险；三是户内低压线路杂乱；四是注塑车间工业风扇直接插进排插，排插缺少地线安装，不能使漏电电流通过地线转入大地，工业风扇未及时检修、未定期测量绝缘电阻。



（“8·20”事故现场照片）

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2020年8月20日早上5时30分左右，黄活记、黄小珍、黎波柳、沙润标在纳胜五金厂注塑车间正常上夜班。黄活记和黄小珍共同操作2号注塑机，黎波柳和沙润标共同操作1号注塑机。由于当晚外面下大暴雨，注塑车间内室温下降，沙润标感觉冷，于是将注塑机旁边的工业风扇转摆方向，突然沙润标“啊”一声惨叫，在对面操作的黎波柳听到后，马上跑过去查看情况，黎波柳看见工业风扇和沙润标一起倒在地上，上半身靠在剪刀堆旁，下半身平躺在地面，工业风扇压在沙润标的腹部，双手拳头呈紧握状态。黎波柳叫了声沙润标，沙润标当时没有意识反应，于是黎波柳将旁边的开关关闭，扶起压在沙润标身上的工业风扇，将沙润标平放在地

上做人工呼吸。这时，黄活记和黄小珍来到1号注塑机旁，黎波柳叫他们拨打120急救电话及通知注塑车间主任李孟宇，李孟宇通知纳胜五金厂经营者何凤兰的妹妹何更好，6时左右，何更好和李孟宇分别到达纳胜五金厂。由于救护车未到达事故现场，于是何更好用自己的私家车将沙润标送到阳江市中医院。经阳江市中医院抢救约三个小时，于8时55分宣布抢救无效死亡，死亡原因为触电呼吸心脏骤停。

（二）救援情况和善后情况

江城区应急管理局、公安局江城区分局、城北街道、城区供电局等单位分别派员于事发当日及时到达现场，组织应急救援、善后处理和综合协调等工作。经评估本次事故应急处置及时、有效。

事故发生后，纳胜五金厂经营者、负责人何凤兰正在通过法律途径与沙润标的家属解决赔偿问题。目前，死者家属情绪较为稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。沙润标，男，汉族，年龄：49岁，身份证号码：441702******2815，原户籍所在地：广东省阳江市江城区岗列坪郊村委会沙屋村六巷17号，原是纳胜五金厂注塑车间员工。

（二）直接经济损失

目前赔偿问题由各方通过法律途径解决，暂无法统计直接经济损失。

四、相关单位履职情况

阳江市江城区城北街道应急管理办公室（以下简称应急办）

根据中共阳江市江城区委办公室文件《中共阳江市江城区委办公室 阳江市江城区人民政府办公室关于引发《中共阳江市江城区城北街道工作委员会、阳江市江城区人民政府城北街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（江办法〔2020〕23号），应急办负责安全生产、防灾减灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作；负责森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作；负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案；负责组织应急演习。组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训，指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担街道安全生产委员会日常工作。

经查，根据阳江市江城区城北街道办事处文件《关于印发《城北街道办事处2020年度安全生产监督检查执法计划》的通知》（北办〔2020〕24号），应急办在编纳入计算的实际执法人员3名，2020年度执法检查工作日为67.5天，计划检查工贸企业20家、危化企业15家、烟花爆竹10家、有限空间1家、粉尘企业1家、液氨企业1家。从2020年1月1日起至2020年10月21日止，已按照《城北街道办事处2020年度安全生产监督检查执法计划》检查辖区生产经营单位50家，发现隐患157项，发出《责令限期整改指令书》50份（不含执法、消防日常检查、投诉案等）。目前已超额完成本年度执法计划中的工贸企业工作安排。同时，在“8·20”事故发生后，应急办能积极配合当地政府及相关

部门妥善处理事故工作，依法履行了安全监督管理的本职工作。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

经事故调查组综合分析，导致事故发生的直接原因是：

1.物的不安全状态：注塑车间电气线路敷设不符合安全用电规范，车间潮湿及大量积水，未安装漏电保护器，工业风扇直接插进排插，排插缺少地线安装，工业风扇未及时检修、未定期测量绝缘电阻，造成漏电。

2.人的不安全行为：沙润标安全意识淡薄，在作业过程穿着凉鞋，未按规定穿戴劳动防护用品，裸手接触工业风扇时，导致触电死亡。

（二）间接原因

1.纳胜五金厂安全生产管理不到位、安全管理存在漏洞。

2.纳胜五金厂未对从业人员进行安全生产教育和培训。

3.纳胜五金厂未建立用电安全隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除用电安全隐患。

4.纳胜五金厂未为作业人员提供符合国家标准或行业标准劳动保护用品。

5.纳胜五金厂经营者、负责人何凤兰未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划工作；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究单位

阳江市江城区城北街道应急管理办公室

经查，根据阳江市江城区城北街道办事处文件《关于印发《城北街道办事处2020年度安全生产监督检查执法计划》的通知》北办〔2020〕24号，应急办在编纳入计算的实际执法人员3名，2020年度执法检查工作日为67.5天，计划检查工贸企业20家、危化企业15家、烟花爆竹10家、有限空间1家、粉尘企业1家、液氨企业1家。从2020年1月1日起至2020年10月21日止，已按照《城北街道办事处2020年度安全生产监督检查执法计划》检查辖区生产经营单位50家，发现隐患157项，发出《责令限期整改指令书》50份（不含执法、消防日常检查、投诉案等）。目前已超额完成本年度执法计划中的工贸企业工作安排。同时，在“8·20”事故发生后，应急办能积极配合当地政府及相关部门妥善处理事故工作，依法履行了安全监督管理的本职工作。

（二）免予责任追究个人

沙润标安全意识淡薄，在作业过程穿着凉鞋，未按规定穿戴劳动防护用品，裸手接触工业风扇时，导致触电身亡。对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（三）给予行政处罚单位

阳江市江城区纳胜五金厂

（1）纳胜五金厂安全生产管理不到位、安全管理上存在漏洞。经查，沙润标等4人在纳胜五金厂夜班作业时，该厂未配备专职或兼职的安全生产管理人员在现场进行安全监管，事故发生前未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，导致沙润标在作业过程中触电身亡，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”的规定。

（2）纳胜五金厂未对从业人员进行安全生产教育和培训。经查，沙润标等4人在纳胜五金厂时，未进行安全生产教育和培训并考核合格后上岗作业，未具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定。

（3）经查，纳胜五金厂未建立用电安全隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除用电安全隐患，

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：“生产经营单位应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定。

（4）纳胜五金厂未为作业人员提供符合国家标准或行业标准劳动保护用品。经查，沙润标等4人在注塑车间作业时未佩戴任何劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十二条：“生产经营单位必须为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”的规定。

综上所述，纳胜五金厂应对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对纳胜五金厂给予行政处罚。

（四）给予行政处罚人员

何凤兰，纳胜五金厂经营者、主要负责人。

经查，何凤兰作为纳胜五金厂的经营者、主要负责人，全面负责纳胜五金厂的管理、安全生产工作，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划工作；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消

除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”的规定。

综上所述，何凤兰应对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，对何凤兰给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

七、事故防范措施及整改意见

（一）强化企业落实安全生产主体责任

纳胜五金厂要认真吸取教训，举一反三，加强安全管理力度。现场作业时要在有管理人员进行安全监管的情况下才能开展工作。企业主要负责人应对本单位的安全生产工作全面负责，要切实加强对从业人员的安全生产教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，坚决防范违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为。同时要发放符合国家标准的劳动防护用品，加强安全生产隐患排

查治理工作及时消除各类生产安全事故隐患，确保安全生产防止类似事故再次发生。

（二）切实履行属地管理职责

城北街道要切实履行属地管理职责，加强安全生产宣传教育，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，严格执行“一线三排”和“四令三制”的工作机制，落实各项安全风险管控措施，要加大安全生产检查力度，严防事故发生。

（三）落实安全生产“一岗双责”制度

各镇（街）要深刻汲取事故教训，举一反三，加大政府监管力度，落实部门监管职责，各有关部门要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的要求，认真履行职责，加大对工商贸行业的监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度，扎实开展隐患排查和打非治违行动，发现安全问题应当及时督促整改，确保安全。

附：《“8·20”事故调查组成员意见及签名表》

江城区“8·20”事故调查组（代章）

2020年11月30日