

南宁市通泰路车印象汽车美容港“11•9”物体打击事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2021-01-12 13:25 【字体： 大 中 小 】

南宁市通泰路车印象汽车美容港“11·9”物体打击事故调查报告

2020年11月9日，在南宁市仙葫开发区通泰路车印象汽车美容港维修车间内，一小型汽车从举升机上坠落，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调
办法》以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》等有关法律法规，青秀区政府成立了由城区应急局牵头，城区政府办公室、城区总工会、
仙葫开发区管委会、青秀公安分局等部门组成的南宁市通泰路车印象汽车美容港“11·9”物体打击事故调查组，开展事故调查工作。同时，邀请城区监察
故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询
调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，
改进工作的措施建议。

一、维修项目概况

2020年11月9日上午9时许，黄XX驾驶桂ADD815红色“马自达”牌小型汽车到通泰路南宁市车印象汽车美容港维修车间内，要求该店维修工人何XX
轮胎以及车辆底盘异响等情况进行检修。

二、现场勘验情况

事故发生位置位于通泰路南宁市车印象汽车美容港维修车间内；该维修车间为南北朝向，面宽7米，3.5米位置有一立柱将维修车间东西分开；其中西
深12米；东面宽3.5米，深7米。在维修车间北侧、南侧、西侧墙面均贴有“在工作维修期间非工作人员不得进入车间内”标语。维修车间东面有一台长约
的剪式举升机；维修车间西面安装一台立式举升机，举升机立柱高约2.6米，两立柱间距约2.8米。立柱上设置两根长度可调的举升臂，臂长约0.8米，呈收
举升臂距地面高约1.8米；两侧举升臂之间地面上摆放一辆车牌为“桂ADD815”红色“马自达”牌小型汽车，该车辆四个轮胎均已拆除，车辆西侧有三
机将车辆呈西高东低的状态升起，西侧底盘距地面高约0.6米，东侧底盘紧贴地面；车辆西北侧地面有一摊未干血迹。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

南宁市车印象汽车美容港，持有营业执照及《中华人民共和国道路运输许可证》，营业执照统一社会信用代码92450103MA5L4PM99P(换)，地址：
济开发区通泰路123号一楼，经营者蓝XX，类型个体工商户，组成形式个人经营，注册日期2008年11月05日，经营范围：汽车修理与维护（具体项目以
的为准）服务；汽车饰品、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品零售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中华人民共和国道路运输许可证，证号桂交运管许可南字450103100614号，经营范围：三类机动车维修（车身清洁维护、轮胎动平衡机修补、四
整），证件有效期2012年9月5日至2015年9月4日。

营及日常管理等一切事宜；代理人彭XX在蓝XX权限范围内签署的一切相关文件，蓝XX均予承认。

（二）相关车辆基本情况

桂ADD815小型汽车，所有人黄XX，住址南宁市青秀区仙葫大道XXXXX号，使用性质非营业，品牌型号马自达牌CAF7161A，注册日期2009年9月7
2012年5月14日，检验有效期至2021年9月。

（三）相关人员基本情况

1、蓝XX，男，43岁，浙江省XX市人，南宁市车印象汽车美容港经营者。

2、彭XX，男，32岁，湖南省XX县人，南宁市车印象汽车美容港实际经营者，店面负责人。

3、何XX，男，33岁，南宁市XX区人。南宁市车印象汽车美容港维修工人。

4、黄XX，男，49岁，南宁市XX区人，桂ADD815小型汽车车主，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年11月9日9时45分，何XX将待检修的桂ADD815小型汽车驶入南宁市车印象汽车美容港维修车间西侧立式举升机内。9时47分，何XX开始将立
臂逐一放入车辆底盘位置。9时52分，何XX操作举升机将车辆升起距地面0.6米高位置，并开始拆卸轮胎。10时20分，何XX将车辆举升至距地面1.6米高
底盘进行检查，维修。10时30分，何XX将车辆底盘排气管隔热板拆下进行手工修复，10时55分何XX将修复好的排气管隔热板安装完毕，车主黄XX私自
手抓住安装完成的隔热板摇动检查是否牢固。此时桂ADD815小型汽车东北侧突然从举升臂位置松脱下坠，将站在车底摇动隔热板的黄XX压在车底。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场维修工人们立即使用移动式举升机将车辆西侧举起，并拨打120急救电话。10时57分维修工人将黄XX从车底拖出，11时06分，医
场对黄XX进行救治，最终黄XX因重型颅脑损伤经抢救无效死亡。

接事故报告后，城区应急管理局、仙葫开发区管委会、仙葫派出所等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，并指导事故善后处理工

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。

六、事故原因分析

（一）直接原因

黄XX私自进入维修车间及车辆底盘位置，摇动排气管隔热板导致车辆从举升机上坠落。

（二）间接原因

相关单位人员未及时制止并采取有效的技术措施，防止无关人员进入维修车间。

七、事故性质认定

事故调查组经调查认定，南宁市通泰路南宁市车印象汽车美容港“11·9”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位和人员存在的问题

（一）相关单位存在的问题

南宁市车印象汽车美容港，在车辆维修期间，黄XX反复多次私自进入维修车间及车底位置，相关人员对其擅自进入维修车间及车底行为未做有效劝阻
的《中华人民共和国道路运输许可证》的经营资质证件过期5年未及时更新补办，且所从事的经营项目超出三类道路运输许可证的经营范围。

（二）相关人员存在的问题

1、彭XX，南宁市车印象汽车美容港负责人。履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患职责不力；未采取技术、管理措施
故隐患；未及时有效制止非工作人员进入维修车间的行为，对事故负有责任。

2、何XX，南宁市车印象汽车美容港维修工人。作业期间对无关人员进入维修车间的行为未及时有效制止，对事故负有责任。

3、黄XX，桂ADD815小型汽车车主。安全意识淡薄，无视店面警示标语，作为非维修作业人员自行进入维修车间及车底位置对排气管隔热板摇动施
辆坠落，对事故负有责任。

（一）对相关单位的处理建议

南宁市车印象汽车美容港，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国道路运输条例》，建议由交通部门依法处理。

（二）对相关人员的处理建议

1、彭XX，南宁市车印象汽车美容港负责人，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理局依法处理。

2、何XX，南宁市车印象汽车美容港维修工人，对事故负有责任。建议由南宁市车印象汽车美容港依据相关规定进行处理。

3、黄XX，桂ADD815小型汽车车主，对事故负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其安全生产事故责任。

十、事故防范措施建议

南宁市车印象汽车美容港，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规，提高安全生产意识，加大对施员的安全生产工作督促、检查力度，及时发现并排查生产安全事故隐患，加强作业现场的安全管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故产安全事故的发生。

交通运输管理部门，要落实“管行业必须管安全”的要求，切实加强对汽修相关企业的监管工作，加大对汽修企业无证经营、超范围经营的执法力度全事故发生。

南宁市通泰路车印象汽车美容港

“11·9”物体打击事故调查组

2021年1月12日