毕威高速野马川收费站匝道“2•03”交通 事故调查报告

2023年02月03日16时15分许，一号牌为渝D92691号重型半挂牵引车牵引渝DT529号重型平板自卸半挂车，在毕威高速公路43公里加200米处（野马川收费站匝道内）侧翻，造成1人死亡，直接经济损失10万余元。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问笔录、查阅资料、收集相关书证、物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了对事故相关责任单位和责任人处理及事故防范措施建议。

一、事故有关经过

（一）事故发生经过

2023年02月03日，驾驶人罗某祥驾驶渝D92691号重型半挂牵引车牵引渝DT529号重型平板自卸半挂车沿毕威高速公路从杨家湾往野马川方向行驶，16时15分许，行驶至毕威高速公路43公里加200米处（野马川收费站匝道内）时，车左侧刮碰其行车方向左侧道路设施后车身向左偏移侧翻至道路左侧护栏外，造成渝D92691号车驾驶人罗某祥当场死亡，渝D92691号车、渝DT529号车及道路设施受损的交通事故。

（二）当事人情况

罗某祥，男，汉族，住址：重庆市江津市，居民身份证（驾驶证）号：510225**********，档案编号：5003********，准驾车型：A2，初次领证日期：2001年06月29日，系渝D92691号重型半挂牵引车驾驶人，在事故中当场死亡。

（三）车辆情况

渝D92691号重型半挂牵引车，品牌型号：东风牌DFH4250A4，车辆所有人：重庆双通物流有限公司，发动机号：K2009859，车辆识别代码：LGAG4DY32K8008661，核载2人，实载1人，交强险投太平财产保险股份有限公司江津支公司（保险单号：65106080120220001487）,保险终止日期：2023年04月25日23时59分。

渝DT529挂号重型重型平板自卸半挂车，品牌型号：鲁玺牌LXP9401ZZXPHX，车辆所有人：重庆双通物流有限公司（住址：重庆市綦江区文龙街道通惠大道嘉惠新城56号附2号），车辆识别代码：LA996RZC6K0LXP614，核载33200千克，实载31360千克。

（四）道路情况

现场位于毕威高速公路（S20）43公里加200米处(野马川收费站匝道内)，省级高速公路，干燥沥青路面，路面标志标线，路面完好，路面全宽为5.8米，单向共1条机动车行车道，单边行车道宽为3.8米。

二、事故原因及性质

（一）事故直接原因

驾驶人罗某祥驾驶机件不符合技术标准的渝D92691号重型半挂牵引车牵引渝DT529号重型平板自卸半挂车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是造成本次事故的直接原因。

驾驶人罗某祥的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”第（一）项：“因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”之规定，作出渝D92691号车驾驶人罗某祥承担此次事故的全部责任。

（二）事故性质

经调查认定，毕威高速野马川收费站匝道“2·03”重型半挂牵引车侧翻事故是一起一般生产安全责任事故。

三、道路交通事故暴露出来的事故预防工作中存在的突出问题及预防对策建议

在日常工作中，加强路面巡逻、加强秩序管理，严格查处各类交通违法行为，加强对驾驶员的教育力度及交通安全宣传。