# 关于佛山动力华新金属分条平板有限公司“1·06”生产安全事故的调查报告

发布时间： 2014-09-08 11:33:00

来源：禅城区安全生产监督管理局

2014年1月6日8时36分，位于禅城区湾华工业区32号的佛山动力华新分条平板有限公司发生一起机械伤害事故，造成一名工人死亡。我局依照佛山市禅城区人民政府授权牵头调查一般生产安全事故的要求,成立了“1·06”生产安全事故调查组。经调查取证和分析研究,事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位的基本情况：佛山动力华新分条平板有限公司，位于禅城区湾华工业区32号。法定代表人：黄柱新。注册资本：人民币51

万元。公司类型：有限责任公司。经营范围：加工金属平板、分条、矫直；销售金属材料及制品、货物装卸服务、仓储（不含储存易燃易爆危险化学品）。

（二）事故中死者的基本情况：死者黄胜俊,男,汉族，1988年8月26日出生，于2013年7月进入佛山动力华新分条平板有限公司工作，负责平板机操作。

二、事故经过和救援情况

2014年1月6日8时15分，佛山动力华新分条平板有限公司员工黄胜俊和往常一样到前台拿工作计划单后,到平板机机台启动平板机空车运转检查、清洁平板机内轴辊。8时36分时，不慎被转轴卷入平板机内。附近员工吕佛安发现后，迅速跑到平板机旁关停机器，其他员工知道后，向110报警，连同机修工一起拆卸平板机抢救伤者，9时许，被抢救出来的员工头部变形流血，经赶到现场的120医护人员诊断，确认其不治身亡。

事故发生后，区公安分局澜石派出所、区安全生产监督管理局及石湾分局、石湾镇街道人力资源和社会保障分局等相关部门和人员迅速赶赴现场对事故进行调查处理和善后工作。

事故善后处理情况:死者家属与事故单位经过协商，双方达成赔偿协议：由事故单位一次性赔偿死者家属共67万元整，事故善后处理工件已基本结束。

三、事故造成的人员伤亡情况和初步估算的经济损失

此次事故造成1人死亡,直接经济损失约为80万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

经现场勘验和查看事故单位车间安装的监控视频录像发现，该起事故的死亡原因是：黄胜俊不慎被平板机卷入机内，头部被轴辊转压变形出血。

1.直接原因：黄胜俊（死者）对安全防范意识淡薄，在空车运转的状态下，清洁机内的轴辊,违反了平板机安全操作规程，导致发生机械伤害事故，是事故发生的直接原因。

2.间接原因：佛山动力华新分条平板有限公司对员工的岗前安全培训工作不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，是该起事故发生的间接原因。

（二）事故的性质认定

经对事故的调查、取证和事故原因的分析，认定该起事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.黄胜俊（死者）违反机械的安全操作规程，导致发生事故,对这起事故负直接责任。

2.佛山动力华新分条平板有限公司对员工的岗前安全培训工作不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第36条的规定，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1.鉴于对事故负有直接责任的黄胜俊已在事故中死亡，故不追究其责任。

2.建议区安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第二款的有关规定，对负有事故责任的佛山动力华新分条平板有限公司进行立案处理。

六、事故防范和整改措施

（一）相关的安全生产监管部门要认真总结，加大该类企业的安全生产监管督察力度，严格督促企业落实安全生产主体责任；各生产经营单位要认真履行好各自的安全生产管理职责,加强安全检查 ,及时消除生产安全事故隐患。

（二）责成佛山动力华新分条平板有限公司按照事故“四不放过”原则，举一反三，加强安全生产管理工作，建立健全各项安全管理制度和操作规程，加强对员工的岗位安全教育培训，提高员工的安全生产知识和自我保护能力；加大对作业场所的事故隐患排查工作，提高单位自身的事故防范能力，防止类似事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局