辽阳嘉华再生资源回收有限公司“11.8”亡人事故调查报告

时间发布：2026-03-03 14:48
阅读次数:
434
次
信息来源：区应急局

2026年1月22日，辽阳市安全生产委员会办公室下发《关于移交安全生产事故线索的通知》，2025年11月8日，辽阳嘉华再生资源回收有限公司发生一起亡人事故。

区应急管理局和有关单位立即到达现场进行勘验和调查了解相关情况。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求及区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区商务局、东宁卫

乡政府、区总工会等单位人员组成的辽阳嘉华再生资源回收有限公司“11.8”亡人事故调查组（以下简称调查组），同时邀请区纪委监委相关人员介入监督。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位简要概况

辽阳嘉华再生资源回收有限公司成立于2019年07月02日，注册地位于辽宁省辽阳市太子河区东宁卫乡新立屯村，法定代表人为王常兴。统一社会信用代码：91211000MA0YREHA3W，经营范围包括许可项目：废弃电器电子产品处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；钢、铁冶炼；金属矿石销售；金属材料销售；矿物洗选加工；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；黑色金属铸造；钢压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）涉事设备情况

由天津军民机械设备科技有限公司生产的自动废钢打包机，总体结构主要由主机、料箱和液压系统组成，操作平台离地高度1.5M，料箱到操作台直线距离2.6M，控制器在操作平台上高1M，工作人员头部到料箱上沿距离3M，压块过程需通过钩机进行上料，再通过控制系统驱动液压杆，液压杆推动盖板进行打包。

（三）模拟实验情况

调查组通过现场实验，观测废钢打包机作业，分别投入铁屑和铁管等物料，通过3个小时60组实验数据显示，涉事打包机料箱内的物料在挤压过程中未发生飞溅到操作台的现象。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

11月8日8时左右，公司安全员王某友到事发车间巡查，看见公司工人田某某独自一人在废钢打包机操作台上站着，在巡查回来后，发现田某某掉在工作台下，头部受伤，现场无其他人员。事故发生后，公司安全员王某友到达事故现场呼喊公司其他人员帮忙，并对田某某进行询问，当时田某某头部受伤，有回复并喊头疼。随后蔡某某听见呼喊声赶到现场，并与王某友一同将伤者田某某送至辽阳市中心医院救治，在送医过程中蔡某某拨打“120”急救电话。企业主要负责人王常兴与王某山联系，吩咐其告知属地派出所，王某山随后赶往辽阳中心医院。伤者到达医院后，医院主治医师满某询问伤者情况，蔡家源猜测田某某被铁块砸伤并向医生阐述其情况，后由赶到医院的死者姐夫王某山签字确认进行手术抢救。王某山到达医院后通知田某某妻子温某某到达医院。

2025年11月9日7时25分，田某某创伤性硬膜下出血，脑内血肿导致死亡，妻子温某某将死者田某某送回老家辽阳县善后。

死者田某某，男，46岁，身份证号：2110211979XXXX8611，家住辽阳市辽阳县。

（二）事故应急接报及响应情况

接到报警后，属地派出所民警王某军、杨某峰第一时间赶到企业，向主要负责人王常兴了解情况，据王常兴口述田某某安全帽掉落被铁块碰伤，并已安排员工将其送医救治。现场未发现受伤人员，未发现铁块等打击物。

（三）事故善后情况

田某某死亡后，公司与其家属就善后赔偿事宜进行协商。双方于2025年11月9日签署了《赔偿协议书》，田某某尸体于11月11日火化，死者家属已得到赔偿款，无影响社会稳定情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业拨打了“120”急救电话，并安排人员和车辆立即送医救治，同时报属地公安派出所。但公司未第一时间报相关主管部门和属地政府，由于田某某失去意识前，未说明受伤原因，在事故发生后第二天死亡，且死者田某某尸体于11月9日由家属运往死者老家辽阳县善后，并于11月11日火化，致事发第一现场灭失。

三、事故原因分析及性质认定

调查组有关人员对事故现场进行了踏勘，调阅相关资料，同时向有关人员询问谈话了解有关情况。一是事发现场无监控设备，厂区内视频监控留存有效期为15天，现已超期，无法调取；二是事发时无目击者；三是未提取到关键物证（如打击物“铁块”、死者尸体等）的有效信息；四是主治医生描述，不能确定具体死亡原因，无法明确致死直接关联因素，仅能确定为外伤，颅内无异物，同时蔡家源非现场目击者，仅猜测被铁块砸伤并向医生阐述其情况，后由其死者姐夫王某山签字，无法获取进一步鉴定所需的关键材料；五是死者家属描述，田某某有低血糖史，并有摔伤史，股骨颈骨折，伤势未痊愈，事故当天早上未吃早饭的情况；六是由于废钢打包机工作需二人配合，单独一人无法完成打包作业，经现场工作人员描述，田某某所在打包机旁无其他人配合，设备未运转，不能开展工作。

本着科学严谨、实事求是、讲求证据的原则，调查组通过调查取证，并征求专业律师意见，经综合分析该起事故无法确定田某某死亡原因，不能排除由于自身疾病等原因导致摔倒，并受伤死亡。按照《生产安全事故统计管理办法》第六条第三项：“生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病（非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤）导致死亡”的规定。因此，调查组认为无法确定辽阳嘉华再生资源回收有限公司“11·8”亡人事故是一起生产安全事故。

辽阳嘉华再生资源回收有限公司“11·8”
亡人事故调查组
2026年2月10日



县（市）区网站

省内城市政府网站

浏览量：1251282

政府网站找错

辽阳网站群 | 关于我们 | 网站地图 | 网站声明
版权所有：辽阳市太子河区人民政府办公室
主办单位：辽阳市太子河区人民政府办公室
联系电话：0419-4123700
网站标识码：2110110001
辽公网安备 21100202000154号
ICP备案序号：辽ICP备19019055号