观山湖区百花湖镇“5·31”一般高坠事故调查报告


2025年5月31日17时30分许在贵州省贵阳市观山湖区百花湖镇石操村石操组，一男子在铁塔上铺设导线时，不慎从高处坠落受伤，后送清镇市第一人民医院抢救无效死亡（死者：周**，性别：男，身份证号：522**********035，贵州省仁怀市人）。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）及《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等相关规定，经观山湖区人民政府同意，成立了由区应急管理局、区总工会、区公安分局、百花湖镇人民政府等单位组成的观山湖区百花湖镇“5·31”高坠事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问有关当事人、查阅有关资料，综合分析事故救援情况，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

事故发生地点位于观山湖区百花湖镇石操村石操组。



现场简图

（二）工程概况

工程名称:沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程220KV塘凤Ⅰ、Ⅱ回98#-112#塔输电设施改迁专项工程（以下简称:220KV塘凤电力线路改迁工程）。因在建的沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程修建后与220KV输电线路的垂直距离不满足《110KV-750KV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）中22KV线路与高速路交叉需最小垂直距离8.0米的要求进行改迁。2024年9月18日由贵州电网有限责任公司建设分公司与贵州宏电实业有限责任公司签订框架合同负责该项目的组织实施，保障沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程与交叉线路安全距离进行电塔改迁。

（三）事故有关单位情况

1.总承包单位：贵州宏电实业有限责任公司，统一社会信用代码：91520000709655602 7，注册地位于贵州省贵阳市南明区箭道街2号宏业大厦12层，法定代表人为吴**。经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力设施的安装、维修、试验、开发与生产，电力工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；承装类二级、承修类二级、承试类二级（220kV及以下电力设施安装、检修及试验）；室内外装饰装潢设计施工；园林绿化

工程设计施工；室内民用水电安装、房屋租赁。）安全生产许可证编号：（黔）JZ 安许证字〔2005〕010780，有效期：2023 年 10 月 10 日至 2026 年 10 月 9 日；电力工程施工总承包贰级，证书编号：D252020259，有效期至 2028 年 12 月 31 日。

2.分包单位：湖南盈达电力建设有限公司，统一社会信用代码：9143030069400174 49，注册地位于湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇雨湖高新技术产业开发区创新大楼 401 号，法定代表人为成**。经营范围包括许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备修理；机械设备租赁；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务。安全生产许可证编号：（湘）JZ 安许可证字〔2010〕000086，有效期 2025 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日；电力工程施工总承包贰级，有效期至 2029 年 7 月 17 日。

3.监理单位：贵州电力建设监理咨询有限责任公司，统一社会信用代码：9152000021442428X3，注册地位于贵州省贵阳市南明区粑粑街 5 号，法定代表人为谢*。经营范围包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文

件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；设备监理服务；工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电气设备销售；五金产品批发；电力设施器材销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售），电力工程监理甲级，有效期至2029年8月28日。

（四）其他应当说明的情况

当天事故发生时光照充足，无大风等灾害天气因素影响。

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025年5月31日，220KV塘凤电力线路改迁工程项目部周*（项目常务副经理 ）安排开展电塔改迁作业，由曾**、陈**等人（项目上别名：陈*）组织实施，在进行安全交底等相关准备工作后安排周**、冯**等人上高压铁塔作业，工作到下午17时30分许，周**骑坐在高压线上玻璃瓷瓶上作业，忽然间他所坐的玻璃瓷瓶反向转动，周**未能保持平衡随玻璃瓷瓶转动被甩下高压线，其间周**采取自救措施，意图抓住二保绳（二次保护钢丝绳）未果，随即往下坠落，被电塔塔身交叉结构挡了一下后

坠落地面。现场陈**等人看到情况后就拨打120急救电话，后经清镇市第一人民医院确认其因弥散性脑损伤死亡（S06.2）。

（二）善后处置情况

事故发生后，观山湖区相关单位督促企业开展死者家属安抚工作和死者善后处置及赔付工作，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡，死者：周**，性别：男，身份证号：522**********035，贵州省仁怀市人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，事故造成直接经济损失190.376万元。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

经调查认定，周**在进行高处作业时未按规定使用防坠器，在作业时未按照相关规定使用二次钢丝防坠绳（简称：二保绳），其大挂钩没有有效与固定结构连接，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

1.湖南盈达电力建设有限公司：对现场作业场所安全管理不仔细，未及时发现员工在电塔作业时脱离违反电力施工安全基本操作规程，是造成事故的间接原因之一。

2.湖南盈达电力建设有限公司：日常安全管理中存在缺失，对员工的安全培训没有到位，员工在实际作业中没有按照规定主动做好“双保险”，未能落实特种作业员工关于安全防护措施的相关规定，是造成事故的间接原因之一。

（三）事故性质

经调查认定，观山湖区百花湖镇“5·31”高坠事故是一起因施工作业人员疏忽大意、违章操作，企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

周**，在本次事故中因其违规作业是造成此次事故的直接原因，鉴于其在事故中死亡建议不再追究其责任。

（二）有关企业处理建议

湖南盈达电力建设有限公司，对员工在项目实际作业过程中的违章行为未及时发现，未能落实特种作业员工关于安全防护措施的相关规定，对该起事故的发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[①]规定进行行政处罚。

（三）有关企业人员处理建议

1.陈**，群众，湖南盈达电力建设有限公司在沪昆国家高速公路贵阳至安顺扩容工程220KV塘凤电力线路改迁工程项目部施工班组负责人，对员工违章违规操作未及时发现并制止。对事

故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定对其进行处罚。

2.曾**，中共党员，湖南盈达电力建设有限公司负责220KV塘凤电力线路改迁工程项目经理，未督促好相关班组在作业时执行好特种作业安全规定，对该起事故的发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定对其进行处罚。

3.黄**，中共党员，湖南盈达电力建设有限公司总经理，在落实企业安全生产主体责任督促不足，未能有效的加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实，对该起事故的发生负有责任。建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]之规定对其进行处罚。

4.石**，中共党员，贵州宏电实业有限责任公司项目安全员，督促班组执行安全各项规章制度不力，未及时发现分包单位作业班组的违章行为。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[4]的规定，建议由贵阳市观山湖区应急管理局对其给予警告，并依法依规给予行政处罚。

5.周*，群众，贵州宏电实业有限责任公司220KV塘凤电力线路项目常务副经理，在施工作业中执行公司相关安全规章制度和行业规范不力，违反安全管理规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[4]的规定，建议由贵阳市观山湖区应

急管理局对其给予警告，并依法依规给予行政处罚。

6.梅**，群众，贵州电力建设监理咨询有限责任公司在沪昆国家高速公路贵阳至安顺扩容工程（220KV 塘凤电力线路改迁工程）项目总监代表，未及时发现项目严重违章行为，违反安全管理规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条④的规定，建议由贵阳市观山湖区应急管理局对其给予警告，并依法依规给予行政处罚。

（四）有关监察单位处理意见

根据《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的指导意见（试行）》（黔纪发〔2021〕7 号）要求，对事故调查中发现的有关人员的问题线索及相关材料移送纪委监委。对有关人员的党政政务处分，由纪委监委提出。

---

①《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……②《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，……导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……③第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……④《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；……

六、事故整改和防范措施

（一）切实提高思想认识，认真履行安全生产责任。事故单位要进一步提高思想认识，牢固树立人民至上、生命至上的理念，要以“时时放心不下”的责任感，切实履行“管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”要求，切实做好电力项目安全各项工作。针对特殊作业加强动态监管，及时掌握施工作业人员状态，狠抓重大事故隐患排查整治，有效防范遏制各类生产安全事故发生。

（二）强化企业主体责任落实，牢牢守住安全底线。进一步建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理制度，严格执行安全生产制度，强化特种作业人员的管理，严格落实高风险作业的动态监控，通过多种手段督促特种作业人员严格按照规章制度开展作业。

（三）举一反三加强安全管控，继续提升安全生产成效。要进一步加强对企业员工的安全培训，通过开展警示教育等方式提升企业管理层的安全风险意识，提升项目的安全管理水平，提升一线作业员工安全意识和遵守安全生产规章制度的自觉。