河北华西钢铁有限公司“4•14”煤气中毒事故调查报告

发布时间：2015-10-28　发布部门：事故调查处　点击次数：7495

2015年4月14日4时左右，河北华西钢铁有限公司发生一起煤气中毒事故，造成一人死亡，直接经济损失77万元。

事故发生后，滦南县政府高度重视，要求依法依规调查，严肃处理事故单位及相关责任人员，深刻剖析事故原因，制定有针对性的整改措施，切实用事故教训推动安全生产工作。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，4月14日，滦南县政府成立了由县安监局、县监察局、县公安局和县总工会等单位人员参加的河北华西钢铁有限公司 “4·14”煤气中毒事故调查组，同时邀请县检察院派员参加，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。现将有关情况报告如下

一、事故责任单位概况

河北华西钢铁有限公司位于滦南县奔城镇靳营村北，工商注册号130224000000235，注册资金2.778亿元，公司类型为有限责任公司，法表人何建南。生产经营范围包括：钢铁冶炼、生铁冶炼、钢材轧制、普通货物运输,具有年产钢230万吨的生产能力。公司下设7个分厂，8个部现有员工3200余人，配备专职安全管理人员12名。

二、事故发生及救援经过

（一）事故发生经过。

事故发生地点位于河北华西钢铁有限公司炼铁厂3号高炉炉顶受料斗内，该受料斗位于炉顶平台，上方设有除尘罩，形成一个半封闭空间，罩体部设有两个人孔，人孔处各设有一个5阶钢管结构斜梯，长约2米，高约1.5米，无护栏。

4月14日零时，河北华西钢铁有限公司炼铁厂高炉三车间卷称班组丁班宿俊辉（班长）、王立刚、王东敏和李庆龙4人进入卷称工作岗位。组人员分工为：李庆龙负责在中控室操作电脑上料，宿俊辉等三人负责上料、点检，其中王立刚同时负责每班替换李庆龙在中控室操作电脑两时，该班分工长期固定。2点20分左右，宿俊辉和王立刚完成该班的第二次点检工作（点检工作每隔2小时进行一次）回到3号高炉中控室交回检测报警仪，之后王立刚替换李庆龙操作，宿俊辉离开中控室。2点50分左右宿俊辉在没有佩戴煤气检测报警仪的情况下单独登上高炉炉顶提前点检作业岗位（此间宿俊辉曾电话联系王立刚，让其拔掉中控室热水器电源插头，并告知王立刚其在高炉上）。宿俊辉发现高炉炉顶受料斗网格上有积料、杂物后，站在受料斗人孔斜梯第四阶梯处手持钢钎探身清理受料斗内积料，此时遇到受料斗内上升的高炉煤气，宿俊辉煤气中毒跌料斗内。

（二）事故救援经过。

4时左右，在中控室操作的王立刚准备开始点检，遂令李庆龙电话联系宿俊辉，但多次拨打宿俊辉手机均无人接听，通过扩音器广播寻找，果。随后，中控室值班工长马铁双立即安排人员寻找。4时4分左右，水工靳志博、刘丙远发现宿俊辉躺在受料斗内网格筛上。随后，刘丙远立话通知副工长崔秋平。接到报告后，崔秋平立即组织人员携带救生设备到现场急救，工长马铁双拨打了”120”急救电话。4时10分左右，公司经理党现行接到事故报告后立即赶赴现场组织、指挥救援。4时27分左右，宿俊辉被送往滦南县人民医院抢救。6时左右宿俊辉经抢救无效死亡

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。

宿俊辉违章作业，在未携带煤气检测报警设备、未佩戴空气呼吸器的情况下，独自一人清理高炉炉顶受料斗内网格筛上的积料、杂物时，中毒，导致死亡。

（二）间接原因。

1.河北华西钢铁有限公司安全管理不到位，安全管理人员未认真履行安全监管职责，安全监管和巡查不到位，对现场作业人员的违章行为

时发现和纠正。

2.河北华西钢铁有限公司对员工安全教育培训不到位，导致企业员工安全意识淡薄，未执行安全操作规程，对违章作业的危险性和作业场所险性认识不足，自我防范意识不强。

（三）事故性质。

这是一起因企业安全管理、教育培训不到位，作业人员违反安全规定而导致的生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员。

1.宿俊辉，男，河北华西钢铁有限公司炼铁厂3号高炉卷称工，负责3号高炉上料、点检工作。违章作业，对事故的发生负有直接责任，鉴在此次事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议公司内部处理人员。

2.马铁双，男，河北华西钢铁有限公司炼铁厂3号高炉工长，负责工段安全、生产等工作。安全管理不到位，对事故的发生负有主要责任，由河北华西钢铁有限公司按照企业内部管理规定给予其5000元罚款。

3.杨俊峰，男，河北华西钢铁有限公司炼铁厂3号高炉车间主任，负责车间安全生产全面工作。安全管理不到位，对事故的发生负有主要责建议由河北华西钢铁有限公司按照企业内部管理规定给予其5000元罚款。

4.贾树标，河北华西钢铁有限公司炼铁厂3号高炉卷称工段长兼安全员，负责炼铁厂卷称工段日常安全管理工作。安全监管和巡查不到位，场作业人员习惯性违章行为没有及时发现和纠正，对事故的发生负有主要责任，建议由河北华西钢铁有限公司按照企业内部管理规定给予其50罚款。

5.王国栋，男，河北华西钢铁有限公司炼铁厂安全员，负责炼铁厂日常安全管理工作。安全监管和巡查不到位，对现场作业人员习惯性违没有及时发现和纠正，对事故的发生负有主要责任，建议由河北华西钢铁有限公司按照企业内部管理规定给予其3000元罚款。

6.张凤辉，男，河北华西钢铁有限公司炼铁厂安全科科长，负责炼铁厂安全管理工作。安全管理和教育培训不到位，对事故的发生负有重要任，建议由河北华西钢铁有限公司按照企业内部管理规定给予其3000元罚款。

7.孙继涛，男，河北华西钢铁有限公司炼铁厂主管安全副厂长，负责炼铁厂安全管理工作，安全管理不到位，对事故的发生负有重要责任由河北华西钢铁有限公司按照企业内部管理规定给予其5000元罚款。

8.张颖，男，河北华西钢铁有限公司炼铁厂厂长，负责炼铁厂安全生产全面工。安全管理不到位，对事故的发生负有重要责任，建议由河北钢铁有限公司按照企业内部管理规定给予其5000元罚款。

9.肖连荣，男，河北华西钢铁有限公司安全处处长，负责该公司安全管理工作。安全管理和教育培训不到位，对事故的发生负有重要责任由河北华西钢铁有限公司按照企业内部管理规定给予其5000元罚款。

10.党现行，男，河北华西钢铁有限公司副总经理，负责公司全面工作。安全管理不到位，对事故的发生负有重要责任，建议由河北华西钢限公司按照企业内部管理规定给予其10000元罚款。

对公司其他相关责任人员，建议由河北华西钢铁有限公司按照公司内部管理规定进行处理，并报滦南县安全生产监督管理局备案。

（三）对事故责任单位的行政处罚。

河北华西钢铁有限公司安全管理不到位，教育培训不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，滦南县安全生产监督管理局给予河北华西钢铁有限公司20万元的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）河北华西钢铁有限公司要认真汲取事故教训，立即在全公司范围内开展安全生产大检查，全面排查和及时消除各类事故隐患。对于发生场所（受料斗所在场所），要设置安全警示标识、操作规程及危害告知说明，坚决杜绝违章行为和事故的发生。

（二）河北华西钢铁有限公司要切实要加强安全管理，尤其是要加强对各分厂的安全管理，督促其完善安全管理制度、细化安全操作规程时要及时督促、检查安全生产责任制的落实情况，强化安全监管，杜绝违章作业。

（三）河北华西钢铁有限公司要切实加强对从业人员的安全教育培训，特别是加强对重点岗位和煤气作业人员的教育培训，教育从业人员严格遵守各项安全操作规程，从本质上提升从业人员的安全意识，杜绝“三违”现象发生。

河北华西钢铁有限

“4·14”煤气中毒事故调

2015年6月

主办:河北省应急管理厅
地址:河北省石家庄市鹿泉区上庄镇玉泉路232号
冀ICP备14020218号 冀公网安备 13010502001661号 网站标识码: 1300000026
事故隐患举报电话：0311-12350　信访邮箱: ajxf@163.com