

循环园区“

2021-04-19 09:50　来源：龙圩区应急管理局

2021年3月24日中午13：05时许，位于龙
成一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产
“3.24”永鑫环保科技有限公司事故调查组（龙
应急局、园区管委会、园区派出所、区总工会
取证和对相关人员进行调查询问，并调取企业
单位的初步处理意见和整改防范措施。现将有

一、事故概述

（一）事故发生时间：2021年3月24日中

（二）事故发生地点：广西梧州市永鑫环

（三）事故发生单位：广西梧州市永鑫环

（四）事故类别：机械伤害。

（五）伤亡情况：死亡1人。

死者身份情况：

二、事故发生单位基本情况

广西梧州市永鑫环保科技有限公司（以下
(自然人投资或控股),注册地址：梧州市龙圩区
司注册资本：5800 万元整，成立日期：201
商品及技术进出口业务；有重金属（不含稀有

三、事故发生经过及应急救援情况

2021年3月24日中午13：05时许，广西林
搅拌机，13时07分高温窑行车工郑*红发现下
当班班长苏*军接电话后马上赶往现场，立即
产副总赶往现场，在路途中即通知安全员赴现
约14时20分到达现场，14时55分现场从搅拌

接到事故报告后，循环园区、公安、应急

当天死者家属到达梧州市龙圩区后，永鑫
区管委会的协调，按照相关规定，永鑫公司与

四、事故原因分析认定及事故性质

（一）事故直接原因分析认定

经调查分析认定，事故发生的直接原因为
安全且无人在场监护的情况下，独自清理正在

（二）事故间接原因分析

永鑫公司主要负责人陈*履行安全管理职
事故隐患整改不到位，未及时消除生产安全事

经调查认定，永鑫公司“3.24”事故是一起
产安全事故隐患并及时清除隐患，从业人员安
从而引起的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）事故责任认定

综上所述，永鑫公司的行为违反了《中华
安全事故隐患”；第二十二条第（五）、（六）
止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作
定，双方对事故的发生均负有责任。鉴于潘*

（二）处理建议

1、建议由梧州市龙圩区应急管理局根据

2、建议永鑫公司依照本单位规章制度和
告园区管委会及龙圩区应急管理局。

六、事故整改和防范措施

永鑫公司“3.24”生产安全事故的发生，
不彻底，安全保障措施落实不到位，从业人
防止类似事故的在发生，防患于未然，应做

（一）永鑫公司要从这起的事故中认真
发生暴露出来的问题，认真开展从业人员的
能，要认真开展安全生产大检查，对生产过
全防范措施，清除事故隐患。

（二）永鑫公司要切实履行好安全生产
实安全生产管理制度和操作规程，公司主要
施情况，确保企业安全生产工作的有效运行。

（三）永鑫公司必须对所有生产的从业
底，及时制止和纠正违章指挥，强令冒险作
全事故隐患，确保安全生产。