广西·河池
www.donglan.gov.cn
东兰县人民政府
GVANGJSIH HOZCIZ DUNGHLANZ YEN YINZMINZ CWNGFUJ
山魂水韵·鼓乡东兰

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设 > 安全生产 > 安全事故调查报告

巴畴乡“5.2”事故调查报告

2021-07-07 09:58 来源：东兰县应急管理局 【字体：大 中 小】 打印

巴畴乡“5.2”事故调查报告

2021年5月2日上午9时47分许，在天峨至东兰公路k52+800米处（899县道巴畴乡巴英拉切路段）发生一起一闲置废弃电杆意外倒塌砸伤一人，在送医抢救途中死亡的事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，2021年5月10日县人民政府成立了由县委常委、常务副县长孙金水为组长，县人民政府办公室副主任牙韩龙、县应急管理局局长梁东奎为副组长，县公安局、县交通运输局、县总工会、巴畴乡人民政府等单位相关人员为成员的“5·2”事故调查处理工作领导小组(以下简称事故调查组)，并邀请县检察院、县纪委派人参与调查。调查组通过现场勘察、询问及取证分析，现已查明事故发生的经过、原因，认定事故性质。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况及涉及单位情况

2021年5月2日上午9时47分许，巴畴至金谷二级路项目工程部临时雇佣员工廖木生（男，43岁，巴畴乡巴英村纳文屯人，身份证号45272819******3915）从项目搅拌站前往项目桥梁预制场上班，在经过天峨至东兰公路k52+800米处（899县道巴英拉切路段）处时，被一突然倒塌的闲置废弃电杆砸中受伤，在送往县人民医院抢救途中死亡。

死者生前受雇于巴畴至金谷二级路项目工程部，为该项目工程部临时员工。巴畴至金谷二级路项目工程中标公司为广西建工集团控股有限公司（公司统一社会信用代码：914500007451487049，法定代表人为陆彪，公司住所为南宁市西乡塘区友爱北路45号），主要负责由K0+000至K22+770,K2+296、K20+500长约26.865km的二级公路建设。该项目的发包人为东兰县交通运输局。2019年3月18日，东兰县交通运输局与广西建工集团控股有限

公司正式签订承包合同；2019年9月28日，项目建设公司在东兰县巴畴乡巴英村村部附近设立东兰县巴畴至金谷二级路项目工程部，正式开工建设东兰县巴畴至金谷二级路项目工程。

二、事故救援情况

工程项目部得知事故发生后，立即启动应急预案，电话向巴畴乡卫生院求救，巴畴乡党委书记韦德夫第一时间赶到现场组织项目部、乡卫生院等单位人员进行现场抢救，并安排乡卫生院救护车随同医护人员将伤者送往县人民医院，在送医途中伤者经抢救无效死亡。

县应急管理局接到事故报告后及时上报县委、县政府，配合通知巴畴乡政府、乡派出所、巴英村村委干部、巴畴至金谷二级路工程项目部相关人员全力做好抢救和善后处理工作。目前，善后处理工作已结束，死者家属情绪稳定，对善后处理事宜没有异议。

三、事故原因分析

调查组依法对事故进行认真勘查，及时提取相关物证、书证，对事故相关人员进行调查询问。经勘查，倒塌的废弃电杆（根部）离公路路面处边线4.7米，电杆高6.43米，电杆倒塌断裂处离地面0.13米，倒下的电杆长度为6.3米。倒塌的电杆断裂处已经存在大部分旧的断裂痕迹，在电杆突然倒塌时，廖木生因躲避不及，被砸中大腿上侧部位致其受伤，是事故发生和导致廖木生死亡的直接原因。

根据国家法律法规的规定，调查组在调查过程中查阅了该公司的各种安全管理制度、安全警示标示的设置、人员安排、安全经费投入等等，发现其已按照国家要求达到相关规定的标准。另外，该事故发生的地点在生产经营单位生产经营活动场所外约350米处，不是生产经营单位的生产经营场所。基于上述原因，结合对事故调查的分析研判，该起事故与巴畴至金谷二级路项目工程部没有生产安全方面的直接联系，应不属于生产安全事故，故巴畴至金谷二级路项目工程部不应承担生产安全事故责任，拟不进行立案查处。

四、工作建议

各乡镇人民政府，各有关部门要进一步提高安全防范意识，加大对各种隐患的排查力度，特别是对废弃的建筑物、线杆等隐患事物，要求做到底数清楚，清除到位，有效保障广大人民群众的生命财产安全。

东兰县应急管理局

2021年7月7日