

梧州市盈信造

2024-12-01 10:10 来源：梧州市龙圩区应急管理

2024年11月5日23时30分许，梧州市力的事故。事故发生后，龙圩公安分局、龙圩区按程序进行上报。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生造纸有限公司“11·5”机械伤害事故调查组（应急局、龙圩公安分局、区人社局、区总工会

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、察取证和对相关人员进行询问调查，并调取相患整改防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2024年11月5日2

（二）事故发生地点：梧州市龙圩区龙

（三）事故发生单位：梧州市盈信造纸

（四）事故类别：机械伤害。

（五）伤亡情况：1人死亡。死者身份情

（六）直接经济损失：约100万元。

二、事故发生单位基本情况

梧州市盈信造纸有限公司，营业执照统
龙圩区龙圩镇土苟山，法定代表人：何裕红，
本公司产品,登记机关：梧州市行政审批局,注

三、事故应急处置情况

（一）事故发生经过及事故救援情况

2024年11月5日23时30分许，梧州市盈
住，身体失去平衡跌进正在运转的复卷机，同
保障员倪某开车进车间准备将李*萍送往医院
长王某。厂长王某赶到车间现场等待120人员
员对李建萍进行抢救，经医护人员现场抢救后
现场进行协调配合处理。

事故发生后，龙圩公安分局、龙圩区应
并及时将事故信息上报。

（二）事故善后处置情况

经过梧州市盈信造纸有限公司与死者家

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

经调查分析认定，事故发生的直接原因
的铁板绊住，身体失去平衡跌进正在运转的复

伤害，经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

由于梧州市盈信造纸有限公司未落实安
设置不足，未督促从业人员佩戴安全帽等防护

（三）事故性质

经调查认定，这起事故的发生是由于梧
防护设施不完善，安全警示标志设置不足，未
位，导致发生的一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）事故责任认定

根据上述调查分析，认定梧州市盈信造
产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、
本单位的安全生产规章制

度和安全操作规程；并向从业人员如实
的主要负责人违反了《中华人民共和国安全
组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查
规，对该起事故负有责任。

（二）处理建议

建议由梧州市龙圩区应急管理局依据《
责任单位梧州市盈信造纸有限公司及主要负责

六、事故防范和整改措施

梧州市盈信造纸有限公司一名工人死亡
安全保障措施落实不到位等问题。为防止类似

（一）企业在生产经营过程中要加强对生
志，确保设备本质安全。从业人员必须遵守操

（二）企业及其负责人要从这起事故中
育培训和事故应急演练，提高从业人员的安全

（三）各镇、各有关部门要加大巡查力

免类似事故再次发生。