浉河区游河镇游河村6·3农机伤害事故调查报告

2025年6月3日6时56分，游河镇游河村韩湾组刘**在韩**流转土地作业时，发生一起农机伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约42万元。

6月3日8时5分，游河镇党委、政府及区政府有关部门高度重视，第一时间奔赴现场，进行善后处理工作。

6月3日11时48分，区农业农村局接区安防委办公室事故通报后，第一时间做出响应，安排相关人员立即赶赴事故发生地开展现场勘验和调查取证工作，并将事故情况向区委、区政府及相关单位报告。

6月4日，依据《农业机械安全监督管理条例》(国务院令第563号)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规，浉河区政府安排区农业农村局牵头组织区应急管理局、市公安局浉河分局、游河镇等单位对事故展开全面调查。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故相关单位和人员情况

1.韩**:男，汉族，56岁，游河镇张湾村人，现在游河镇游河村韩湾组流转200余亩田地种植，系旋耕机所有人。

2.刘**:男，汉族，45岁，湖北省随州市随县小林镇人，与韩宏厚是雇佣关系，事发旋耕机驾驶人，驾驶证

**********。经查，驾驶证系湖北省核发，驾驶证已过期。

3.国网河南省电力公司信阳供电公司浉河营业部游河供电所，负责游河镇区域电力供应稳定，电力设备的改造、清理规整和维护工作，保证电力设施的正常运行。

4.浉河区游河镇乡村建设办公室，负责夏粮、秋收田间地头农机作业安全、负责落实基础设施建设、生态环保林业、水利等工作;承担乡村人居环境整治等工作。

5.浉河区农业农村局农业机械化技术中心，主要职责为贯彻执行国家、省、市和浉河区有关农业机械化工作的方针政策、法律法规及管理办法。

(二)涉事农业机械情况

雷沃欧豹牌M804-B轮式拖拉机，拖拉机所有人韩**，行驶证发证日期2024年8月14日，牌照号豫15/02406，机架号63321M3A3N3113617，发动机号Q221093815C。

(三)事故发生经过及救援情况

2025年6月3日上午6时30分，刘**驾驶旋耕机进入事发地块作业。

6时56分，刘**驾驶旋耕机倒车挂住田间电线杆下的拉线，致拉线断裂卷入旋耕机，拉倒整个电线杆砸到旋耕机顶棚，顶棚角铁砸中刘**头部，致其当场死亡。

7时11分，韩**接到过路人打来的电话。

7 时 12 分，韩**拨打 120 急救中心电话。

7 时 14 分，韩**拨打电工电话。

7 时 20 分，120 救护车、电工到达现场，医护人员对刘**进行了检查，宣告其死亡。

7 时 24 分，韩**拨打游河镇派出所报警电话，干警到达后征求死者家属意见，未尸检。

二、事故原因分析

(一)直接原因

刘**安全意识欠缺，驾驶证过期，且在不熟悉外部环境的情况下，自行进行田间作业。作业时未认真观察周围环境，未及时发现作业范围内的电线杆和拉线。

(二)间接原因

1.雇主韩**作为雇佣方，未对驾驶员刘**进行安全资质审查，对雇用驾驶员持证情况审查不严，将旋耕机作业发包给不具备驾驶条件的刘**；安全教育培训不到位，未对雇工开展岗前安全教育培训，雇工直接上岗从事农机作业，没有意识到农机作业的危险性，不知道控制风险的安全技术措施；安全管理不到位，未对作业区域进行勘查，未提前排查危险区域，未对雇工进行安全作业提醒，未能及时发现并制止操作人员违规操作行为。

2.浉河区供电公司游河镇电管所未在田间电线杆及电线杆拉线旁设立警示标志。

3.游河镇乡村建设办公室负责辖区的农机作业和安全生产

监管工作，对游河镇的安全事故隐患排查不到底、不透彻。

4.浉河区农业农村局下属二级机构农业机械化技术中心作为农业机械的主管部门，对农业机械安全监管存在疏漏。

(三)事故性质

本起事故是一起由于驾驶员刘**安全意识欠缺，驾驶证过期，且在不熟悉外部环境的情况下，自行进行田间作业，作业时未认真观察周围环境，未及时发现作业范围内的线杆和拉线；雇主韩宏厚审查资质不严格、安全教育培训不到位、安全管理不到位；国网河南省电力公司信阳供电公司浉河营业部游河供电所对田间电线杆及拉线管理不到位，未在旁边设立警示标志；游河镇乡村建设办公室、浉河区农业机械化技术中心安全宣传教育不深入，日常监督落实不彻底引起的一般农机伤害事故。

三、事故责任划分

1.死者刘**安全意识淡薄，在不熟悉外部环境的情况下，自行进行田间作业，且驾驶证过期并未按规定换证，是造成这次意外事故的直接原因。鉴于其在本起事故中死亡，故免于追究相关责任。

2.雇主韩**作为雇佣方，违反了《农业机械安全监督管理条例》第五条[1]，未完全向驾驶员刘**尽到安全提醒义务，根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]之规定，依据《中华人

1 农业生产经营组织、农业机械所有人应当对农业机械操作人员及相关人员进行农业机械安全使用教育，提高其安全意识。

2 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实

民共和国安全生产法》第九十五条[3]，建议由区应急局对其进行行政处罚。

3.国网河南省电力公司信阳供电公司浉河营业部游河供电所对田间电线杆及拉线管理不到位，未设立警示标志，责成国网河南省电力公司信阳供电公司对浉河营业部游河供电所做出处理。

4.责成游河镇镇政府负责履行属地农业机械监管职责的乡村建设办公室写出深刻书面检查，并报区安防委办公室备案。

5.责成区农业农村局负责履行农机安全监管职责的农业机械技术中心写出深刻书面检查，并报区安防委办公室备案。

四、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取本起事故教训，举一反三，引以为戒，切实消除事故隐患，防止类似事故的再次发生，提出如下防范措施和整改建议。

（一）压实部门责任，确保农机作业安全生产。各乡镇及相关部门要深刻认识到农机安全管理工作的重要性，切实履行各自职责，确保农机作业安全生产形势持续稳定。要进一步认真贯彻《农业机械安全监督管理条例》相关要求，把农机安全监督管理工作列为重要议事日程，定期召开会议研究部署农机安全管理工

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

3 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

作，确保每一项规定都得到严格执行。各级领导要亲自过问、亲自部署、亲自检查农机安全管理工作，形成层层传导压力、级级压实责任的工作格局。

（二）强化部门协作，形成人人抓安全的良好局面。强化责任制监管体系，落实属地监管责任，加大监督检查力度，层层落实农机安全责任和工作措施。统筹协调农机、交警等相关部门和各乡镇，从农机销售、上牌、上路、质检、改装、田间作业等各个环节上相互沟通、共同协作，加大排查监督检查力度，严把安全关，形成政府主导、部门配合、群众参与的良好农机作业安全局面。

（三）加大排查力度，从源头上排除事故隐患。各乡镇及相关部门要按照《农机机械安全运行技术条件》规定要求，对全区拖拉机和田间作业进行事故隐患全面排查。重点排查拖拉机无证驾驶、农机设备私自改装、无牌上路以及田间作业违规操作等问题，对排查出的农机设备事故隐患，及时进行整改，确保农机设备处于良好状态；对农机操作人员的违规操作行为，进行批评教育并责令其立即改正；对田间作业环境存在的事故隐患，及时采取措施进行整改，确保作业环境安全；对无视安全提醒、不立行立改等相关人员行为，及时移交相关部门予以查处，切实为农机作业安全生产保驾护航。

（四）加大宣传教育力度，切实增强农机从业者的安全意识。国网河南省电力公司信阳供电公司要加强对电力设施设备管理，

做好安全设施、安全警示标志的更新维护，加强日常巡逻及安全生产监督，切实保障电力安全。各乡镇和相关部门要加强农机操作安全的宣传教育力度。针对拖拉机驾驶员（车主）和农机操作人员法律意识和安全意识不强，要采取多种形式，大力宣传严禁拖拉机违法载人、私自改装的规定及无证无牌违法驾驶的严重后果，增强驾驶员（车主）的法律意识和广大农民的自我保护意识，以有效遏制拖拉机无牌无证上路、逾期年检、违法载人、私自改装等违法行为发生，确保我区农机作业安全生产形势稳定运转。

浉河区“6·3”农机伤害事故调查组

2025年9月2日