广州市海珠区应急管理局政府信息公开

索引号： HZ781235004/2019-00159	分类：
发布机构： 区安全监管局	成文日期： 2019-01-14
名称： 广州市海珠区“5·21”一般高处坠落事故调查报告	
文号：	发布日期： 2019-01-14
主题词：	

广州市海珠区“5•21”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2019-01-14 浏览次数：176

2018年5月21日，广州市海珠区南洲路88号罗马家园龙禧E3栋负一楼电对出楼板底部一消防水管漏水，由北京华安北海机电工程有限公司广州分司派出工人进行维修作业。上午9时许，工人彭模（男，55岁，四川人）爬人字梯上到高度约2.4米时失足坠地，头部受伤，经送中山大学孙逸仙念医院南院抢救无效死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）的规定，区政府批复同意成立了海珠区人民政府“5·21”事故调查组，成由区安全监管局、区住建水务局、区公安分局、区监察委、区总工会以及洲街道办事处相关人员组成，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不过”原则，依据对事故现场的核查、事故当事人的问询取证和有关原始资的调查分析，查明了事故基本情况和事故原因，认定了事故性质和责任，

出了对有关责任单位和责任人的处理建议，以及事故防范和整改措施。现情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2018年5月21日上午，广州市海珠区南洲路88号罗马家园龙禧E3栋负一停车场电房对出楼板底部一消防水管漏水，由负责该小区消防设备维护保的北京华安北海机电工程有限公司广州分公司派出彭模、杨成辉、张水碧三名工人进行维修作业。上午9时许，在杨成辉扶梯协助下，彭模爬上一字梯准备查看消防水管具体的漏水位置，在上到离地高度约2.4米时，不失足坠地昏迷，头部受伤，后脑勺大量出血。杨成辉随即用手按住彭模后勺并大声呼救，闻讯赶来的小区清洁工徐元娥拨打120联系救护车将彭模往中山大学孙逸仙纪念医院南院进行救治。

（二）事故应急处置和救援情况

事故发生后，彭模被送往中山大学孙逸仙纪念医院南院救治。公安、安和南洲街道等部门接报后迅速到达事发现场，并按照职责开展应急处置工。

2018年5月21日12时50分许，彭模经医院抢救无效死亡，死亡原因：失性休克和脑出血。5月21日，中山大学孙逸仙纪念医院南院宣告彭模死，并出具《居民死亡医学证明（推断）书》。

（三）相关单位及个人情况

1. 北京华安北海机电工程有限公司广州分公司

负 责 人：陈伟军

类 型：分公司

营业场所：广州市海珠区琶洲大道东8号808房

经营范围：专业技术服务业

2.彭模（死者）

性 别：男

年 龄：55岁

民 族：汉族

二、事故原因和事故性质

（一）直接原因

工人违反安全管理规定，未按要求佩戴劳动防护用品

彭模在爬上人字梯准备查看消防水管漏水位置时，未按要求佩戴安全、安全带等劳动防护用品，在上梯过程中失足坠地时，未得到有效的安全护，导致事故发生。

（二）间接原因

1.现场管理缺失

工人彭模在上人字梯时，北京华安北海机电工程有限公司广州分公司未督其按要求正确佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品，未做好安全护措施。

2. 安全生产教育和培训不到位

北京华安北海机电工程有限公司广州分公司对从业人员安全生产教育和训不到位，工人彭模不具备必要的安全生产知识，不熟悉高处作业安全有的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握安全操作技能。

（三）事故性质认定

经调查认定，这是一起因违反安全管理规定，未按要求佩戴劳动防护用，现场管理缺失，安全生产教育和培训不到位等因素造成的生产安全责任故。

三、责任的认定以及对责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条》（国务院令第493号）等相关法律法规，本着实事求是、尊重科学和“四放过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见：

（一）北京华安北海机电工程有限公司广州分公司

北京华安北海机电工程有限公司广州分公司未监督彭模按照使用规则佩、使用劳动防护用品，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十二条的定；对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证彭模具备必要的安全产知识，熟悉高处作业安全操作规程，掌握安全操作技能，违反《中华人共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定，对事故发生负有主要责，建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定依法处。

（二）彭模

彭模违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，未按要正确佩戴和使用劳动防护用品，对事故发生负有责任。鉴于其本人已死，建议不再追究其责任。

四、事故防范和整改措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为吸取本次事故的深刻教训，防止类事故的发生。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

（一）落实企业安全生产主体责任。北京华安北海机电工程有限公司广分公司应加强生产经营项目管理，建立健全生产安全事故隐患排查治理制

，深入开展事故隐患排查治理工作。

（二）强化安全生产教育。北京华安北海机电工程有限公司广州分公司加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义。

（三）加强现场管理。北京华安北海机电工程有限公司广州分公司应做现场安全监管工作，监督从业人员做好安全防护措施，禁止违规操作和冒作业，深刻吸取事故的教训，防止类似事故发生。