

玉林市施得富化肥有限公司“8·12”一般事故调查报告

2021-10-11 17:25 来源：玉州区应急管理局

2021年8月12日16时30分许，在玉州区南江街道民主南路岭塘村八四仓路口，玉林市施得富化肥有限公司发

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法立玉林市施得富化肥有限公司“8·12”一般事故调查组（以下简称事故调查组），由玉州区人民政府办公室局长担任副组长，成员由玉州区人民检察院、玉州区应急管理局、玉州区市场监督管理局、玉林市公安局南江街道办事处等部门人员组成，全面负责事故调查工作。

调查组按“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取过、原因、人员伤亡和经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，指出加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2021年8月12日16时30分许，玉林市施得富化肥有限公司生产间铁棚顶部横梁支撑架已锈蚀，需更换新支撑X水找到庞X坚，商议由庞X坚对玉林市施得富化肥有限公司生产厂房进行维修、加固，之后由庞X坚找来庞良辉撑架，在固定新装铁质横梁过程中，庞良辉站在化肥输送带（约4米高）上施工，庞良辉脚底打滑，从化肥输送

涉事单位：玉林市施得富化肥有限公司

统一社会信用代码：9145090077597656XK(换)

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁日英

经营范围：复混肥料（除危险化学品）、有机肥料的加工、销售。**（依法须经批准的项目，经相关部门

注册资本：伍拾万圆整

成立日期：2005年7月11日

营业期限：2005年7月11日至2025年7月10日

公司所在地：玉林市南江镇岭塘村八四仓路口

登记机关：玉林市工商行政管理局

登记时间：2016年7月28日

生产许可证编号：桂XK13-001-00174

登记时间：2018年11月15日

有效时间：2023年11月14日

二、事故应急处置、善后处理和救援评估情况

（一）事故应急处置情况

2021年8月12日16时32分，庞良辉在施工作业过程中，脚底打滑从化肥输送带上掉落地面，麦X马上告知庞救中心。 17时04分120急救医务人员赶到后，庞良辉已死亡。玉林市公安局南江派出所、玉州区应急管理局、检察院、区市场监督管理局等相关领导相继赶到现场指挥救援、指导现场勘查及善后处置工作。现场勘查于2

经过公安部门调查，排除刑事案件。

（二）事故善后处理情况

（三）事故应急救援评估情况

事故发生后，属地政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置较

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡、无人员受伤，具体情况如下：

死亡人员庞良辉、男，54岁，19**年*月*日出生，住址：玉州区南江街道镇忠社区上*****号，身份证号4

（二）直接经济损失

该事故直接经济损失正在协商中。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

庞良辉自身安全意识淡薄，在高处作业时未进行个人劳保防护，未接受过安全生产教育和培训，无高空作

（二）间接原因

玉林市施得富化肥有限公司安全生产主体责任不落实，未遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关质的人员更换新支撑架，未签订协议或合同，未派管理人员到现场进行监督管理，是该起事故的间接原因。

（三）事故性质

经过事故调查组调查认定，玉林市施得富化肥有限公司“8·12”事故是一起一般安全生产责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

1.庞良辉，自身安全意识淡薄，在高处作业时未进行个人劳保防护，未接受过安全生产教育和培训，无高国安全生产法》相关规定，负有重要责任。鉴于庞良辉已在事故中死亡，建议不予追究责任。

理局依照法律规定对该公司处以罚款。

六、事故防范及整改措施建议

（一）措施建议

玉林市施得富化肥有限公司应当吸取事故教训，落实安全生产主体责任，厂房或者设备需要维护时应当聘应资质的单位，防止发生类似事故。

（二）加强安全事故防范监管

1. 南江街道办事处加强辖区内监督检查，督促企业落实安全生产主体责任。

2. 区农业农村部门应当加强行业监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，杜绝发生安全生产事故。

玉林市施得富化肥有限公司“8·12” 一

2021年10月11日