索引号	001008003014023/2023-305810	主题分类	其他
组配分类	乡镇部门文件	发布机构	县应急管理局
成文日期	2023-06-06	公开方式	主动公开
其他信息			

三江街道永嘉县东岸混凝土有限公司“2•16”高处坠落事故调查报告

发布日期：2023-06-06 浏览次数：164 来源：县应急管理局 字体：[大 中 小]

2023年2月16日16时许，位于永嘉县三江街道启灶村的永嘉县东岸混凝土有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，受县政府委托，县应急管理局牵头，组织县纪委监察委、县公安局、县总工会等单位人员，并邀请县人民检察院派员组成了永嘉县东岸混凝土有限公司“2·16”高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合技术分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，瓯北街道永嘉县东岸混凝土有限公司“2·16”高处坠落事故，是一起因死者安全生产意识淡薄，漠视安全警示标志，违规乘坐简易升降机；事故单位安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。未开展风险辨识与管控、定期开展安全隐患排查与治理工作，未及时发现并消除事故隐患；事故单位主要负责人胡某某未履行安全管理职责，未制定升降机的安全操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致一人死亡的一般生产安全事故。

报告对有关责任人员计责任单位处理建议：

永嘉县东岸混凝土有限公司对本单位安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。未开展风险辨识与管控、定期开展安全隐患排查与治理工作，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第四十一条，对该起事故的发生负有责任，建议县应急管理局依法予以行政处罚。

永嘉县东岸混凝土有限公司主要负责人胡某某未制定升降机的安全操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，导致了事故的发生，建议县应急管理局依法予以行政处罚。

永嘉县人民政府 主办 永嘉县大数据发展管理局 管理

网站标识码：3303240001 备案证编号：浙ICP备09017240号-2

浙公网安备 33032402001261号

政府网站找错

适老化无障碍服务

中