索引号：	11340705MB0T74604N/202312-00048	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	铜官区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
名称：	（2023年）安徽铜陵奥林威斯（苏州）系统工程技术有限公司“9·4”一般触电事故调查报告	**文号：**	无
发布日期：	2023-12-01	**有效性：**	有效

（2023年）安徽铜陵奥林威斯（苏州）系统工程技术有限公司“9•4”一般触电事故调查报告

发布时间：2023-12-01 09:02 来源：铜官区应急管理局 浏览次数： 787 字体：[大 中 小] 文本下载

安徽铜陵奥林威斯（苏州）系统工程技术有限公司“9·4”一般触电事故调查报告

2023年9月4日9时左右，奥林威斯（苏州）系统工程技术有限公司（安徽龙辰电子科技有限公司设备安装承包商）1名员工在安装风管时，发生一起一般触电事故，致1人死亡，直接经济损失约人民币130万元。

事故发生后，铜官区政府、高新区管委会及相关部门负责同志第一时间赶赴事故现场，指导事故处理等工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，区政府成立了奥林威斯（苏州）系统工程技术有限公司“9·4”一般触电事故调查组，并邀请区纪委监委参加，同时聘请2名专家参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查明了事故单位基本情况，查清了事故发生的经过、报告过程、原因、类别、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，

主办单位：铜官区人民政府办公室

承办单位：铜官区数据资源管理服务中心

网站支持IPV6

联系我们　　网站地图

皖ICP备16015755号　网站标识码：3407030008　皖公网安备 3407020