一汽-大众有限公司巴吉垒汽车试验场

“12·10”一般车辆伤害瞒报事故调查报告

2025年12月10日，一汽-大众有限公司巴吉垒汽车试验场，发生一起车辆伤害事故，事故造成1人受伤。2026年3月11日接到群众举报后，经县应急管理局初步核查，该事故存在，但在调查过程中发现存在轻伤入院，家属自行转院手术后导致重伤情况。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经县政府批准同意，对该事故按照重伤瞒报事故进行调查处理，并于2026年3月20日，批准成立了由农安县应急管理局、农安县公安局、农安县总工会、农安县人力资源和社会保障局、农安县交警大队、农安县巴吉垒镇政府等单位相关人员组成的一汽—大众有限公司巴吉垒汽车试验场“12·10”一般车辆伤害瞒报事故调查组，同时邀请农安县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调取监控视频和综合分析，查明了事故经过、事故原因、应急处置以及人员伤亡、直接经济损失和事故瞒报情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改

措施。

一、事故发生相关单位概况

（一）事故发生相关单位基本情况

1.一汽大众有限公司，成立于1991年2月6日；法定代表人，邱某某；企业类型，有限责任公司（中外合资）；位于吉林省长春市东风大街；经营范围，大众、奥迪和捷达系列乘用车及其零部件、附件和设备开发制造；汽车及其零部件；开发、试验和试制技术服务及咨询，材料、零部件、整车相关性能检测与分析等。

2.上海美增汽车测试技术有限公司长春分公司，成立于2010年8月20日；企业负责人，周某某；经营场所，长春市高新技术开发区众恒路以南长春越洋汽车零部件有限公司2号厂房建设项目联合厂房2号楼B区5楼；企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；经营范围包括，许可项目：机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：汽车零部件研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广。

3.吉林省中势人力资源集团有限公司，成立于2019年12月24日；法定代表人，申某；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为长春市中韩（长春）国际合

作示范区德旺路1970号尚德花园C53栋军创孵化基地总部经济109-99室。

（二）事故发生单位及相关单位关联情况

一汽—大众有限公司将部分车辆场内路面测试项目委托至上海美增汽车测试技术有限公司长春分公司，吉林省中势人力资源集团有限公司为上海美增汽车测试技术有限公司长春分公司提供服务人员，服务人员均是吉林省中势人力资源集团有限公司正式员工。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

一汽—大众有限公司、上海美增汽车测试技术有限公司长春分公司、吉林省中势人力资源集团有限公司在人员录用、派遣、使用过程中无违反安全生产有关法律法规行为，汽车试验场地符合现有各类标准，并已通过各项验收；企业各项安全管理制度健全，入场员工境外经过三级安全教育培训，司机各类证件齐全；各企业主要负责人均正常履行安全生产主体责任；安全管理机构及人员配备正常。事发前，负责场控人员均对各班次上岗人员、各路段进行了安全检查。

二、事故发生经过

2025年12月10日7时10分，一汽-大众有限公司巴吉垒汽车试验场，测试车司机王某某驾驶试验车辆在场地内进行车辆测试，当车辆进入七号路段第一个时速110处，由于

王占双驾驶失误，车辆右前部撞到场地护栏，护栏立柱被带弯，车辆被立柱垫了一下，造成车辆向左侧飘移、翻滚，王某某在车内受伤。场内救援人员立即将王某某送到吉林大学第一医院进行救治。

三、事故现场情况

事故现场为一汽大众有限公司巴吉垒汽车试验场场内汽车测试道路，2025 年 12 月 10 日，农安县天气为阴天，最高气温 -7℃，最低气温 -14℃，东北风 3 级，相对湿度 69%，空气质量良（AQI 59），无降水。现场道路北侧留有车辆划痕，呈东北西南走向；涉事车辆右前轮脱落，前挡风玻璃破碎，车身多处及顶部有凹陷痕迹；道路北侧护栏有明显印迹，北侧护栏桩距 110 米限速标志第 7 要有明显与车辆底盘接触痕迹。

四、人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成王某某一人受伤，车辆损失及伤者救治等直接经济损失约为 70 万元。

五、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，一汽大众有限公司只在内部进行了逐级上报，因入院时为轻伤，未向农安县应急管理局及行业主管部门上报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，企业立即将伤者送至吉林大学第一医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

截至目前，伤者已经出院，并已与相关涉事公司达成赔偿协议，未发生上访情况。

六、事故发生原因和事故性质

事故调查组对瞒报一般车辆伤害事故进行了全面调查，通过查阅资料、调查取证、综合分析，认定该事故发生的原因是：伤者王某某驾驶车辆过程中出现操作失误，导致车辆与护栏碰撞并翻滚。

经调查组认定，事故性质为生产安全责任事故，事故类别为车辆伤害，事故等级为一般事故。因伤者入院时为轻伤，不存在主观瞒报。

七、对有关责任人员和事故相关单位的处理建议

（一）对责任人员的处理建议

王某某，在事故中负全部责任，鉴于其在事故中受伤，免予追究其任何责任。

（二）对事故相关单位的处理建议

一汽大众有限公司、上海美增汽车测试技术有限公司长春分公司、吉林省中势人力资源集团有限公司在事故发生前

后均已尽到《中华人民共和国安全生产法》规定的各项职责，对事故的发生不负有责任，不存在瞒报行为，事故瞒报不成立，建议不对以上三家涉事公司进行行政处罚。

八、事故防范和整改措施

一汽大众有限公司、上海美增汽车测试技术有限公司长春分公司、吉林省中势人力资源集团有限公司在加强日常安全管理过程中要针对驾驶人员发生误操作行为进行收集、整理、分析，研究解决办法，避免类似事故再次发生。

一汽一大众有限公司巴吉垒汽车试验场“12·10”一般车辆伤害瞒报事故调查组

2026年6月3日