关于禅城区南庄镇杏头工贸开发区“4.07”触电事故的调查报告

发布时间： 2015-09-23 17:35:32

来源：禅城区安全生产监督管理局

2015年4月7日16时左右，位于佛山市禅城区南庄镇杏头工贸开发区的佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司发生一起触电事故，造成一名工人死亡。事故发生后，区安全生产监督管理局依照佛山市禅城区人民政府授权调查一般生产安全事故的要求，成立了“4.07”触电事故调查组。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下

一、事故相关单位概况

（一）佛山市禅城区源力泰机电厂位于佛山市禅城区新明二路1号C首层第三单元，持个体工商营业执照，经营者：余润才，成立于2011年04月，经营范围：加工、维修：五金电器。

（二）佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司位于佛山市禅城区南庄镇杏头工贸开发区，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人：张和，成立于2005年04月，经营范围：冷轧、退火处理；不锈钢、黑色金属钢的加工、销售。

二、事故经过和救援情况

2014年11月，佛山市禅城区源力泰机电厂与佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司口头约定，由佛山市禅城区源力泰机电厂负责佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司的谐波补偿柜的安装，工程总造价188000元。2015年4月7日，佛山市禅城区源力泰机电厂李元寿，李富祝及李元寿的朋友李智凡到佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司维修电容柜，下午4时左右，李富祝在3P4号电容柜后面接电线时突然倒地，在场的李元寿发现，立即关闭电容柜总开关，并要求李智凡给李富祝做急救处理，通知坚得业冷轧有限公司并拨打了120急救电话，120医护人员赶到现场后立即对李富祝进行抢救，确认其不治身亡。

事故发生后，区公安分局城南派出所、区安全生产监督管理局南庄分局的领导和相关人员迅速赶赴现场组织救援，并进行事故调查取证。区安全生产监督管理局还组织了电力工程相关专家到现场进行勘验。

三、事故善后处理情况

死者家属与事故单位正在协商赔偿协议。

四、事故造成的人员伤亡情况和初步估算的经济损失

此次事故造成1人死亡,直接经济损失约为100万元人民币。

死者：李富祝，男，壮族，2012年进入佛山市禅城区源力泰机电厂工作。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因。

1.事故发生的直接原因：

经禅城区安全生产专家组对佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司事故现场勘验，认定该起事故的原因：在电柜检修时，作业人员违规带电作业；作业人员个体防护及检修现场安全防护措施未落实（作业人员未穿绝缘鞋，电柜维修作业区未设置绝缘胶垫）；当事人左手臂碰到带电体，电流流经心脏，经双脚与地面形成回路，导致触电身亡。李富祝（死者）在作业过程中存在违规带电作业，没有做好安全防护措施，左手臂与带电体直接接触，造成触电事故。

2.事故发生的间接原因：

（1）佛山市禅城区源力泰机电厂未执行国家有关安全生产的法律、法规，安全培训教育不到位；未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，没有严格落实本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（2）佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司未及时排查生产安全事故隐患；未与佛山市禅城区源力泰机电厂签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全管理职责，也未对承包单

位的安全生产统一协调、管理。

（二）事故的性质认定。

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任的认定。

1.李富祝（死者）对带电安全操作工作不重视，违规带电作业，没有做好安全防护措施，导致发生事故,对这起事故负直接责任。

2.佛山市禅城区源力泰机电厂未执行国家有关安全生产的法律、法规，安全培训教育不到位；未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，没有严格落实本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故负有责任。

3.佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司未及时排查生产安全事故隐患；未与佛山市禅城区源力泰机电厂签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全管理职责，也未对承包单位的安全生产统一协调、管理，对事故负有责任。

（二）处理建议。

1.鉴于对事故负有直接责任的李富祝已在事故中死亡，故不追究其责任。

2.建议区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对负有事故责任的禅城区源力泰机电厂及佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司进行立案处理。

3.建议南庄镇政府维护劳动者的权益，监督企业保障劳动者因工死亡获得经济补偿，妥善处理好死亡职工亲属抚恤工作。

七、事故防范和整改措施

（一）责成佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司及禅城区源力泰机电厂按照国家有关规定，积极妥善处理好死者的善后事宜。

（二）责成佛山市禅城区坚得业冷轧有限公司及禅城区源力泰机电厂按照事故“四不放过”原则，举一反三，加大安全生产条件所需资金的投入，加强安全管理工作，建立健全各项安全制度，加强对员工的岗位安全教育培训，提高员工的安全生产知识和自我保护意识，防止类似事故的发生。

（三）南庄镇政府协助相关单位处理事故善后工作。

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局