恭城瑶族自治县安全生产监督管理局

=

县安监局关于恭城县2018年“8·1”平安乡瑶族文化养生村韦家厂新建项目事故调查报告的公示

根据国家安全监管总局办公厅关于印发《生产安全事故统计管理办法的通知》(安监总厅统计〔2016〕80号)的要求，现将恭城瑶族自治县2018年“8·1”平安乡瑶族文化养生村韦家厂新建项目事故调查报告进行公示，公示期限为7天（2018年12月3日-2018年12月10日）。

对该起事故调查结果的定性如有异议或意见，可在公示期内反映。反映问题必须实事求是，不得借机诽谤和诬告，并签署个人真实姓名、工作单位和联系方式，对线索不清的匿名信和匿名电话，不予受理。

受理单位：恭城瑶族自治县安全生产监督管理局

联系人：欧阳娜

电话：0773-8212779

地址：恭城瑶族自治县印山南路1号政务中心7楼

邮政编码：542500

恭城瑶族自治县安全生产监督管理局

2018年12月3日

恭城瑶族自治县2018年“8·1”平安乡瑶族文化养生村韦家厂新建项目事故调查报告

2018年8月1日15点左右在恭城瑶族自治县平安乡瑶族文化养生村韦家厂新建项目A1栋工地发生一起致1人死亡的一般事故。死者为恭城县平安乡路口村村民欧克新。自治县人民政府组织的“8·1”平安乡瑶族文化养生村韦家厂新建项目事故调查组对该事故进行了认真详细的调查，调查报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

经事故调查组调查发现：事故发生所在地点为恭城瑶族自治县平安乡瑶族文化养生村韦家厂新建项目A1栋施工工地，施工单位为广西盛丰建设集团有限公司(以下称为盛丰公司)，法人代表为张明，统一社会信用代码:91450300198854748Y。事故所在项目业主单位为恭城瑶族自治县城乡投资建设有限公司（以下称为城投公司），法人代表为莫绍华，统一社会信用代码:91450332MA5KCG1K34。事故所在项目施工监理单位为广西恒基建设工程咨询有限公司(以下称为恒基公司)，法人代表为:黄俊才，统一社会信用代码:91450100785241866Q。2018年4月27日县住建局因该新建项目在未办理建设工程施工许可证的情况下擅自开工建设，对该项目施工单位和业主单位下发了《建设工程停工整改

通知书》(编号:45033220180002),但业主单位未按要求停工整改,要求施工单位继续按照原计划进行施工建设。

(二)事故受害人基本情况

死者:欧克新,男,56岁,恭城瑶族自治县平安乡路口村村民,平安乡瑶族文化养生村韦家厂新建项目A1栋木工班组工人,与韦家厂新建项目A1栋木工班组长肖华明达成口头用工协议于2018年7月18日入场施工。

二、事故发生经过及应急处置措施

2018年7月31日,死者欧克新因身体不适缘故向木工班组长肖华明口头请假并得到肖华明同意。2018年8月1日14时50分左右,欧克新返回工地寻找钥匙,对门卫说明情况并进行出入登记后进入施工现场寻找钥匙。在现场遇到正在做施工前准备及安全巡查的肖华明,向肖华明说明情况后继续寻找钥匙。15时左右,欧克新在三楼斜屋面寻找钥匙的过程中,从作业面滑倒,穿过脚手架防护网接缝处摔落至楼下。肖华明听到坠落响声,寻找发现欧克新坠楼,立即向项目生产经理廖立新汇报,廖立新当即组织人员赶往现场并向项目经理庞声艳进行了汇报同时拨打了110和120,因项目施工单位和监理单位在桥头村项目部同一栋办公楼办公,庞声艳接到事故消息后组织施工单位项目部人员会同业主单位人员、监理公司人员立即赶往现场并向总公司和有关部门进行了汇报。接到事故消息后,120到达现场对欧克新进行了抢救,经抢救无效后确认死亡。县安监局、县住建局、平安乡人民政府、平安乡派出

所、项目指挥部前往现场进行了事故处置，。当晚盛丰公司与欧克新家属达成赔偿协议。

三、调查情况

（一）2018年4月27日，县住建局因平安乡瑶族文化养生村在未办理建设工程施工许可证的情况下擅自开工建设，下发了《建设工程停工整改通知书》（编号：45033220180002），责成广西盛丰建设集团有限公司、恭城瑶族自治县城乡建设投资有限公司立即停止项目施工并进行整改，但施工单位盛丰公司未按照整改要求停止项目施工。

（二）2018年7月25日，施工单位、监理公司按照桂林市人社局文件《关于做好高温天气劳动保护工作意见的函》要求，将2018年7月26日至8月10日户外作业时间调整为上午7:00至11:00，下午16:00至19:00，并已按要求开会落实。

（三）根据死者欧克新工友杨柳生和所在木工班班组长肖华明询问情况，欧克新于事发前一天因感觉身体不适，向肖华明口头请假，并得到肖华明同意，且工友杨柳生证实在8月1日上午并未看到欧克新上班。

（四）瑶族文化养生村韦家厂新建项目A1栋事故现场脚手架搭设方案和验收材料基本齐全，相关材料报验入场符合规范。

四、事故原因及性质

（一）事故原因

欧克新未按公司作业时间调整要求，因身体不适请假后仍在高温时段擅自进入施工现场，在高空作业危险场所斜屋面进行施

工作业以外的活动，造成了本次事故发生。

（二）事故性质

综合事故调查情况：此次事故系欧克新未按照公司作业时间调整要求，擅自进入工地进行非施工作业活动引起的一般安全事故，属非安全生产责任事故。

五、事故责任及事故责任处理建议

（一）事故责任

根据事故调查组调查情况：此次事故系欧克新未按公司作业时间调整要求，因身体不适请假后仍在高温时段擅自进入施工现场，在高空作业危险场所斜屋面进行施工作业以外的活动造成，由当事人承担主要责任，广西盛丰建设集团有限公司承担次要负责。

（二）事故责任处理建议

由县住建局按照相关规定对恭城瑶族自治县城乡建设投资有限公司、广西盛丰建设集团有限公司违法施工行为进行处罚。

六、事故防范及整改措施

为吸取事故教训，避免类似事故再次发生，特提出如下防范措施：

（一）责成恭城瑶族自治县城乡建设投资有限公司督促广西盛丰建设集团有限公司、广西恒基建设工程咨询有限公司汲取此次事故教训，严格落实企业主体责任，规范企业管理，提高应急处置能力，防止事故再次发生。

（二）责成恭城瑶族自治县城乡建设投资有限公司立即停止项目施工，并完善好相关手续。