余姚大发化纤有限公司“6.5”一般机械伤害事故调查报告

发布日期： 2018- 08- 21 13: 50 浏览次数: 81 字体：[大 中 小] 信息来源: 市应急管理局

2018年6月5日上午7时55分左右,位于中意宁波生态园滨海新城兴姚路8号的余姚大发化纤有限公司(以下简称大发化纤公司)发生1起机械伤害事故,损失106.4万元人民币。

接到报告后,市安监局、中意宁波生态园领导先后赶赴现场,要求大发化纤公司立即停产整改、消除事故隐患,并全力做好事故善后处置工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定,6月6日,经余姚市人民政府批同市公安局、市监察委员会、市总工会、中意宁波生态园组成事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效勘、调查取证、综合分析等工作,查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对相关责任并提出了事故防范及隐患整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故单位基本情况

余姚大发化纤有限公司,成立于2013年11月25日,统一社会信用代码:91330281079246600G,类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资),住所:余姚经波生态园)滨海新城兴姚路8号,法定代表人:岑梅权,注册资本:12000万元人民币,营业期限:2013年11月25日至2062年11月24日止,经营范围:差别化涤纶短理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

(二)事故设备基本情况

事故设备为涤纶纤维牵伸机组中的第二牵伸机,型号为:ZHV575型,用于日产100吨涤纶短纤维后处理联合机,生产厂家为江苏新纶化纤有限公司,购买牵伸机说明书中规定:丝束的每次偏移或者送入机器,都存在一定潜在的危险性。因此,在任何情况下都不应触及运行中的丝束(无论装有外壳与否)。

二、事故发生经过分析及应急救援情况

(一)事故发生经过分析

2018年6月5日上午7时55分左右,余姚大发化纤有限公司后纺车间2号线牵伸工史洪军发现牵伸机组的二道牵伸辊有废丝缠辊现象,遂要求开车工林仙缠辊的废丝切断,用左手拉住切断后的废丝头,并要求开车工林仙丽开车让牵伸辊慢慢转动以便将废丝拉出来,由于史洪军应该拉废丝的出丝头而错拉了废丝被缠绕进主丝与牵伸辊之间,连带其身体也被缠绕进主丝与牵伸辊之间,遭到严重挤压。

(二)应急救援情况

事故发生后,开车工林仙丽立即停车,在现场的后纺车间油剂工陶金鑫用剪刀把缠绕在史洪军身上的主丝割断,将史洪军救了下来。公司生产厂长沈军宝听到喊声后立即赶到现场,发现史洪军受伤后,梁德宝立即拨打了“120”急救电话,并组织员工将史洪军抬到公司门口等待救护车,沈军耀打电话给公司了事故情况,岑梅权指示全力抢救伤员并处理好事故善后工作。救护车到了后,沈军耀等人将史洪军送往余姚市第四人民医院抢救,但终因伤势过重,史洪军右经抢救无效死亡。

三、事故死亡人员及善后处理情况

(一)事故死亡人员情况

史洪军,男,1998年11月8日出生,身份证号码:51082219981108****,住四川省青川县竹园镇银沙村一组155号。系大发化纤公司后纺车间牵伸工。

(二)事故善后处理情况

2018年6月11日,在小曹娥镇人民调解委员会的主持下,大发化纤公司与史洪军的父亲史进林、母亲史艳清等家属达成了赔偿协议,善后事宜处置平稳。

四、事故原因分析

(一)事故直接原因

史洪军安全意识淡漠,在处理废丝过程中注意力不够集中,应该拉废丝的出丝头而错拉了废丝的进丝头,导致其左手被缠绕进主丝与牵伸辊之间,连带其牵伸辊之间,遭到严重挤压并导致其本人死亡。

(二)事故间接原因

1、大发化纤公司未有效落实安全生产责任制,牵伸卷曲岗位作业指导书不够完善,存在安全隐患,员工安全教育培训工作不到位。

2、大发化纤公司主要负责人岑梅权未有效履行法定的安全生产管理职责,组织制定本单位安全操作规程工作不到位,未有效实施安全生产教育培训计安全生产工作不到位,未能及时消除生产安全事故隐患。

五、事故性质

经过对事故原因的调查分析,事故调查组认定这是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

(一)史洪军安全意识淡漠,在处理废丝过程中注意力不够集中,应该拉废丝的出丝头而错拉了废丝的进丝头,导致其左手被缠绕进主丝与牵伸辊之间,连丝与牵伸辊之间,遭到严重挤压并导致其本人死亡,对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡,不予追究。

(二)大发化纤公司未有效落实安全生产责任制,牵伸卷曲岗位作业指导书不够完善,存在安全隐患,员工安全教育培训工作不到位,对事故的发生负有责给予大发化纤公司行政处罚。

(三)大发化纤公司主要负责人岑梅权未有效履行法定的安全生产管理职责,组织制定本单位安全操作规程工作不到位,未有效实施安全生产教育培训计安全生产工作不到位,未能及时消除生产安全事故隐患,对事故的发生负有领导责任。建议市安监局依法给予岑梅权行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了深刻汲取事故教训,举一反三,防止类似事故再次发生,事故调查组提出以下事故防范和整改措施:

(一)大发化纤公司要充分认识安全生产工作的重要性,严格执行安全生产相关法律、法规,有效落实安全生产责任制、规章制度,组织制定完善安全生产产教育培训和现场管理、检查并取得实际效果,努力提升从业人员的安全意识,切实履行好安全生产主体责任,消除各类事故隐患。

(二)中意宁波生态园要进一步加强对辖区内企业的安全生产监管,通过强化安全生产行政执法和宣传教育,督促生产经营单位严格执行安全生产相关法营单位、从业人员的安全生产法制意识、安全保护意识和安全操作技能,发现事故隐患要督促生产经营单位及时有效治理,发现安全生产违法行为要严格全生产属地监管责任。

余姚大发化纤有限公司

“6.5”一般机械伤害事故调查组

2018年8月1日

【打印本

上一篇：宁波东奇管业有限公司“8·14”一般机械伤害事故调查报告

下一篇：星光御墅南侧场地平整项目“5. 4”一般车辆伤害事故调查报告