忠县黄金“2·2”一般冒顶片帮事故调查报告

日期：2026-09-07 来源：忠县应急管理局

2026年2月2日凌晨4时35分左右，重庆***有限公司油坊沟石灰岩矿矿井+475m西翼工作面在进行装运矿石作业过程中，发生一起冒顶片帮事故，造成1名装运矿石的驾驶员死亡，直接经济损失145.98万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规

的规定和县政府授权（忠府〔2019〕44号），成立由忠县***牵头，县***、县***、县***、**镇政府等单位组成的忠县**重庆***有限公司“2·2”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县***派员参加，邀请县***介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”及“一案双查、三责同追、四不放过”的原则，通过实地走访、调查取证、专家论证、综合分析等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组一致认定，忠县**重庆***有限公司“2·2”一般冒顶片帮事故是一起因顶板管理技术落实不到位造成的一般生产安全责任事故，且迟报。

相关附件：

- 忠县黄金“2·2”一般冒顶片帮事故调查报告.doc

扫一扫在手机打开当前页

地方政府网站 市政府部门网站 区县政府网站 其他网站

联系方式 | 网站地图 | 版权声明 | 我要留言

版权所有：忠县人民政府　　主办：忠县人民政府办公室

网站标识码：5002330002　　ICP备案：渝ICP备19012087号-1　　渝公网安备：50023302000115号

党政机关　政府网站找错　违法和不良信息举报